



جمهوری اسلامی ایران

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

## شماره استاندارد ایران

۷۳۲۴



تجهیزات بیمارستانی - تورنیکت بادی - ویژگی‌ها

### چاپ اول

#### آشنایی با مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب قانون، تنها مرجع رسمی کشور است که عهده دار وظیفه تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی (رسمی) میباشد.

تدوین استاندارد در رشته های مختلف توسط کمیسیون های فنی مرکب از کارشناسان مؤسسه، صاحبنظران مراکز و مؤسسات علمی، پژوهشی، تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط با موضوع صورت میگیرد. سعی بر این است که استانداردهای ملی، در جهت مطلوبیت ها و مصالح ملی و با توجه به شرایط تولیدی، فنی و فن آوری حاصل از مشارکت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع شامل: تولیدکنندگان، مصرف کنندگان، بازرگانان، مراکز علمی و تخصصی و نهادها و

سازمانهای دولتی باشد. پیش نویس استانداردهای ملی جهت نظرخواهی برای مراجع ذینفع و اعضای کمیسیون های فنی مربوط ارسال میشود و پس از دریافت نظرات و پیشنهادها در کمیته ملی مرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصویب به عنوان استاندارد ملی (رسمی) چاپ و منتشر می شود.

پیش نویس استانداردهایی که توسط مؤسسات و سازمانهای علاقمند و ذیصلاح و با رعایت ضوابط تعیین شده تهیه می شود نیز پس از طرح و بررسی در کمیته ملی مربوط و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی چاپ و منتشر می گردد. بدین ترتیب استانداردهایی ملی تلقی می شود که بر اساس مفاد مندرج در استاندارد ملی شماره ((۵)) تدوین و در کمیته ملی مربوط که توسط مؤسسه تشکیل میگردد به تصویب رسیده باشد.

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از اعضای اصلی سازمان بین المللی استاندارد میباشد که در تدوین استانداردهای ملی ضمن توجه به شرایط کلی و نیازمندیهای خاص کشور، از آخرین پیشرفت‌های علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهای بین المللی استفاده می نماید.

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران می تواند با رعایت موازین پیش بینی شده در قانون به منظور حمایت از مصرف کنندگان، حفظ سلامت و ایمنی فردی و عمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصولات و ملاحظات زیست محیطی و اقتصادی، اجرای بعضی از استانداردها را با تصویب شورای عالی استاندارد اجباری نماید. مؤسسه می تواند به منظور حفظ بازارهای بین المللی برای محصولات کشور، اجرای استاندارد کالاهای صادراتی و درجه بندی آنرا اجباری نماید.

همچنین بمنظور اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمانها و مؤسسات فعال در زمینه مشاوره، آموزش، بازرگانی، ممیزی و گواهی کنندگان سیستم های مدیریت کیفیت و مدیریت زیست محیطی، آزمایشگاهها و کالیبره کنندگان وسایل سنجش، مؤسسه استاندارد اینگونه سازمانها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأیید صلاحیت ایران مورد ارزیابی قرار داده و در صورت احراز شرایط لازم، گواهینامه تأیید صلاحیت به آنها اعطا نموده و بر عملکرد آنها نظارت

می نماید. ترویج سیستم بین المللی یکاها ، کالیبراسیون و سایل سنجش تعیین عیار فلزات گرانبها و انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقای سطح استانداردهای ملی از دیگر وظایف این مؤسسه می باشد.

### **کمیسیون استاندارد "تجهیزات بیمارستانی - دستگاه شوینده-ضد عفونی کننده بیمارستانی ظروف حمل مواد زايد انسانی - الزامات عمومی و روشهای آزمون"**

سمت یا نمائندگی	رئيس
معاونت تجهیزات پزشکی مرکز مدیریت و هماهنگی امور بازارگانی وزارت بهداشت و درمان	کیانفر، ملیحه(دکتری پزشکی)
اعضاء طلوع کوروشی، علیرضا(کارشناس ارشد مهندسی پزشکی) ظهور رحمتی، لاله(کارشناس فیزیک کاربردی) ناصری، افشین(کارشناس مهندسی پزشکی) فتحیهپور ، پیام(کارشناس ارشد مهندسی پزشکی)	شرکت پخش فرآوردهای پزشکی ایران و کارشناس رسمی موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران شرکت توسعه تجهیز
دبير	فیروزی، فرامرز(کارشناس ارشد مهندسی پزشکی)
شرکت پخش فرآوردهای پزشکی ایران و کارشناس رسمی موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران	شرکت رمز آسا

فهرست مدرجات

صفحة	عنوان
١	دف و دامن
١	کاربرد
٤	مراجع
٩	الزمامي
٩	طلاقات و
١١	تعريف
١٢	...
١٢	الزامات
١٥	١-٤
١٧	ساختار
١٧	دیگه
١٩	مخازن
٢٨	م
٢٩	آبکشی
٣٠	دره
٣٢	آنها
٣٢	سیس
٣٤	آن
٣٤	ایمذ
٣٤	الكتروني
٣٥	اطلاعات
٣٦	فرائیند

۴-۱	اب	زار دقیق و صفحه
۳۸	کنترلها	.....
۳۹	۹-۴	.....
۳۹	اشکال	.....
۴۰	۱۰-۴ منب	مع آب و تدارک
۴۱	سرریز	.....
۴۱	۱۱-۴ سیس	تمهای تهویه و تخلیه
۴۱	تصفیه	.....
۴۲	۱۲-۴ فیلترهای هوانا	دش در WD
۴۳	.....	.....
۴۵	۱۳-۴ حامله	ای و نگهدارن
۴۶	بار	.....
۴۷	۱۴-۴	.....
۴۸	عملکرد	.....
۵۱	۵	.....
۵۲	روشهای آزمون	.....
۵۳	۱-۵ آزمون	رسانی و بخوار
۵۴	آب	.....
۵۴	۲-۵ درهای داخل	اقفال و آنها
۵۴	آنها	.....
۵۴	۳-۵ آزمون	دعاون
۵۴	حرارتی	.....
۵۴	عنوان	.....
۵۴	۴-۵ آزمون	باک خشن
۵۴	بار	.....

۵-۵	آزمون کیفیت	.....	هوا
۶-۵	ابزار دقیق و	.....	کنترلها
۷-۵	آزمون مخافظات در برابر مسدود شدن سیس	.....	تخلیه
۸-۵	آزمون	.....	سرریز
۹-۵	آزمون سیس	.....	تهویه
۱۰-۵	آزمون یک ارجگی آبند	.....	آب
۱۱-۵	آزمون الودگی	.....	بار
۱۲-۵	آزمون تصویفی	.....	زانویی
۱۳-۵	آزمون تخلیه	.....	جذب
۱۴-۵	آزمون تخلیه	.....	توالت
۱۵-۵	آزمون ایمنی خالی کردن دستگاهی	.....	حمل
۱۶-۵	آزمون پلاک اشدن خاک از روی سطوح	.....	حمل
۶	مداد رکار آشده توسعه ط	.....	

پیوست الف اطلاعات ارائه شده توسط خریدار به سازنده

پیوست ب راهنمایی سازنده

کanal کشی

### پیش گفتار

استاندارد "تجهیزات بیمارستانی - دستگاه شوینده ضد عفونی کننده بیمارستانی ظروف حمل مواد زاید انسانی - الزامات عمومی و روشهای آزمون" که توسط کمیسیون‌های مربوط تهیه و تدوین شده و در هفتاد و ششمین جلسه کمیته ملی استاندارد مهندسی پزشکی مورخ ۱۳۸۳/۴/۲۱ مورد تصویب قرار گرفته است، اینک به استناد بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱ با عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می‌شود.

برای حفظ همگامی و هماهنگی باتحولات و پیشرفت‌های ملی و جهانی در زمینه صنایع، علوم و خدمات، استانداردهای ملی ایران در موقع لزوم تجدید نظر خواهد شد و هرگونه پیشنهادی که برای اصلاح یا تکمیل این استانداردها ارائه شود، در هنگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت. بنابراین برای مراجعه به استانداردهای ایران باید همواره از آخرین تجدید نظر آنها استفاده کرد.

در تهیه و تدوین این استاندارد سعی شده است که ضمن توجه به شرایط موجود و نیازهای جامعه، در حد امکان بین این استاندارد و استاندارد ملی کشورهای صنعتی و پیشرفته هماهنگی ایجاد شود. منابع و مأخذی که برای تهیه این استاندارد به کار رفته‌اند به شرح زیر است:

1 BS 2745-1:1993, "Washer-Disinfectors for medical purpose - Specification for general requirements".

- 2 BS 2745-2:1994, "Washer-Disinfectors for medical purpose - Specification for human waste container washer-disinfectors".
- 3 ISO/DIS 15883-1:2003, "Washer-disinfectors - Part 1: General requirements, definitions and tests".
- 4 ISO/DIS 15883-3:2003, "Washer-disinfectors - Part 3: Requirements and tests for washer-disinfectors employing thermal disinfection for human waste-containers".

## تجهیزات بیمارستانی - دستگاه شوینده-ضد عفونی کننده بیمارستانی ظروف حمل مواد زاید انسانی - الزامات عمومی و روش‌های آزمون

### ۱ هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد تعیین مقررات عمومی برای دستگاه شوینده-ضد عفونی کننده بیمارستانی می‌باشد که در طی یک دوره‌کاری هر دو عمل شستشو و ضد عفونی حرارتی و سایل آلوده شده به مواد زاید انسانی در مراکز پزشکی، ندانپزشکی یا داروسازی را انجام می‌دهد. در این استاندارد مواد، ابعاد، ساختار و عملکرد شوینده-ضد عفونی کننده‌ها، به همراه جنبه‌های خاصی از طراحی از جمله مرحله ضد عفونی حرارتی آمده است.

یادآوری - شوینده-ضد عفونی کننده‌ها به دو گروه عده تقسیم می‌شوند، که عبارتند از :

الف : دستگاه‌های تک ایستگاهی<sup>۱</sup> که در آن فرایند شستشو و ضد عفونی در یک محفظه انجام می‌شود.

ب : دستگاه‌های چند ایستگاهی<sup>۲</sup> که در آن فرایند شستشو و ضد عفونی بطور پیوسته و خودکار در چند ایستگاه انجام می‌شود.

در این استاندارد تجهیزات اضافی احتراق گاز یا فرآورده‌های نفتی منظور نشده است و بهتر است در صورت نیاز مقررات کنترل و اینمی به این استاندارد افزوده شود.

<sup>1</sup>- cabinet machines

<sup>2</sup>- continuous process machines

کanal کشی تهويه خارج از دامنه کاربرد اين استاندارد مي باشد اما از آنجا که بخشی ضروري در سистем است، راهنمای آن برای خريدار در پيوست ب اين استاندارد ذكر شده است.

## ۲ مراجع الزامي

مدارک زير حاوي مقرراتي است که درمتن اين استاندارد به آنها ارجاع داده شده است. بدین ترتيب آن مقررات جزئي از اين استاندارد محسوب مي شود. در مورد مراجع داري تاريخ چاپ و/يا تجدیدنظر، اصلاحيه ها و تجديد نظر هاي بعدی اين مدارك مورد نظر نیست. معهذا بهتر است کاربران ذنفع اين استاندارد، امكان کاربرد آخرين اصلاحيه ها و تجديد نظر هاي مدارك الزامي زير را مورد بررسی قرار دهند. در مورد مراجع بدون تاريخ چاپ و/يا تجديد نظر آخرين چاپ و/يا تجديد نظر آن مدارك الزامي ارجاع شده مورد نظر است.

استفاده از مراجع زير برای کاربرد اين استاندارد الزامي است :

- 2-1 BS 853-1:1996, "Specification for vessels for use in heating systems – Part1: Calorifiers and storage vessels for central heating and hot water supply".
- 2-2 BS 5503-3:1990, "Vitreous china washdown WC pans with horizontal outlet – Part3: Specification for WC pans with horizontal outlet for use with 7.5 L maximum flush capacity cisterns".
- 2-3 BS EN 10259:1997, "Cold-rolled stainless and heat resisting steel wide strip and plate/sheet - Tolerances on dimensions and shape".
- 2-4 BS 6700:1997, "Specification for design, installation, testing and maintenance of services suppling water for domestic use within buildings and their curlilages".
- 2-5 BS 5304:1988, "Code of practice for safety of machinery".
- 2-6 BS 6920-1:2000, "Suitability of non-metallic products for use in contact with water intended for human consumption with regard to their effect on the quality of the water – Part1: Specification".

- 2-7 BS EN 1092:2002, “Flanges and their joints - Circular flanges for pipes, valves, fittings and accessories, PN designated - Steel flanges”.
- 2-8 BS EN 1514-1:1997, “Flanges and their joints - Dimensions of gaskets for PN-designated flanges – Part1: Non-metallic flat gaskets with or without inserts”.
- 2-9 BS EN 1514-2:1997, “Flanges and their joints - Dimensions of gaskets for PN-designated flanges – Part2: Spiral wound gaskets for use with steel flanges”.
- 2-10 BS EN 1514-3:1997, “Flanges and their joints - Dimensions of gaskets for PN-designated flanges – Part3: Non-metallic PTFE envelope gaskets”.
- 2-11 BS EN 1514-4:1997, “Flanges and their joints - Dimensions of gaskets for PN-designated flanges – Part4: Corrugated, flat or grooved metallic and filled metallic gaskets for use with steel flanges”.
- 2-12 IEC 61010-2-045:2000, “Safety requirements for elctrical equipment for measurement, control, and laboratory use - PART 2-045: Particular requirements for washer disinfectors used in medical, pharceutical, veterinary and laboratory fields”.
- ۱۳-۲ استاندارد ملی ایران ۱۳۷۶ : سال ۲۸۶۸ ”طبقه‌بندی درجه حفاظت پوششها در لوازم الكترونیکی”.
- 2-14 IEC 60417:2002, “Graphical symbols for use on equipment”.
- 2-15 ISO 7000:2004, “Graphical symboles for use on equipment – Index and synopsis”.
- 2-16 IEC 60416:1988, “General principles for the creation of graphical symbols for use on equipment”.
- 2-17 BS 5235:1986, “Specification for dial-type expansion thermometers”.
- 2-18 BS 5164:1993, “Specification for indirect-acting electrical indicating and recording instruments and their accessories”.
- 2-19 BS EN 60751:1996, “Industrial platinum resistance thermometer sensors”.
- 2-20 IEC 60584-1:1995, “Thermocouples – Part1: Reference tables”.

2-21 BS EN 13076:2003, “Devices to prevent pollution by backflow of potable water – unrestricted air gap family A – type A”.

2-22 BS 6280:1982, “Method of vacuum (backsiphonage) test for water-using appliances”.

2-23 BS 1184:1981, “Specification copper and copper alloy traps”.

2-24 BS 2588:1992, “Specification for reusable bed pans”.

2-25 BS 5452:1989, “Specification for hospital hollow-ware made of plastics material”.

2-26 ISO 14644-2:2000, “Cleanrooms and associated controlled environments - PART 2: Specifications for testing and monitoring to prove continued compliance with ISO 14644-1”.

۲۷-۲ استاندارد ملی ایران-ایزو ۹۰۰۱ : سال ۱۳۷۴ ”سیستم کیفیت – الگو برای تضمین کیفیت در طراحی، توسعه، نصب و ارائه خدمات”.

### ۳ اصطلاحات و تعاریف

در این استاندارد اصطلاحات و/ یا واژه ها با تعاریف زیر بکار می روند.

#### ۱-۳ شوینده-ضد عفونی کننده<sup>۱</sup>

دستگاهی که وسائل آلوده شده به مواد زاید انسانی را طی یک فرآیند ضد عفونی حرارتی در مراکز پزشکی، دندانپزشکی یا داروسازی شسته و ضد عفونی می کند.

یادآوری ۱ - این نوع دستگاه شامل دستگاههای مخصوص شستشوی لباس و کتان نمی شود. مقررات دستگاههایی که به منظور سترون کردن بکار می روند یا سترون کننده ها در استانداردهای مربوط مشخص شده است.

یادآوری ۲ - دستگاه شوینده-ضد عفونی کننده شامل دستگاههای شستشوی ظروف مدفع بیمار (لگن شوی)، انواع ظروف ادرار، ظروف ساکشن، و ظروف مشابه می شود.

یادآوری ۳ - از این پس برای اختصار در نوشтар شوینده-ضد عفونی کننده WD اطلاق می شود.

#### ۲-۳ دیگ آب گرم<sup>۲</sup>

<sup>۱</sup> - Washer –Disinfector

<sup>۲</sup> - Calorifier

دیگ<sup>۱</sup> استوانه‌ای که ویژگی‌های آن مطابق با استاندارد ملی ایران .....: سال .....<sup>۲</sup> است. در آن آب تحت فشاری بیشتر از فشار اتمسفر برای تأمین سرویس های آب داغ، به منظور گرم کردن سیستم گرمایش مرکزی و برای کاربردهای صنعتی به طور غیر مستقیم حرارت می بیند. در این دیگ آب توسط گرم کن‌های لوله‌ای اولیه که در آن آب، بخار یا روغن داغ بعنوان واسط حرارتی قرار دارد، یا توسط گرمکن الکتریکی غوطه‌ور، گرم می شود.

### ۳-۳ محفظه<sup>۳</sup>

آن قسمت از دستگاه WD که در آن بار تحت فرآیند تمیز کردن و ضدغونی حرارتی قرار می‌گیرد. یادآوری - محفظه شامل مولدهای بخار، لوله کشی و اتصالات قابل جداسازی از آن نمی شود.

### ۴-۳ قطر محفظه

قطر برای یک محفظه استوانه‌ای، حداقل قطر داخلی محفظه یا ناحیه ورود یا خروج بار هنگام بازبودن در<sup>۴</sup> است، بدون در نظر گرفتن برآمدگی های کارکردی، هر کدام که کوچکتر است.

### ۵-۳ ارتفاع و عرض محفظه

ارتفاع و عرض برای یک محفظه مستطیلی، حداقل ابعاد داخلی محفظه یا ناحیه ورودیا خروج بار هنگام باز بودن در، اندازه گیری شده در طول محور گذرنده از مرکز هندسی آن و بدون در نظر گرفتن شعاع های گوشه‌ها، هر کدام که کوچکتر است، را گویند.

### ۶-۳ دستگاه چند ایستگاهی

دستگاهی که بطور خودکار بار را میان مراحل دوره‌کاری جابجا کند.

### ۷-۳ کنترل کننده

وسیله‌ای که، در پاسخ به متغیرهای از پیش تعیین شده دوره‌کاری، WD را بترتیب در طی مراحل مورد نیاز فرآیند بکار اندازد.

### ۸-۳ پایان دوره‌کاری<sup>۵</sup>

<sup>۱</sup> - Vessel

<sup>۲</sup> - تا تهیه و تدوین استاندارد ملی ایران مربوط باید به استاندارد 1996:1-BS 853 رجوع شود.

<sup>۳</sup> - Chamber

<sup>۴</sup> - door opening

<sup>۵</sup> - Cycle Complete

شرایطی که در آن مقادیر از پیش تنظیم شده متغیرهای دوره‌کاری، که برای یک دوره‌کاری موفق ضروری هستند، حاصل شده و بوسیله کنترل کننده تشخیص داده شود.

### ۹-۳ متغیرهای دوره‌کاری

خواص فیزیکی مانند زمان، فشار، دما و دبی که بر روی ثمربخشی<sup>۱</sup> فرآیند شستشو و ضد عفونی تاثیرگذارد.

### ۱۰-۳ فشار طراحی

حداکثر فشار نسبی داخلی که محفظه برای تحمل آن طراحی شده و در محاسبات طراحی مورد استفاده قرار گیرد.

### ۱۱-۳ ضد عفونی

فرآیندی که به منظور کاهش تعداد میکروارگانیسمهای زنده موجود در یک بار مورد استفاده قرار می‌گیرد، اما ضرورتاً برخی از ویروس‌ها و هاگهای باکتری را غیرفعال نمی‌کند.

### ۱۲-۳ دمای ضد عفونی

دمایی که در یک قسمت از WD اندازه گیری می‌شود و اطمینان می‌دهد که تمامی قسمتهای بار به دمایی که در آن ضد عفونی حاصل می‌شود، رسیده است.

### ۱۳-۳ زمان ضد عفونی

مدت زمانی که دمای بار در دمای ضد عفونی یا بالاتر از آن نگه داشته شده است.

### ۱۴-۳ ضد عفونی کننده

تجهیزاتی که برای ضد عفونی کردن بار از طریق حرارت، طراحی شده‌اند.

### ۱۵-۳ WD دو انتهایی<sup>۲</sup>

یک WD با یک محفظه که مجهز به درهای جداگانه برای بارگذاری و باربرداری باشد.

### ۱۶-۳ ایمن در زمان نقص<sup>۳</sup>

<sup>1</sup> - efficacy

<sup>2</sup>- double –ended WD

<sup>3</sup>- fail –safe

یکی از الزامات طراحی دستگاه، که خرابی هریک از اجزاء تشکیل دهنده یا سرویس های مربوط به آنها اینمی را به خطر نیاندازد.

#### ۱۷-۳ اشکال<sup>۱</sup>

تشخیصی توسط کنترل کننده که مقادیر از پیش تنظیم شده متغیرهای دوره کاری حاصل نشده‌اند و یا فرآیند بر روی بار به مخاطره افتاده است.

#### ۱۸-۳ فشارنسبی<sup>۲</sup>

فشاری که نسبت به فشار اتمسفر اندازه گیری شود.

#### ۱۹-۳ بار<sup>۳</sup>

یک واژه عمومی به معنی کلیه کالاها، تجهیزات و موادی که در داخل یک WD قرار می‌گیرند و WD طی یک دوره کاری بر روی آنها فرآیند شستشو و ضدغونی را انجام می‌دهد.  
یادآوری - ممکن است وسایل مختلفی برای حمل و جابجایی صحیح بار مورد نیاز باشد. این وسایل (به بند ۱۵-۴ رجوع شود) معمولاً توسط سازنده WD عرضه می‌شود.

#### ۲۰-۳ در بارگذاری

در یا پرده، در یک WD دو انتهایی که بار از میان آن قبل از فرآیند ضدغونی، وارد محفظه می‌شود.

#### ۲۱-۳ ارتفاع بارگذاری

حداقل ارتفاعی که سطح پایینی بار یا ظرف بار باید به منظور وارد شدن به در بارگذاری بلند شود.

#### ۲۲-۳ حداقل فشار کار مجاز

حداقل فشار نسبی که یک دیگ می‌تواند در آن کار کند (به بند ۲-۴ رجوع شود).

#### ۲۳-۳ پایش<sup>۴</sup>

کارکردي از کنترل کننده که دستیابی یا عدم دستیابی به مقادیر از پیش تنظیم شده متغیرهای دوره کاری را که برای ثمربخشی دوره کاری ضروري هستند، پایش می‌کند.

<sup>1</sup>- fault

<sup>2</sup>- gauge pressure

<sup>3</sup> - Load

<sup>4</sup> - Monitoring

### ۲۴-۳ دورهکاري

تمام مراحل فرآيند که با ترتيب تنظيم شده توسيط کنترل کننده انجام شود.

### ۲۵-۳ فشارکاري

فشار نسبي که ديگ در طول استفاده عادي در آن فشار کار ميکند.

### ۲۶-۳ کنترل مضاعف<sup>۱</sup>

سيستمي که ميتواند دورهکاري را در صورت لزوم قطع يا اصلاح کند.

### ۲۷-۳ به خطر افتادن ايمني<sup>۲</sup>

يک تاثير ذاتاً زيانآور برروي افراد يا محبيط اطراف، که مستقیماً توسيط WD يا بارداخلي آن ايجاد شود.

### ۲۸-۳ مولد بخارآب

ديگي طراحی شده با يك سیستم گرمایشي (معمولاً يك گرمکن الکتریکی غوطهور) که در آن آب نگهداري مي شود. سیستم گرمایشي به منظور تبخیر آب مورد استفاده قرار ميگيرد.

### ۲۹-۳ مخزن<sup>۳</sup>

ظرفي يکپارچه با WD که به منظور نگهداري محلول ها در طول انجام فرآيند طراحی شده است.

### ۳۰-۳ ضد عفونی حرارتی

روشی از ضد عفونی کردن که بوسیله حرارت حاصل می شود (به بند ۱-۷-۴ رجوع شود).

### ۳۱-۳ در باربرداري

در<sup>۴</sup> يك WD دو انتهايی که تنها در پايان يك دورهکاري موفق به منظور برداشت بار از محفظه باز شود.

### ۳۲-۳ فضاي مفید محفظه

حداکثر ابعاد باري که محفظه، با در نظر گرفتن اف珊ههای داخلی، برای جای دادن آن طراحی شده است.

<sup>۱</sup>- Override

<sup>۲</sup>- Safety hazard

<sup>۳</sup>- Tank

<sup>۴</sup> - Door

### **۳۳-۳ اعتبار بخشی<sup>۱</sup>**

بدست آوردن، مستند سازی و تفسیر اطلاعاتی که اطمینان دهد فرآیندها و روش های اجرای آزمون همواره نتایج مورد نیاز را برآورده می کند.

### **۳۴-۳ لوله هشدار<sup>۲</sup>**

لوله سرریز، نصب شده به گونه ای که خروجی آن در یک مکان آشکار، داخل یا خارج ساختمان، قرار دارد و تخلیه آب از آن به آسانی مشاهده شود.

### **۳۵-۳ خروجی مواد زائد**

ناحیه ای از محفظه که مواد زائد از آنجا خارج می شود.

### **۳۶-۳ مواد زائد انسانی**

مایعات بدن و مواد دفعی ناخواسته که شامل مدفوع، اوره، خون، چرك، استفراغ، و مخاط می شوند.

### **۳۷-۳ ظروف حمل<sup>۳</sup>**

ظروفی برای نگهداری و جابجایی مواد زائد انسانی، که شامل لگن، لوله ادرار، شیشه ساکشن، و ظروف مشابه می شوند.

### **۳۸-۳ دستمال توالت**

دستمالی که قابلیت جذب آن مطابق با بند مربوط از استاندارد ملی ایران .....: سال .....<sup>۴</sup> باشد.

### **۳۹-۳ خاک آزمون**

ماده ای که به منظور آزمودن ثمربخشی شستشو WD، مورد استفاده قرار گیرد.

### **۴۰-۳ شروع داغ<sup>۵</sup>**

حالتي که در آن فاصله زمانی میان یک دوره کاري آزمون با دوره کاري قبلی کمتر از ۱۵ دقیقه باشد.

<sup>۱</sup>- Validation

<sup>۲</sup>- Warning pipe

<sup>۳</sup>- Containers

<sup>۴</sup> - تا تهیه و تدوین استاندارد ملی ایران مربوط باید به بند A.2.1 از استاندارد ۱۹۹۰:۳-۵۵۰۳ BS رجوع شود.

<sup>۵</sup>- hot start

#### ٤-٣ شروع سرد<sup>۱</sup>

حالتي که در آن فاصله زمانی میان يك دورهکاري آزمون با دورهکاري قبلی از ٦٠ دقیقه بیشتر شود.

#### ٤-٢-٣ مولد تبخیر آزاد

سيستمي که با جوشاندن آب در فشار اتمسفر، بخار تولید کند.

#### ٤-٣-٣ مولد انرژي ذخیره شده

سيستمي که در آن انرژي حرارتی (معمولًاً بخار آب تحت فشار یا آب داغ) به منظور ارسال سریع به بار تولید و ذخیره شود.

#### ٤-٤-٣ خود تخلیه‌کن<sup>۲</sup>

طراحی مخزن به گونه‌ای که با باز شدن شیر تخلیه، کلیه سیال داخل مخزن تخلیه شود.

### ٤ الزامات

الزامات این استاندارد به شرح زیر است.

#### ٤-١ ساختار

#### ٤-١-١-٤ کلیات

٤-١-١-٤ WD باید بگونه ای ساخته شود که دسترسی آسان را برای تعمیر و نگهداری و تعویض اجزاء بدون پیاده سازی بخش هایی از دستگاه، امکان‌پذیر سازد (به بند ٤-١-٤ رجوع شود).

٤-١-١-٤ جنس اتصالات و متعلقات یکپارچه با محفظه، باید با توجه به فرآیند مونتاژ و شرایط کار انتخاب شوند.

٤-١-٣-٤ کلیه اجزاء و سطوح باید عاری از لبه های تیز، برنده، و پلیسه باشند.

مواد پلاستیکی چنانچه به جای فولاد ضد زنگ استفاده شود، باید مطابق با بند ٤-١-٤ باشد.

٤-١-٤ کلیه درزها، لولاهای اتصالات محفظه باید چسبیده<sup>۳</sup> یا جوشکاری ذوبی<sup>۴</sup> شده و با پرداخت سطحی، صاف شده باشد. محفظه باید خود تخلیه‌کن بوده و طی یک خط شکل دهی پیوسته با

<sup>1</sup>- cold start

<sup>2</sup> - self-draining

<sup>3</sup>- bonded

<sup>4</sup>- fusion welded

شعاع گوشه های داخلی حداقل ۶ میلی متر شکل دهی، پرس کاری یا قالب ریزی شده باشد، یا مونتاژ شده باشد.

۴-۱-۵ حامل هایی باید تدارک دیده شوند تا بار را در حین فرآیند شستشو و ضد عفونی در خود جای دهند. اگر حامل ها/سبدهای قابل تعویض بار تدارک دیده شده باشند، هر حامل بار باید بدون استفاده از ابزار دارای قابلیت نصب و جداسازی از WD باشد.

پادآوری - نوع و تعداد حامل های بار (به بند ۱۳-۴ رجوع شود) مواردی هستند که توسط خریدار مشخص می شوند (به پیوست الف رجوع شود).

۴-۱-۶ باید محلی به منظور وارد کردن حسگرهای دما به داخل محفظه تدارک دیده شود. این امکان باید بوسیله یک اتصال وروdi ترموموکوپl اختصاصی، یا در صورت امکان با استفاده از یک سوراخ موجود در محفظه صورت گیرد. وارد کردن حسگرهای نباید از طریق آب بندهای در باشد.

#### ۲-۱-۴ مواد

آن قسمت هایی از WD که در تماس با بار قرار می گیرند باید از ماده (موادی) ساخته شوند که مقاومت آنها در برابر خوردگی و سایش از مقادیر مشخص شده برای سری ۳۰۴ فولاد زنگ نزن کمتر نباشد (به استاندارد ملی ایران ..... سال .....<sup>۱</sup> رجوع شود).

پادآوری - در انتخاب مواد ساخت، هنگامی که دو فلز ناهمانند در تماس با یکدیگر قرار می گیرند، باید توجه خاصی به اثرات خوردگی گالوانیک، ارتعاش و انبساط تفاضلی آنها نمود.

#### ۳-۱-۴ طول عمر خستگی<sup>۲</sup>

محفظه باید به گونه ای طراحی شود تا بتواند تعداد دوره های کاری محاسبه شده در فرمول زیر را از نظر تئوری تحمل کند :

$$\frac{25000}{t} = \text{تعداد دوره های کاری}$$

که t حداقل زمان دوره کاری بر حسب ساعت است.

#### ۴-۱-۴ چارچوب و نایلوها

<sup>۱</sup> - تا تهیه و تدوین استاندارد ملی ایران مربوط باید به استاندارد 1997: BS EN 10259: رجوع شود.

<sup>2</sup>- fatigue life

WD هایی که روی زمین نصب می شوند باید مجهز به پایه های قابل تنظیمی برای نصب روی سطوح ناهموار باشند.

یادآوری ۱ - بهتر است سطوح خارجی WD با پرداخت سطحی صاف شده همچنین به سادگی تمیز شوند.  
یادآوری ۲ - بهتر است تمیزات خاصی به منظور دستیابی به تعمیر و نگهداری اجزاء و تمیز کردن کلی درنظر گرفته شود. بهتر است تابلوها بر احتی قابل جداسازی و نصب مجدد باشند. بهتر است در اطلاعات آرائه شده توسط خریدار (به پیوست الف رجوع شود) اشاره شود که آیا محل نصب دستگاه دسترسی به آن را محدود می کند یا خیر.

#### ۲-۴ دیگهای آب گرم و مخازن

##### ۱-۲-۴ دیگهای آب گرم

ویژگی های دیگهای آب گرم باید طبق استاندارد ملی ایران .....: سال .....<sup>۱</sup> باشند.  
تمام قسمتهای دیگ آب گرم و سیستم لوله کشی مربوط به آن، قبل از تغذیه آب و/ یا بخار به WD در مرحله ضدغونی حرارتی و مراحل بعدی، باید ضدغونی حرارتی شوند.

##### ۲-۴-۴ مخازن

##### ۱-۲-۴ مخازن باید :

۱-۱-۲-۴ خود تخلیه کن باشند.  
۲-۱-۲-۴ در محلي قرار داشته باشند که بدون جدایکن هیچ بخشی از دستگاه، بجز تابلوها و بستهایی که به طور معمول برداشته می شوند، قابل تمیز کردن باشند.

۳-۱-۲-۴ هنگامی که دستگاه خاموش است به طور خودکار عمل تخلیه را انجام داده و یا به یک تخلیه دستی در دسترس کاربر مجهز باشند.

##### ۴-۱-۲-۴ مجهز به سرریز باشند.

یادآوری - مقررات سرریزها در استاندارد ملی ایران .....: سال .....<sup>۲</sup> شرح داده شده است.  
۵-۱-۲-۴ توسط فیلتری با سوراخ های درشت که قابل تمیز شدن و برداشته شدن است، مجهز شوند تا تمام آب های بازگشتی به مخزن فیلتر شود.

<sup>۱</sup> - تا تهیه و تدوین استاندارد ملی ایران مربوط باید به استاندارد 1996:1 BS 853 رجوع شود.

<sup>۲</sup> - تا تهیه و تدوین استاندارد ملی ایران مربوط باید به استاندارد 1997: BS 6700 رجوع شود.

هر کجا آب باید حرارت داده شود، منبع حرارتی باید به یک کنترل ترموستاتی مجهز باشد. واسط حرارتی باید مطابق با سفارش خریدار باشد (رجوع شود به پیوست الف).

۲-۲-۲-۴ هر کجا که منابع حرارتی نصب شده‌اند باید قابل برداشتن باشند، بعنوان مثال در اتصالات سیستم لوله کشی به منظور تسهیل در جداسازی آسان از انواع مناسب مهره ماسوره و فلانز استفاده شوند یا گرمکن‌های الکتریکی مجهز به اتصالات پریزی باشند.

#### ۳-۴ مواد شوینده<sup>۱</sup> و آبکشی

در صورت سفارش خریدار، باید سیستمی برای تزریق یک ماده جرم‌زدای سطحی<sup>۲</sup> و/یا ماده شوینده تعییه شود. باید وسیله‌ای برای کنترل حجم مواد افزودنی تدارک دیده شود به گونه‌ای که قابل تنظیم بوده و حجمی با حداقل ۱۰ درصد اختلاف نسبت به حجم تنظیم شده را تحويل دهد و درجه تفکیک آن، بسته به واحد اندازه‌گیری بکار رفته، نباید از ۱۰ سانتی متر مکعب یا ۱۰ گرم فراتر رود. هر کجا که سیستم تزریق تعییه شده باشد، باید یک مرحله آبکشی نهایی در فرآیند گنجانده شود تا باقیمانده مواد افزودنی استفاده شده را به حداقل برساند.

یادآوری - حجم آب لازم وابسته به نوع ماده افزودنی و کیفیت آب می باشد.

#### ۴-۴ درها و کنترل‌های آنها

۴-۴-۴ درها و قفل‌های داخلی آنها  
۴-۴-۱ چنانچه آب بند برای در تعییه شده باشد، در طول یک دوره‌کاری نباید سیال و بخار از میان آن عبور کند.

به منظور تمیزکردن و تعویض آب بند در، باید تمھیدی بکار گرفته شود که امکان دسترسی به سطوح تماس را فراهم آورد.

هنگامی که آزمون طبق بند ۱-۵ انجام شود، نباید هیچ نشانه قابل مشاهده‌ای از خروج سیال یا بخار از WD مشاهده شود (به بند ۱۱-۴ نیز رجوع شود).

یادآوری - اگر در به خوبی بسته نشده باشد، ذرات معلق در هوا که ذاتاً خطرناک بوده و به سبب استفاده از جت‌های آب فشار بالا تولید می شوند، می تواند از محفظه نشت کند.

<sup>1</sup> - Detergent

<sup>2</sup> - Descalant

۴-۱-۲ تا زمانی که در بسته و قفل نشده باشد، نباید ورود بخار، هوای فشرده یا گازهای دیگر، یا ورود آب به درون محفظه و یا شروع دورهکاری، امکان پذیر باشد.

سیستم (های) قفل داخلی در باید این در زمان نقص باشد.

یادآوری - این امر می تواند با ارائه دو یا چند سیستم قفل داخلی مستقل برآورده شود.

آزمون باید طبق بند ۱-۲-۵ انجام شود.

۴-۱-۳ سازنده باید جزئیات تنظیم های مربوط به تمام قفل های داخلی را ارائه دهد.

۴-۱-۴ فضای حرکتی اجزای قفل کننده ها در هنگام بارگذاری و باربرداری باید مشخص شود (رجوع شود به بند ۶-۱-۷).

۴-۱-۵ درهای مربوط به بارگذاری و باربرداری باید تنها پس از پایان دورهکاری قادر به باز شدن باشند.

آزمون باید طبق بند ۲-۲-۵ انجام شود.

۴-۱-۶ چنانچه اشکالی (رجوع شود به بند ۹-۴) در طی یک دورهکاری رخ دهد، دسترسی به بار باید محدود شود (رجوع شود به بندهای ۴-۴-۴ و ۱-۸-۴).

در مورد دستگاهی که در آن برای دستیابی به بار نیازی به بازکردن در نیست، اشکال باید نمایش داده شده و تخلیه بار باید از طریق سیستم معمولی جابجایی بار صورت پذیرد.

یادآوری - در دستگاههای چند ایستگاهی ممکن است به منظور دسترسی به بار نیازی به بازکردن در نباشد.

۴-۱-۷ دستگاه باید به وسیله‌ای مجهز شود تا در<sup>۱</sup> عمودی بسته شونده رو به پایین در وضعیت باز این باشد.

۴-۱-۸ در دستگاههایی که حجم محفظه آنها بیشتر از ۰/۵ متر مکعب است باید وسیله ای تعییه شود که توسط یک قفل در(ها) را در حالت باز این سازد، وکلید آن می تواند توسط کاربر برداشته و نگهداری شود.

۴-۱-۹ تعداد و محل درهای بارگذاری و باربرداری باید توسط خریدار مشخص شود (رجوع شود به پیوست الف).

<sup>۱</sup> - door

#### ۴-۴-۴ کنترل درهایی که با انرژی کار می کنند

۱-۴-۴ اگر WD در طول یک دوره کاری از هریک از سرویس‌های انرژی دهنده در<sup>۱</sup> جدا شود، موقعیت در باید بدون تغییر باقی بماند. اگر در حین باز یا بسته شدن در، سرویس‌های انرژی دهنده آن دچار نقص شوند، اینمی نباید به خطر بیافتد. بازسازی سرویس‌های انرژی دهنده در بعد از خرابی، نباید اینمی را به خطر بیاندازد.

۲-۴-۴ تمهیداتی باید بکار گرفته شود تا در صورت جداسدن WD از هریک از سرویس‌های انرژی دهنده مکانیزم در، در(ها) به طور دستی باز شود. این تمهیدات نباید از جهات دیگر، بر وسائل اینمی تاثیر بگذارد.

۳-۴-۴ در (ها) باید مجهر به حسگری باشد تا نیروی ممانعت کننده در برابر حرکت در به هنگام بسته شدن را حس کند. حسگر نیرو باید باعث حرکت معکوس در شود. نیروی لازم برای فعال شدن حسگر نباید از ۱۵ نیوتن فراتر رود. هنگام بسته شدن مجدد در، بعد از حس کردن مانع توسط حسگر، نیروی لازم برای فعال شدن آن نباید از ۱۵۰ نیوتن بیشتر شود.

یادآوری ۱ - چنانچه حسگر فعال شود، ممکن است یک هشدار دهنده به کار افتد.

یادآوری ۲ - چنانچه مکانیزم حرکت در به گونه‌ای باشد که نیرویی بیش از ۱۵۰ نیوتن به مانع اعمال نکند و چنانچه بسته شدن در باعث عمل پرش بین در و سایر قسمت‌های WD در دسترس کاربر نشود، به هیچ وسیله‌ای نیاز نیست.

یادآوری ۳ - اگر در یا مکانیزم آن به هنگام باز شدن وارد فضای کاری شود، بهتر است آن قسمت از در یا مکانیزمش به گونه‌ای طراحی و ساخته شود که در اثر حرکت آن اینمی به خطر نیافتد. اگر این امر تحقق پذیرنیست می‌توان از نرده یا حفاظهای مشابه، که ویژگی‌های آن در استاندارد ملی ایران .....: سال .....<sup>۲</sup> مشخص شده است، استفاده کرد.

#### ۳-۴-۴ کنترل درهای عمل کننده دستی

۴-۴-۳ باید توصیفی از عملیات دستی مورد نیاز برای قفل کردن در، به کاربر ارائه شود. بعلاوه اگر روند باز کردن قفل معکوس روند بستن آن نباشد، باید نشانه ای مبني بر روشن دستی مورد

<sup>۱</sup> - Services Powering the Door

<sup>۲</sup> - تا تهیه و تدوین استاندارد ملی ایران مربوط باید به استاندارد ۱۹۸۸: BS 5304: رجوع شود.

نیاز برای باز کردن قفل در برای کاربر وجود داشته باشد. این نشانه باید به وضوح برروی در یا دستگیره آن و یا چرخ دستی آن قابل مشاهده باشد. باید دستورالعمل‌های واضحی، بر روی تابلوی جلویی مجاور با در یا تابلوی کنترل کاربر، نصب شود.

۴-۳-۴ مکانیزم در باید به گونه ای باشد که نیروی اعمال شده توسط کاربر به منظور قفل کردن یا باز کردن قفل در، از ۵۰ نیوتن بیشتر نباشد.

#### ۴-۴-۴ کنترل درهای WD دو انتهایی

۴-۴-۱ کنترلی که آغازکننده دورهکاری خودکار WD دو انتهایی است، تنها باید در یک انتهای محفظه باشد. هنگامی که در بارگذاری بسته و قفل شود، تا زمانی که WD یک دورهکاری موفق را به پایان نرسانده باشد (به عبارت دیگر خطایی را نشان نداده باشد) نباید امکان بازکردن در باربرداری وجود داشته باشد (رجوع شود به بند ۹-۴).

در صورت بروز خطا، تنها باید امکان بازکردن در بارگذاری وجود داشته باشد (رجوع شود به بند ۴-۶).

امکان بازکردن یا بستن در طرف مقابل محفظه، یا بازکردن درها بطور همزمان نباید برای کاربر وجود داشته باشد.

۴-۴-۲ یک نمایشگر دیداری باید در دو انتهای WD تدارک دیده شود تا زمان بسته و قفل بودن هر دو در را نشان دهد.

۴-۴-۳ نشانه "پایان دورهکاری" یا عبارت مشابه (رجوع شود به بند ۱۱-۷-۴) باید زمانی که قفل در باربرداری باز می شود، حذف شده و تا زمانی که قفل در باربرداری مجدداً بسته نشده است قفل در بارگذاری باید بسته بماند.

#### ۴-۵ سیستم لوله کشی و اجزاء آن

##### ۴-۵-۱ کلیات

۴-۱-۵-۱ لوله ها و اتصالات WD باید قابل تخلیه و مقررات آنها مطابق با استاندارد (های) مربوط باشند، مگر آنکه خلاف آن بیان شده باشد.

**۴-۱-۵** ویژگی های تمام مواد غیر فلزی در تماس با آب آشامیدنی که بالا دست فاصله های هوایی نوع A (رجوع شود به بند ۴-۱۳-۲) هستند باید مطابق استاندارد ملی ایران ..... سال ..... باشند.<sup>۱</sup>

#### **۴-۵-۴ شیرهای کنترل**

**۴-۲-۵-۱** قوانین کاربردی زیر برای هریک از شیرهای متصل به محفظه باید اعمال شود:  
**۴-۱-۲-۵-۱** در کاربردهایی که در آن دماها و فشارهای سیستم می تواند از ۸۰ درصد حداقل مشخص شده توسط سازنده شیر فراتر رود، نباید مورد استفاده قرار گیرد (رجوع شود به بند ۶).  
**۴-۲-۵-۲** باید با استفاده از اتصالاتی که براحتی جدا می شوند و بدون نیاز به برداشتن لوله های رابط، قابل برداشتن باشند. همچنین در صورت لزوم باید امکان تعویض این لوله ها بدون برداشتن شیرهای کنترل وجود داشته باشد.

**۴-۱-۲-۵-۳** در نخستین راه اندازی نباید نشتی گاز و یا مایع در شیر کنترل، از ۵ درصد کل نشتی مجاز برای هر مرحله از دوره کاری بیشتر شود (رجوع شود به بند ۶-۱-۸).  
یادآوری - بهتر است نشتی های گاز براساس شرایط مرجع دمای ۲۷۳ درجه کلوین و فشار ۱۰۰۰ میلی بار باشد.

**۴-۲-۵-۴** در صورت سفارش خریدار (رجوع شود به پیوست الف)، باید داده هایی ارائه شود که نشان دهد هر نوع شیر استفاده شده می تواند برای حداقل ۲۰۰۰ دوره کاری، بدرستی کار کند.

**۴-۵-۴ سیستم های افشاره آب<sup>۲</sup>**  
افشاره های جت باید در جای مناسبی نصب شوند تا شستشو و ضد عفونی کامل بار به همراه حامل/ سبد آن را تضمین کنند.

به منظور جلوگیری از عبور ذراتی که می تواند جت را مسدود کند، باید از یک فیلتر قبل از جت ها استفاده شود.

یادآوری - بهتر است تمام جت ها و افشاره ها به گونه ای طراحی شوند تا احتمال انسداد به حداقل برسد.

<sup>۱</sup> - تا تهیه و تدوین استاندارد ملی ایران مربوط باید به استاندارد ۲۰۰۰:۱-۶۹۲۰ BS رجوع شود.

<sup>۲</sup> - Spray Systems

تمامی لوله هایی که حاوی افشاره ها و جت ها می باشند باید قابل پیاده سازی بوده، با اتصالات پیچی یا اتصالات سریع<sup>۱</sup> تکمیل شده باشند و تمامی سطوح داخلی و خارجی آنها براحتی قابل تمیز کردن باشد. تمامی جت ها باید قابل برداشتن بوده و نصب آنها باید به گونه ای باشد که بتوان حداقل ۲۵۰ بار این کار را تکرار کرد. جت ها باید با یک وسیله که مشخص کننده نصب آنها در وضعیت صحیح می باشد، تکمیل شوند. تمام اتصالات باید بگونه ای طراحی شوند تا افشاره ها، جت ها و سیستم های وابسته به هنگام نصب/نصب مجدد درجهت صحیح خود قرار گیرند.

#### ۴-۵-۴ پمپ ها

پمپ های آب ساخته شده از یک ماده غیرخورنده<sup>۲</sup>، باید خود تخلیه کن بوده یا با یک تخلیه که بلا فاصله قابل دسترسی است، تکمیل شوند. ویژگی های تمام اتصالات پمپ فلانزدار باید مطابق با استاندارد ملی ایران .....: سال .....<sup>۳</sup> و با واشرهایی مطابق با استاندارد ملی ایران .....: سال .....<sup>۴</sup> باشد.

پمپ ها باید به گونه ای مستقر و نصب شوند تا بدون پیاده سازی سایر قسمت های دستگاه قابل پیاده سازی و تعویض باشند (رجوع شود به بند ۱-۱-۴).

#### ۶-۴ ایمنی الکتریکی

ایمنی الکتریکی WD باید طبق الزامات شرح داده شده در استاندارد ملی ایران .....: سال .....<sup>۵</sup> باشد.

#### ۷-۴ اطلاعات فرآیند

۱-۷-۴ فرآیند شستشو باید حداقل شامل یک شستشوی اولیه با دمای پایین (کمتر از ۳۵ درجه سلسیوس)، یک شستشوی اصلی با دمای حداقل ۵۵ درجه سلسیوس (این مرحله اختیاری است) و مرحله (مراحل) آبکشی (در صورت نیاز) باشد.

۲-۷-۴ در مرحله شستشو اولیه دمای آب باید به اندازه ای باشد که باعث انعقاد پروتئین ها نشود.

<sup>۱</sup> - Bayonet coupling

<sup>۲</sup> - Non-corrosive material

- تا تهیه و تدوین استاندارد ملی ایران مربوط باید به استاندارد 2002: BS EN 1092 رجوع شود.

- تا تهیه و تدوین استاندارد ملی ایران مربوط باید به سری استانداردهای 1997: BS EN 1514 رجوع شود.

- تا تهیه و تدوین استاندارد ملی ایران مربوط باید به استاندارد 2000: IEC 61010-2-45 رجوع شود.

**پادآوری - دمای آب بالاتر از ۵ درجه سلسیوس در مرحله شستشو اولیه می‌تواند منجر به انعقاد پروتئینها شده و در فرآیند شستشو اختلال ایجاد کند.**

**۴-۷-۴ در مرحله شستشو اولیه باید دمای آب تحت کنترل بوده و در محدوده‌ای که سازنده WD بیان کرده است قرار داشته باشد.**

**۴-۷-۴ برای حصول ضد عفونی در حین کار پیوسته، دستگاه باید با انتقال حرارت از یک محظوظ آبی یا بخار در دمای اشباع، حداقل دمای تعیین‌شده‌ای را در حداقل زمان تعیین‌شده روی تمام سطوح بار ایجاد کند (رجوع شود به بند ۶-۷-۴).**

**۴-۷-۵ در طول دوره‌کاری محدوده تغییرات دما یا فشار باید در بازه‌ای باشد که باعث صدمه رساندن به بار نشود.**

**۴-۷-۶ هنگامی که آزمون طبق بند ۳-۵ انجام شود، در صورتی ضد عفونی حرارتی انجام شده است که یکی از روابط دما/ زمان زیر برآورده شود.**

**۱-۶-۷-۴ ۹۰ درجه سلسیوس برای ۱ ثانیه**

**۲-۶-۷-۴ ۸۰ درجه سلسیوس برای ۱ دقیقه**

**۳-۶-۷-۴ ۷۱ درجه سلسیوس برای ۳ دقیقه**

**پادآوری - ممکن است ترکیبات دما/زمان دیگری که حداقل سطح مشابهی از ضد عفونی حرارتی را تامین می‌کنند، توسط خریدار قید شود (همچنین رجوع شود به بند الف-۱۲).**

**۴-۷-۷-۴ کیفیت آب استفاده شده در مرحله شستشو نهایی (بعد از مرحله ضد عفونی) باید مشابه یا بهتر از آب آشامیدنی باشد. این آب باید از مخزنی بیاید که حداقل یکی از شرایط زیر را احراز کند.**

**۱-۷-۷-۴ حداقل دمای ثابت آب در مخزن ۶۰ درجه سلسیوس باشد، و یا**

**۲-۷-۷-۴ آب مورد مصرف درست قبل از فرآیند شستشو بطور خودکار ضد عفونی شود.**

**۸-۷-۴ مرحله خشک کردن**

**۴-۸-۷-۴ دستگاه WD بهتر است مجهز به مرحله خشک کردن باشد تا در اثر آن رطوبت روی سطوح بار از بین برود، مگر آنکه توسط سازنده شرایط دیگری بیان شده باشد.**

**۴-۸-۷-۴ هنگامی که آزمون طبق بند ۵-۴ انجام شود، مرحله خشک کردن بار توسط دستگاه WD باید به گونه‌ای باشد تا در انتهای آن مرحله هیچ‌گونه آثاری از آب بر روی سطوح بار مشاهده نشود.**

**۴-۸-۷-۳** کیفیت هوای داغ یا فشرده مورد استفاده در مرحله خشک کردن باید به گونه‌ای باشد تا از حداقلهای مجاز مربوط به فرآیند ضدغونی کمتر نشود.

**پادآوری** - می‌توان با قرار دادن یک فیلتر راندمان بالا<sup>۱</sup> در مسیر هوای ورودی به این مهم رسید.

**۴-۸-۷-۴** در صورتی که WD مجهز به فیلتر هوای باشد تمهداتی به منظور آزمون کارایی مجموعه فیلتر باید تدارک دیده شود.

**پادآوری** - در بعضی کاربردها لازم است این آزمون در حین فرآیند یا برای هر دوره کاری انجام شود.

**۴-۹-۷-۹** کلیدهای جداگانه بر روی سطوح خارجی هنگامی که طبق استاندارد ملی ایران ۲۸۶۸: سال ۱۳۷۶ مورد آزمون قرار می‌گیرند، باید دارای محدوده ۴ IP باشند.

**پادآوری** - بهتر است تابلوی کنترل‌کننده/ نشانگر به گونه‌ای طراحی و نصب شود تا در برابر نفوذ بخار و مایع چگالیده شده در حین کار عادی دستگاه مقاوم باشد.

**۴-۱۰-۷-۱** کلیدهایی باید برای آغاز کار، یعنی شروع دوره‌کاری، و انتخاب دوره‌کاری روی دستگاه تعییه شود.

**۴-۱۱-۷-۱** هر کلید، وسیله سنجش<sup>۲</sup> یا نشانگر باید با نماد مناسبی نشانه‌گذاری شود و دارای برچسبی حاوی توصیف کارکردن بوده به طوری که از فاصله ۱ متری از دستگاه قابل خواندن باشد (همچنین رجوع شود به ۴-۸-۴-۲). مقررات نمادهای استفاده شده باید طبق استاندارد ملی ایران .....: سال ..... و/ یا استاندارد ملی ایران .....: سال ..... باشند. در صورتی که نماد جدیدی استفاده شود طراحی آن باید طبق الزامات آمده در استاندارد ملی ایران .....: سال ..... باشد.

#### **۴-۸-۴ ابزار دقیق و کنترل ها**

#### **۴-۸-۱-۱ کلیات**

<sup>۱</sup> - High Efficiency Particulate Air (HEPA) filter

<sup>۲</sup> - gauge

- تا تهیه و تدوین استاندارد ملی ایران مربوط باید به استاندارد 2002: IEC 60417:2002 رجوع شود.

- تا تهیه و تدوین استاندارد ملی ایران مربوط باید به استاندارد 2004: ISO 7000:2004 رجوع شود.

- تا تهیه و تدوین استاندارد ملی ایران مربوط باید به استاندارد 1988: IEC 60416:1988 رجوع شود.

**۴-۱-۸-۱** ابزارهای دقیق و کنترل ها باید به گونه ای طراحی، جایگذاری و محافظت شوند تا کارآئی آنها، همانطور که در این استاندارد شرح داده شده است، هنگام کار در دمای محیطی بین ۱۰ تا ۴۰ درجه سلسیوس و رطوبت نسبی کمتر از ۸۵ درصد حفظ شود.

**۴-۱-۸-۲** وسایل سنجش و نشانگرها باید نشانه گذاری شوند یا دارای برچسبی حاوی توصیف عملکردشان باشند. اگر برای کارهای دماسنگی استفاده شوند، باید محل حسگر مربوط مشخص شود. اگر ابزار دقیقی به ترتیب به بیش از یک حسگر وصل شود، باید به طور پیوسته محل حسگر فعالی که دمای آن نمایش داده می شود، مشخص شود.

در شدت نور محیط  $100 \pm 300$  لوکس، با چشم عادی یا تصحیح شده، علائم روی هر نشانگر یا صفحه نمایش باید در فواصل دید ۲۵ و ۱۰۰ سانتیمتر به وضوح قابل مشاهده باشد.

**۴-۱-۸-۳** باید اتصالاتی تدارک دیده شود تا امکان تعیین صحت و سقم ابزارهای دقیق و کنترل های فرآیند، به طور مستقل در طول یک دوره کاری فراهم شود.

هر سیستم ابزار دقیق باید برای کالیبره شدن (رجوع شود به بندهای ۹-۱-۲-۸-۴ و ۶-۲-۲-۸-۴) بدون پیاده سازی یا برداشتن آن از مکانش به وسیله ای برای تنظیم مجهز شود. سیستم تنظیم باید به منظور جلوگیری از به هم خوردن غیرعمدی تنظیم، مثلاً بوسیله یک پوشش یا پیچ قفل کننده، محافظت شود.

**۴-۱-۸-۴** حفظ دمای ضد عفنونی مشخص شده به طور پیوسته برای زمان مشخص شده باید امکان پذیر باشد (رجوع شود به بند ۶-۷-۴).

حداقل یک حسگر باید در موقعیتی قرار گیرد که تضمین نماید تمام قسمت های بار برای مدت زمان مورد نیاز به دمای ضد عفنونی رسیده اند. یادآوری ۱ - روش آزمون طبق بند ۳-۵ است.

یادآوری ۲ - ممکن است به منظور کنترل قفل های داخلی، به نقاط حسگر دیگری علاوه بر آنها یی که مشخص شده اند، نیاز باشد.

یادآوری ۳ - حسگرها باید بگونه ای به کنترل کننده، نشانگر و ثبات (در صورت تعبیه) وصل شوند که هر گونه اختلاف دمای بیشتر از  $0.5 \pm$  درجه سلسیوس بین دماهای اندازه گیری شده را روی دما سنجهای نشانگر و ثبات و یا بوسیله نشان دادن خطای در پایان دوره کاری مشخص شود.

- ٤-١-٨-٥ نشانگر های زیر باید در سمت بارگذاری WD قرار داشته باشند :
- ٤-١-٨-٦ نشانگر خطا (رجوع شود به بند ٤-٩-٢-١).
- ٤-١-٨-٧ وسیله سنجش ساعات کارکرد دستگاه یا شمارنده دوره کاری.
- ٤-١-٨-٨ دمای ضد عفونی.
- ٤-١-٨-٩ نشانگر پایان دوره کاری (رجوع شود به بند های ٤-٤-٣ و ٤-٤-١).
- پادآوری ۱ - پایان دوره کاری برای دستگاه چند ایستگاهی کاربرد ندارد.
- پادآوری ۲ - ممکن است یک علامت شنیداری متغیر اضافی نیز نصب شده باشد.
- ٤-١-٨-١٠ به منظور نشان دادن دمای شستشو باید یک دما سنج نصب شده باشد (رجوع شود به ٤-١).
- ٤-١-٨-١١ ابزار های دقیق و نشانگر های زیر باید در سمت باربرداری WD های دو انتهایی قرار داشته باشند.
- ٤-١-٨-١٢ نمایشگر دیداری به منظور اطمینان از بسته و قفل بودن درها (رجوع شود به بند ٤-١-٧).
- ٤-١-٨-١٣ نشانگر پایان دوره کاری (رجوع شود به بند های ٤-٤-٣ و ٤-٤-١).
- پادآوری ۱ - پایان دوره کاری برای دستگاه چند ایستگاهی کاربرد ندارد.
- پادآوری ۲ - ممکن است یک علامت شنیداری متغیر اضافی نیز نصب شده باشد.
- ٤-١-٨-١٤ خرابی هر حسگر نباید اینمی را به خطر اندازد. آزمون باید به روش آمده در بند ٤-٦-٥ انجام شود.
- ٤-١-٨-١٥ خرابی هر حسگر در سیستم کنترل کننده دما یا زمان ضد عفونی باید سبب بروز اشکالی شود تا نشان داده شود.
- هر حسگر باید به روش آمده در بند ٤-٦-٥ آزمون شود.
- ٤-١-٨-١٦ ابزار های دقیق نشانگر
- ٤-١-٨-١٧ دما سنج های نشانگر
- ٤-١-٨-١٨ WD باید مجهز به ابزار دقیق نشانگر دمای محفظه باشد.
- ٤-١-٨-١٩ از دما سنج های نشانگر نوع دوفلزی نباید استفاده شود.

- ۴-۱-۲-۸-۳-۲-۵ در صورت تعییه ابزار دقیق نشانگر دمای محفظه، حد بالایی درجه بندی آن باید درصد بالاتر از حداقل دمای کار باشد.
- ۴-۱-۲-۸-۴ ویژگی‌های دماسنجد های انساطی نوع عقربه‌ای باید مطابق با استاندارد ملی ایران سال .....<sup>۱</sup> باشند.
- ۴-۱-۲-۸-۵ ویژگی‌های دماسنجد های پتانسیومتری باید مطابق با اندیس ۱ کلاس اندازه گیری استاندارد ملی ایران .....<sup>۲</sup> باشند. همچنین حسگر شکسته شده باید با انحراف کامل به انتهای ابتدای بازه نشان داده شود.
- ۶-۱-۲-۸-۴ ابزارهای دقیق نمایشگر دیجیتالی باید دارای درجه تفکیک حداقل ۱ درجه سلسیوس بوده و ویژگی‌های آنها در بازه ۰ تا ۱۰۰ درجه سلسیوس مطابق با اندیس ۱ کلاس اندازه گیری استاندارد ملی ایران .....<sup>۲</sup> باشند.
- چنانچه حسگر خراب شود (شکسته شود)، ابزار دقیق باید خطای را نشان دهد.
- ۷-۱-۲-۸-۴ مقررات حسگرهای مقاومتی پلاتین برای ابزارهای دقیق مطابق ۴-۱-۲-۸-۵ و ۴-۱-۲-۸ باید طبق کلاس B استاندارد ملی ایران .....<sup>۳</sup> باشند.
- ترموکوپل ها باید از نوع T, K یا N بوده و ویژگی‌های آنها طبق استاندارد ملی ایران .....<sup>۴</sup> سال .....<sup>۴</sup> باشند.
- عناصر مقاومتی نیمه هادی ترمیستورها، در صورتی که مورد استفاده قرار گیرند، باید بتوانند حداقل تا دمای ۱۰ درصد بالاتر از حداقل دمای دستگاه را حس کنند.
- ۸-۱-۲-۸-۴ باید وسایلی برای تنظیم دمای ضدغونی در بازه ۷۰ تا ۱۰۰ درجه سلسیوس تدارک دیده شود. تنظیم باید بوسیله یک کد، کلید یا ابزار صورت پذیرد.
- ۹-۱-۲-۸-۴ ابزار دقیق پس از تنظیم (رجوع شود به بند ۴-۱-۸-۴-۳)، هنگام کارکرد دستگاه تحت شرایط عادی، باید دمای را با صحت  $\pm 0.5$  درجه سلسیوس در دمای متوسط ضدغونی نشان دهد (رجوع شود به بند ۴-۱-۸-۴-۱).

<sup>۱</sup>- تا تهیه و تدوین استاندارد ملی ایران مربوط باید به استاندارد 1986: BS 5235:1986 رجوع شود.

<sup>۲</sup>- تا تهیه و تدوین استاندارد ملی ایران مربوط باید به استاندارد 1993: BS 5164:1993 رجوع شود.

<sup>۳</sup>- تا تهیه و تدوین استاندارد ملی ایران مربوط باید به استاندارد 1996: BS EN 60751:1996 رجوع شود.

<sup>۴</sup>- تا تهیه و تدوین استاندارد ملی ایران مربوط باید به استاندارد 1995: IEC 60584-1:1995 رجوع شود.

۴-۱-۲-۸-۱ درجه بندی هر ابزار دقیق آنالوگ باید دارای فواصل ۱ درجه سلسیوس بوده و در فواصل کمتر از ۵ درجه سلسیوس، دارای علائم فرعی باشد. بازه درجه بندی باید مطابق با یکی از بازه های آمده در استاندارد ملی ایران .....: سال .....<sup>۱</sup> باشد.

۴-۲-۸-۱-۱-۲-۸-۱ چنانچه دمای محیط بین ۱۰ تا ۴ درجه سلسیوس متغیر باشد، خطای ابزار دقیق نباید از ۰/۰۸ درجه سلسیوس به ازاء یک درجه سلسیوس تغییر، بیشتر شود.

#### ۲-۲-۸-۴ نشانگرهای فشار

نشانگرهای فشار در صورت نصب باید دارای ویژگی های زیر باشند.

۱-۲-۸-۴-۱ صورت نمایشگر دیجیتال یا آنالوگ باشد.

۲-۲-۸-۴ درجه بندی بر حسب بار یا کیلوپاسکال باشد.

۳-۲-۲-۸-۴ حداقل صحت اندازهگیری ۵ کیلوپاسکال (۰/۰۵ بار) باشد.

۴-۲-۲-۸-۴ حد بالایی درجه بندی به اندازه ای باشد که حداقل فشار کاری از ۸۰ درصد آن بیشتر نباشد.

۵-۲-۲-۸-۴ درجه بندی نمایشگر آنالوگ باید فواصل ۲۰ کیلوپاسکال (۰/۲ بار) یا کمتر باشد.

۶-۲-۲-۸-۴ نمایشگر دیجیتال باید دارای درجه تفکیک حداقل ۱ کیلوپاسکال (۰/۰۱ بار) باشد.

۷-۲-۲-۸-۴ قابل تنظیم با صحت ۵ کیلوپاسکال (۰/۰۵ بار) یا بهتر در فشار کاری باشد.

۸-۲-۲-۸-۴ چنانچه به عنوان عملکرد کنترلی استفاده شود، محافظت شکستن حسگر باید در برابر خرابی ایمن باشد.

۹-۲-۲-۸-۴ باید به وسیله ای مجهز باشد تا بدون جدا کردن نمایشگر از WD بتوان با استفاده از یک کد، کلید یا ابزار خاص آنرا تنظیم کرد.

#### ۳-۸-۴ زمان سنج

۱-۳-۸-۴ صحت و قابلیت تکرار پذیری زمان سنجهای کنترل فرآیند باید حداقل یک دهم برابر بازه های زمانی که اندازه گیری می کنند، باشد.

۲-۳-۸-۴ نمایشگرهای زمان، شامل ثباتها، باید الزامات زیر را رعایت کند.

۱-۲-۳-۸-۴ بر حسب دقیقه یا ثانیه درجه بندی شوند.

<sup>۱</sup> - تا تهیه و تدوین استاندارد ملی ایران مربوط باید به جدول ۳ از استاندارد ۱986: BS 5235: رجوع شود.

**۴-۲-۳-۸** صحت اندازهگیری در بازه‌های زمان‌سنجی تا ۵ دقیقه ۲/۵ درصد یا بهتر، و برای بازه‌های بزرگتر از ۵ دقیقه ۱ درصد یا بهتر باشد.

**۴-۲-۳-۸** بتوان بدون جدا کردن نمایشگر از WD آن را با استفاده از یک کلید، کد یا ابزاری خاص، تنظیم کرد.

**۴-۸-۴** ابزارهای دقیق ثبات (در صورت تعییه)

**۴-۴-۸** ابزارهای دقیق ثبات باید به غیر از طول درجه بندی و ارتفاع نمایش، مطابق با مقررات ابزارهای دقیق نشانگر متناظر آمده در بند ۴-۸-۴ باشند.

**۴-۴-۸-۴** ویژگی‌های ابزارهای دقیق ثبات باید مطابق با اندیس ۱ کلاس اندازه‌گیری استاندارد ملی ایران ..... سال ..... باشند، یعنی صحت آنها باید کمتر از ۱ درصد از کل بازه درجه بندی باشد، و باید به طور دائم عمل ثبت را انجام دهن. ابزار دقیق باید پس از رخداد خطأ در طول دوره‌کاری به کار خود ادامه دهد، مگر اینکه تغذیه برق قطع شده یا خود ابزار دقیق درست کار نکند.

**۴-۴-۸-۴** اگر ابزار دقیق ثبات فشار بصورت یکپارچه با ثبات دما باشد، خطوط روی نمودار باید برای دما و فشار مشترک بوده و فواصل نشانه گذاری شده اصلی دما و فشار به صورت یک در میان باشند.

**۴-۴-۸-۴** ابزارهای دقیق ثبات دیجیتال باید به منظور ثبت دما و زمان‌هایی که در آنها در هر مرحله از دوره‌کاری عمل ثبت صورت می‌گیرد قابل برنامه ریزی باشند. مقدار دما باید در طول دوره‌کاری به صورت پیاپی در فواصل زمانی کمتر از ۲ ثانیه اندازه‌گیری شود. با پیشرفت دوره‌کاری، داده باید :

**۴-۴-۸-۴-۱** به صورت گرافیکی ثبت شود.

**۴-۴-۸-۲** به صورت فهرست چاپ شود.

**۴-۴-۸-۳** در یک حافظه دائم ذخیره شود تا قبل از خارج سازی بار مورد فراخوانی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

داده‌های فهرست شده (رجوع شود به بند ۴-۴-۸-۴) باید حداقل شامل مقادیر متغیر در شروع و پایان هر مرحله از دوره‌کاری، باشند. هر مقداری که در محدوده تنظیم شده (برای متغیرها در آن

<sup>۱</sup> - تا تهیه و تدوین استاندارد ملی ایران مربوط باید به استاندارد ۱993: 5164 BS رجوع شود.

مرحله)، قرار ندارد باید به صورتی چاپ شود (مثالاً با تغییر رنگ) که نشان دهد از حدود تنظیم شده خارج شده است.

پادآوري - اگر فرآيند ثبت خاصي مورد نياز است، بهتر است در اطلاعاتي که خريدار به سازنده ارائه مي دهد قيد شود (رجوع شود به پيوست الف).

۴-۸-۵ ابزارهای دقیق نشانگر یا ثبات با کارکرد کنترلی کارکرد کنترلی نباید بر صحت نشانگر یا ثبات اثر بگذارد و مجموع اثرات قابلیت تکرار پذيری و پس ماند نباید از ۳/۰ درصد بازه درجه بندی فراتر رود (همچنین رجوع شود به بند ۴-۱-۸-۴). ابزارهای دقیق ثبات آنالوگ نباید برای کارکرد کنترلی مورد استفاده قرار گیرند.

۶-۸-۴ نشانگر مرحله دورهکاري هر مرحله از دورهکاري باید به صورت ديداري نشان داده شود (همچنین رجوع شود به بند ۴-۱-۸-۴).<sup>(۵)</sup>

پادآوري - اين نشانگر در دستگاه هاي چند ايستگاهي کاربرد ندارد.  
۷-۸-۴ شمارنده دورهکاري یا وسیله سنجش ساعات کارکرد دستگاه شمارنده دورهکاري یا وسیله سنجش ساعات کارکرد دستگاه (رجوع شود به بند ۴-۱-۸-۴-۲-۵) باید حداقل پنج رقم را نمايش دهد و نباید قابلیت تنظیم مجدد داشته باشد.

۸-۸-۴ دورهکاري وکنترل خودكار ۴-۸-۸-۱ در WD باید يك (چند) سیستم کنترل خودكار به منظور کنترل دورهکاري تعبيه شود. سیستم (هاي) کنترل باید هرگجا که لازم باشد، برای هر مرحله از دورهکاري، قابل برنامه ریزی باشرياط از قبل تعیین شده، باشد. نباید امكان تنظیم متغيرهای از قبل تعیین شده در حین پیشرفت دورهکاري وجود داشته باشد. کنترل کننده خودكار ریزپردازندای باید قابلیت نمايش متغيرهای از قبل تعیین شده دورهکاري را داشته باشد (رجوع شود به بندهای ۱-۷-۴، ۶-۷-۴).

اگر WD ها برای چندین دورهکاري برنامه ریزی شده باشند، انتخاب هر دورهکاري باید توسط کلید يا کد صورت گيرد.

باید تمهیداتی به منظور کنترل مضاعف کنترل کننده به کارگرفته شود، اما عملکرد کنترل مضاعف (رجوع شود به بند ۴-۸-۹) نباید هیچ یک از وسایل اینمی را تحت تأثیر قرار دهد (رجوع شود به بند ۹-۴).

۴-۸-۸-۲ دوره‌کاری باید بوسیله یک دکمه منفرد شروع شود (همچنین رجوع شود به بند ۴-۱-۴).

۴-۸-۸-۳ کنترل کننده باید در پایان یک دوره‌کاری موفق عبارت "پایان دوره‌کاری" را نمایش دهد. در صورت بروز خرابی در هریک از سرویسهای هوا، بخار، آب یا تخلیه، این نمایشگر باید در برابر هرگونه خرابی اینم باشد.

یادآوری ۱ - این الزام در دستگاههای چند ایستگاهی کاربرد ندارد.

یادآوری ۲ - ممکن است یک علامت شنیداری نیز نصب شود.

آزمون باید طبق بند ۳-۶-۵ انجام شود.

۴-۸-۸-۴ لامپهای نشانگر فیلامان دار، یعنی به جز دیودهای ساطع کننده نور<sup>۱</sup>، باید در کمتر از ۸۰ درصد حداقل محدوده کاریشان، بکار گرفته شوند.

۴-۸-۸-۵ دستیابی به کنترل‌ها به منظور تنظیم متغیرهای دوره‌کاری باید فقط از طریق یک کلید، کد یا ابزار خاص که بتواند بدون پیاده سازی کنترل یا برداشتن آن از مکان ثابتش کارکند، صورت پذیرد.

هرکنترل قابل تنظیمی که از قبل تنظیم شده است باید در پشت تابلوی قفل شدنی قرار داشته باشد یا برای تنظیمش به استفاده از کلید یا ابزار خاصی نیاز باشد.

۴-۸-۹-۱ کنترل مضاعف کنترل خودکار

۴-۸-۹-۱-۱ کنترل مضاعف در دسترس برای کاربر کنترل بر کنترل مضاعف که از صفحه کنترل قابل دسترسی باشد، باید :

۴-۸-۹-۱-۲ تازمانی که خطایی رخ نداده است، غیر فعال باقی بماند (رجوع شود به بند ۴-۹-۳).

۴-۸-۹-۲-۱ اجازه کنترل دستی در(ها) را بدهد، و

<sup>۱</sup> - LED

۳-۱-۹-۸-۴ تنها با استفاده از یک کلید، کد یا ابزار خاص، متفاوت با آنچه مورد نیاز دوره‌کاری است، فعال شود (رجوع شود به بند ۶-۱-۴-۴).

۲-۹-۸-۴ کنترل مضاعف برای اهداف مهندسی و تعمیر و نگهداری  
۴-۱-۲-۹-۸-۴ هرگجا که کنترل بر کنترل مضاعف فقط به منظور استفاده در حین تعمیر و نگهداری WD توسط مهندس مربوط تدارک دیده شده باشد، عملکرد این کنترل مضاعف باید:  
۴-۱-۱-۲-۹-۸-۴ نیازمند یک کلید، کد یا ابزار خاص باشد، متفاوت با آنچه در بندهای ۵-۸-۸-۴ و ۴-۱-۹-۸-۴ مشخص شده است.

۲-۱-۲-۹-۸-۴ به خطای رخ داده شده بستگی نداشته باشد.  
۴-۲-۹-۸-۴ هنگام استفاده از کلید، کد یا ابزار خاص مشخص شده در بند ۱-۱-۲-۹-۸-۴، باید امکان مشاهده همزمان وسایل سنجش WD برای مهندس وجود داشته باشد.

۱۰-۸-۴ سیستم‌های کنترل ریزپردازنده‌ای<sup>۱</sup> در صورت استفاده از یک کنترل ریزپردازنده‌ای، موارد زیر باید رعایت شود.  
۴-۱۰-۸-۴ باید در داخل یک جعبه محافظ نصب شود.  
یادآوری - چنانچه ثابت نگه داشتن شرایط محیط داخلی جعبه محافظ لازم باشد، بهتر است تهویه با استفاده از یک دمنده<sup>۲</sup> مجهز به یک حفاظ توری، صورت گیرد.

۴-۲-۱۰-۸-۴ باید در برابر شرایط اشکال که در اثر تداخل یا ولتاژ‌های جهشی تولید شده در دستگاه یا وارد شده به دستگاه از طریق کابل‌های تغذیه ایجاد می‌شود، محافظت شود.

۴-۳-۱۰-۸-۴ باید به وسیله‌ای مجهز شود تا مهندس تعمیرکار بتواند ولتاژ یا جریان موجود در هر خروجی و شرایط هر ورودی را مشاهده و بررسی کند.

۴-۴-۱۰-۸-۴ باید به وسیله‌ای مجهز شود تا ورودی‌های دیجیتال را به صورت الکتریکی، از ریزپردازنده جدا کند، بعنوان مثال جداساز نوری، و به وسیله‌ای مجهز شود تا مهندس تعمیرکار شرایط هر ورودی و تنظیم یا عملکرد هر حسگر را مشاهده و بررسی کند.

<sup>1</sup> - Microprocessor

<sup>2</sup> - Fan

**یادآوری** - برای برآورده کردن احتیاجات بندهای ۴-۱۰-۸-۳ و ۴-۱۰-۸-۴ استفاده از یک حالت دستی برای کنترل کننده که امکان دسترسی دیداری به وضعیت های ورودی را می دهد، مناسب می باشد.

۵-۱۰-۸-۴ نباید امکان تغییر پارامترهای فرآیند بدون استفاده از کدها یا کلیدها وجود داشته باشد، و کنترل نباید نیازی به استفاده از تجهیزات خارجی اضافی داشته باشد. اگر پارامترهای متغیر فرآیند تحت تاثیر کنترل کننده خودکار داخلی یا عملکرد کنترل از راه دور قرارگیرند، باید بگونه ای محافظت شوند که مقادیر آنها از حدود تنظیم شده توسط سازنده یا مهندس تعمیرکار بیشتر نشود، چرا که مانع از قضاوت درباره یکپارچگی یا اینمنی فرآیند می شوند. هر کجا که پارامتر متغیر فرآیند بایش از یک کنترل قابل تنظیم باشد، هر مقداری که نمایش داده می شود باید مقدار فعلی باشد یا نمایش واضحی دال بر اینکه این مقدار، مقدار فعلی نیست وجود داشته باشد. در مدارک همراه دستگاه باید اثرات و منابع چنین تنظیم هایی شرح داده شوند.

۶-۱۰-۸-۴ باید به منظور نگهداری حافظه داده های برنامه، هر کجا که کاربرد داشته باشد، به باتریهایی مجهز شود. این باتریها باید توسط سیستم کنترل، شارژ شوند و طول عمری بیشتر از ۵ سال داشته باشند. باید روشهایی برای نگهداری حافظه برنامه تدارک دیده شود. افت توان باتری نباید باعث ایجاد شرایط اشکالی که میتواند برروی فرآیند تاثیر بگذارد یا اینمنی را به خطر بیاندازد، شده و باید برای کاربر قابل رویت باشد.

۷-۱۰-۸-۴ باید این در زمان خرابی باشد.

۸-۱۰-۸-۴ باید شامل تمام اجزای لازم برای کارکردن باشد (جز حسگرهای و کنترل کننده آنها).

۹-۱۰-۸-۴ باید به منظور عملکرد این فرآیند به یک سیستم مراقب<sup>۱</sup> مجهز شود. ریزپردازنده باید تمام حسگرهای را در فواصل زمانی کمتر از ۲ ثانیه نمایش داده و کنترل کند.

۱۰-۱۰-۸-۴ باید به منظور نمایش اشکالات و خطاهای به یک سیستم نشانگر مجهز شود. نمایشگر باید به آسانی قابل درک بوده و مشخص کننده خطای و اشکال باشد.

۱۱-۱۰-۸-۴ دسترسی باید توسط یک کد و/ یا به صورت مکانیکی محدود شود تا از تغییرات غیر مجاز در برنامه جلوگیری شود.

۱۱-۸-۴ دسترسی به نرم افزار

<sup>۱</sup> - Watchdog

تمام برنامه و نرم افزار دستگاههایی که توسط یک ریزپردازنده کنترل می شوند باید در اختیار مرکز ثانویه مستقلی قرار گیرند، به طوریکه در صورت قطع ارتباط تجاری توزیع کننده یا عدم رسیدگی به مشکلات مربوط به نرم افزار یا به منظور بررسی نقایص یا خطاهاي بوجود آمده توسط دستگاه، مرکز ذیصلاح خرید به برنامه و نرم افزار دسترسی داشته باشد. جزئیات مربوط به مرکز ثانویه مستقل و روش دستیابی باید به صورت مکتوب عرضه شود (رجوع شود به بند ۱۰-۱-۶).

#### ۹-۴ اشکال

- ۱-۹-۴ در هریک از سرویسها، ایجاد نقص و رفع عیب آن باید اینمی را به خطر اندازد.
- ۲-۹-۴ اشکالاتی که بر ثمر بخشی دورهکاری تاثیر بگذارد (رجوع شود به بند ۹-۱-۸-۴) باید:
- ۱-۲-۹-۴ بصورت یک اشکال نشان داده شود و از برداشتن بار بدون انجام پاره ای اعمال ویژه شامل استفاده از ابزار، کد یا کلید جلوگیری کند، یا
- یادآوری - ممکن است محبوس شدن بار در داخل دستگاه چند ایستگاهی، عملی نباشد و سیستم جابجایی ممکن است تا زمان تخلیه بار به کار خود ادامه دهد.
- ۲-۲-۹-۴ فرآیند را از ابتدا آغاز کند و دورهکاری را به طرز مناسبی به پایان برساند.
- ۳-۹-۴ باید یک نشانگر اشکال تدارک دیده شود.
- ۴-۹-۴ بعد از اینکه اشکال نشان داده شد، کنترل کننده خودکار باید :
- ۱-۴-۹-۴ اجازه دهد تمام مراحل دورهکاری به پایان برسد، یا
- ۲-۴-۹-۴ از پیشرفت خودکار دورهکاری جلوگیری کند اما اجازه دهد کنترل دستی به منظور پیشبرد دورهکاری، برقرار باشد (رجوع شود به بند ۱-۶-۹-۴)
- ۴-۹-۵ اشکال باید حداقل تا زمان آزاد شدن مکانیزم قفل در با استفاده از کنترل دستی، به صورت دیداری نشان داده شود (همچنین رجوع شود به بند ۹-۸-۴).
- ۶-۹-۴ اشکال مسدود بودن تخلیه.
- ۱-۶-۹-۴ بند ۴-۹-۴-۲ شامل این اشکال خاص نمی شود.

۴-۶-۹-۴ اگر پس از پایان یک دوره‌کاری، سطح آب در محفظه از پایین‌ترین نقطه آب بند در<sup>۱</sup> محفظه بالاتر باشد، سیستم کنترل باید اشکالی را نشان دهد و از دسترسی به بار بدون استفاده از ابزار، کد یا کلید جلوگیری کند.

هنگامی که آزمون طبق بند ۷-۵ انجام شود، باید زمانی که سطح آب در انتهای یک دوره‌کاری بالاتر از پایین‌ترین نقطه آب بند قرار می‌گیرد، یک اشکال نشان داده شود و امکان بازکردن در دستگاه با استفاده از روش عادی، وجود نداشته باشد.

#### ۴-۱۰-۴ منبع آب و تدارک سرریز

##### ۴-۱۰-۱ کلیات

تخلیه سرریزها و لوله‌های هشدار باید تحت شرایط عادی کاربر، قابل مشاهده بوده و نباید باعث ایجاد خطر شود.

##### ۴-۱۰-۲ منبع آب

پادآوری - برای راهنمای نصب منبع آب به استاندارد ملی ایران .....: سال.....<sup>۲</sup> رجوع شود.

۴-۱۰-۳ تغذیه آب سرد و گرم به دستگاه باید از طریق فاصله هوایی نوع A که ویژگی‌های آن مطابق با استاندارد ملی ایران .....: سال.....<sup>۳</sup> می‌باشد، صورت پذیرد. هر فاصله هوایی باید بعد از شیر و روغن مناسب تعییه شود.

۴-۱۰-۴ شیر شناور یا وسیله دیگری که ورود آب به هر مخزن آب تعییه شده در WD را کنترل می‌کند باید به طور مطمئن و محکم به مخزن آب متصل شود و باید بگونه ای نصب شود تا هنگامی که سطح آب در مخزن بیش از ۲۵ میلیمتر پایین‌تر از سطح سرریز (تنظیم شده توسط لوله هشدار) باشد، ورود آب به مخزن متوقف / قطع شود.

مخازن آب سرد و گرم که جریان به آنها تخلیه و آب از آنها پمپ می‌شود باید اندازه و شکل قابل قبولی داشته باشند تا اجازه دهنده هر شیر شناوری که ممکن است درون مخزن آب قرار گیرد، عملکرد مناسبی داشته باشد.

<sup>۱</sup> - door

<sup>۲</sup> - تا تهیه و تدوین استاندارد ملی ایران مربوط باید به استاندارد 1997: BS 6700 رجوع شود.

<sup>۳</sup> - تا تهیه و تدوین استاندارد ملی ایران مربوط باید به استاندارد 2003: BS EN 13076 رجوع شود.

#### ۴-۱۰-۴ تدارک سرریز

۱-۳-۱۰-۴ قطر داخلی لوله هشدارکه به مخزن آب متصل شده است، نباید کمتر از ۱۹ میلی متر باشد (رجوع شود به استاندارد ملی ایران .....<sup>۱</sup>). تخلیه لوله هشدار باید در یک مکان آشکار بوده و جایی باشد که اینمی را به خطر نیاندارد.

۲-۳-۱۰-۴ اگر دستگاه WD مجهز به وسیله‌ای دیداری برای مشاهده و بررسی تخلیه آب از لوله هشدار باشد، تخلیه آب باید قبل از ورود به تخلیه دستگاه، از طریق یک فاصله هوایی مستقیماً در یک قیف بریزد (رجوع شود به استاندارد ملی ایران .....<sup>۱</sup>).

۳-۳-۱۰-۴ قابل قبول بودن اندازه سیستم سرریز و لوله هشدار، براساس آزمون آمده در بند ۸-۵ کنترل شود (رجوع شود به استاندارد ملی ایران .....<sup>۲</sup>).

#### ۱۱-۴ سیستم‌های تهویه، تخلیه و تصفیه

##### ۱۱-۱-۱ سیستم‌های تهویه

۱-۱-۱-۴ WD باید به یکی از روش‌های زیر تهویه شود.

۱-۱-۱-۱-۴ مستقیماً به هوای جو خارج از ساختمان، یا

۲-۱-۱-۱-۴ از طریق یک چگالنده<sup>۳</sup>، به طور غیرمستقیم به سیستم تخلیه، یا  
۳-۱-۱-۱-۴ به داخل محیط کاری.

یادآوری - ممکن است در جائیکه تهویه به داخل محیط کاری انجام شود، یک چگالنده یا فیلتر میکروبیولوژیکی مورد نیاز باشد.

۲-۱-۱-۴ در صورتی که توسط خریدار تصریح شده باشد، سیستم کanal کشی برای تهویه باید تدارک دیده شود (رجوع شود به پیوست الف).

۳-۱-۱-۴ طراحی سیستم تهویه باید اطمینان دهد که فشار داخل محفظه صرفاً از طریق سیستم تهویه تخلیه می شود.

آزمون باید طبق بند ۱-۹-۵ انجام شود.

<sup>۱</sup> - تا تهیه و تدوین استاندارد ملی ایران مربوط باید به استاندارد 1997: BS 6700: رجوع شود.

<sup>۲</sup> - تا تهیه و تدوین استاندارد ملی ایران مربوط باید به استاندارد 1982: BS 6280: رجوع شود.

<sup>۳</sup> - Condenser

۴-۱-۱-۴ اگر از یک چگالنده برای تهويه غير مستقيم استفاده شود، آب بند بین محفظه و تخليه نباید خالي شود.

۴-۱-۱-۵ اتصالات سистем کanal کشي، در صورت نياز، باید از نوع توپي<sup>۱</sup> باشد. اتصال کanal WD به سیستم کanal کشي باید بگونه اي باشد که کanal WD در داخل توپي سیستم کanal کشي قرارگيرد. جزئيات مقررات تخليه تهويه که شامل موارد زيراست باید تدارك ديده شود.

۴-۱-۱-۶ حجم هوا

۴-۱-۱-۷ افت فشار سیستم

۴-۱-۱-۸ حداکثر دما

پادآوري - راهنمای طراحی سیستم کanal کشي در پیوست ب آمده است.

۴-۱-۱-۹ هنگامي که آزمون طبق بند ۱-۵ انجام شود، نباید هیچگونه علامت قابل مشاهده اي از تخليه بخار يا مخلوط معلق آب در هوا داخل محيط کاري وجود داشته باشد (همچنین رجوع شود به بند ۴-۲-۱).

پادآوري - ممکن است بوسيله اتصال به تخليه جزيي يا با استفاده از یک چگالنده، از تخليه بخار يا مخلوط معلق آب در هوا داخل محيط کاري جلوگيري شود.

۴-۱-۱-۱۰ هنگامي که آزمون طبق بند ۱۰-۵ انجام شود، آب بند در سيفون بین محفظه و تخليه نباید طي پنج دورهکاري متولي عملكرد خود را از دست دهد.

۴-۱-۱-۱۱ سيفون تخليه

۴-۱-۱-۱۲ سيفون ها، در صورت نصب برروي WD، باید از نوع P، Q يا S طبق استاندارد ملي ايران ..... سال ..... باشند. طراحی سيفون باید شامل موارد زير شود.

۴-۱-۱-۱۳ آب بند مثبت بزرگتر از ۵۰ ميليمتر داشته باشد.

<sup>۱</sup> - Spigot

<sup>۲</sup> - تا تهيه و تدوين استاندارد ملي ايران مربوط باید به استاندارد BS 1184:1981 رجوع شود.

**۴-۱-۲-۱۱** قابل جداسازی برای تمیز کردن باشد و یا دریچه یا روزنہ قابل دسترسی، به منظور تمیز کردن داشته باشد.

**۴-۲-۱۱-۲** خروجی سیفون باید در پشت WD بوده و به گونه ای باشد که امکان نصب آن در هر وضعیت افقی از یک مکان ۱۸۰ درجه وجود داشته باشد.

**۴-۱-۲-۳** هرگونه تخلیه ماده چگالیده شده از کanal ها یا چگالنده به داخل محفظه، نباید بار را آلوده کند. آزمون باید طبق بند ۱۱-۵ انجام شود. در پایان آزمون، تمامی سطوح ظروف نگهدارنده باید عاری از لکه های آشکار آب باشند.

#### **۴-۱-۳-۳** سیستم تصفیه

**۴-۱-۳-۱۱-۱** هنگامی که آزمون طبق بند ۱۲-۵ انجام شود، متوسط حجم آب تخلیه شده در هر دوره کاری باید از ۱۵ لیتر بیشتر باشد.

**۴-۱-۳-۱۱-۲** پس از پایان مرحله شستشوی دوره کاری، سیفون باید عاری از خاک و تفاله باشد. آزمون باید طبق بند های ۱۳-۵ و ۱۴-۵ انجام شود.

در هریک از پنج آزمونی که طبق بند ۱۳-۵ انجام می شود، کره آزمون باید بداخل صافی جمع کننده جامد تخلیه شود.

بعد از هریک از پنج آزمونی که طبق بند ۱۴-۵ انجام می شود، تمامی دستمال های توالیت باید بداخل صافی جمع کننده جامد تخلیه شده باشد و سیفون عاری از هرگونه خاک و تفاله باشد.

#### **۴-۱-۲-۴** فیلترهای هوای نصب شده در WD

چنانچه به منظور اطمینان از ورود هوای عاری از باکتری به WD در مرحله خشک کردن، از فیلتر هوای استفاده شود، در صورتی که بار بعد از خروج از دستگاه بدون انجام هیچ فرآیند دیگری مورد استفاده واقع شود، فیلتر بکار رفته باید تحت آزمون قرار گیرد.

**۴-۱-۳-۱۳-۱** حامل ها و نگهدارنده های بار (همچنین رجوع شود به بند ۱-۱-۴)

چنانچه WD به سیستمی برای نگهداری بار و / یا سیستمی برای جابجایی بار به داخل و خارج از محفظه (ها) مجهز باشد (رجوع شود به بند الف - ۱۱)، موارد زیر باید رعایت شود :

**۴-۱-۱-۱۳-۱** تمام بار باید در ناحیه ای از فضای قابل استفاده محفظه، در طول دوره کاری نگهداشته و حفظ شود.

۴-۱-۱۳-۲ نیروی اعمال شده توسط کاربر، مستقیماً یا با بکارگیری یک وسیله مکانیکی همراه با دستگاه، برای برداشتن تمامی یا قسمتی از بار از محفظه نباید از ۲۵۰ نیوتن بیشتر باشد.

۴-۱-۱۳-۳ حامل بار باید :

۴-۱-۱۳-۴ توسط یک مکانیزم، که فقط در صورت فعال شدن سیستم جابجایی آزاد می شود، در داخل محفظه نگهدارنده شود، یا

۴-۱-۱۳-۵ تازمانی که معادل دوسوم طول محفظه بیرون کشیده شود، پایدار باقی بماند و یک وسیله نگهدارنده مجهز به قفل روی آن نصب شود بطوری که امکان بیرون کشیدن بار بیشتر از این فاصله پس از بازشدن قفل مهیا شود.

۴-۱-۱۳-۶ اگر بار در داخل محفظه برروی یک نگهدارنده چرخ دار قرار داشته باشد، چرخ ها نباید در تماس مستقیم با کف محفظه قرار گیرند.

۴-۱-۱۳-۷ سیستمی که برای نگهداری بار در محفظه مورد استفاده قرار می گیرد باید از مواد با دوام و مقاوم در برابر خوردگی ساخته شود و باید در برابر شرایط محیطی داخل محفظه مقاوم باشد.

۴-۱-۱۳-۸ سیستم مورد استفاده نباید مانع از :

۴-۱-۱۳-۹ اعمال متغیرهایی از قبل تنظیم شده دورهکاری به بار شود،  
۴-۱-۱۳-۱۰ تخلیه آزاد محتویات بار شود.

۴-۱-۱۳-۱۱ نفوذ بخار آب و / یا آب بداخل تمامی قسمت های در دسترس بار شود.

۴-۱-۱۳-۱۲ هرگونه امکانات اضافی که برای جابجایی بار در خارج WD مورد استفاده قرار می گیرد (بعنوان مثل چرخ دستی) باید زمانی که حداقل بار طراحی را نگهداری می کند و نیروی ۲۵۰ نیوتن به صورت افقی در هر جهت به بالاترین نقطه بار اعمال می شود، پایدار باقی بماند.

۴-۱-۱۳-۱۳ WD باید بگونهای طراحی شود تا برای یک یاترکیبی از انواع ظروف نگهدارنده، فرآیند را انجام دهد.

۴-۱-۱۳-۱۴ خریدار باید در خصوص اینکه لازم است ظروف نگهدارنده بطور خودکار خالی شوند یا خیر، به سازنده اطلاع دهد (همچنین رجوع شود به پیوست الف).

۴-۱۳-۴ دهانه در و سیستم نگهداری بار، در جاییکه ظرف نگهدارنده باید بطور دستی خالی شود، باید بگونه ای طراحی شود تا ظرف نگهدارنده بدون ترشح یا پاشش برروی کاربر یا محیط کاری، خالی و جایگذاری شود.

هنگامی که آزمون طبق بند ۱۵-۵ انجام شود، باید امکان تخلیه و جایگذاری ظرف نگهدارنده بدون ترشح یا پاشش برروی کاربر یا محیط کاری، میسر باشد.

#### ۱۴-۴ عملکرد

##### ۱-۱۴-۴ پاک کردن خاک

هنگامی که آزمون طبق بند ۱۶-۵ انجام شود، پس از اتمام فرآیند تمامی سطوح ظرف نگهدارنده که در تماس با پوست بیمار یا مواد زائد انسانی هستند باید هنگام مشاهده باچشم غیرمسلح عاری از خاک آزمون باشد.

یادآوری - بهتر است تمام سطوح ظرف نگهدارنده، اعم از اینکه در تماس با پوست بیمار یا مواد زائد انسانی باشند یا خیر، در معرض آزمون آمده در بند ۱۶-۵ قرار گیرد و بهتر است علی رغم استفاده از مقدار نسبتاً بیشتر خاک آزمون، بعد از انجام فرآیند، عاری از خاک آزمون قابل مشاهده باشد.

##### ۲-۱۴-۴ ضدغونی حرارتی

هنگامی که آزمون طبق بند ۳-۵ انجام شود، دماهای سطح و زمان ها باید طبق بند ۶-۷-۴ باشند.  
یادآوری - رابطه دما / زمان ترجیح داده شده عبارتست از حداقل ۸۰ درجه سانتیگراد برای حداقل ۱ دقیقه.

#### ۵ روشهای آزمون

##### ۱-۵ آزمون نشر سیال و بخارآب

##### ۱-۱-۵ کلیات

نشر بخار بداخل محیط کاری در صورت نقص در چگالنده یا نقص داشتن یا خراب بودن آب بندهای در اتفاق خواهد افتاد و این امر باعث افزایش نشت مواد آلوده از WD می شود.

اگر نشت بخار بیش از حد باشد، احتمال سوختن کاربر و خراب شدن دیوارها و پوشش های روی آنها وجود دارد.

هدف این آزمون اطمینان از عدم نشت بخار آب از WD می باشد.

#### ۲-۱-۵ وسایل لازم

۱-۲-۱-۵ یک ظرف حمل، از نوعی که WD برای آن طراحی شده است.  
۲-۲-۱-۵ دستمال کاغذی جاذب رطوبت.

یادآوری - دستمال هایی که به هنگام مرطوب شدن رنگشان عوض می شود برای این آزمون بسیار مفید است.

۳-۲-۱-۵ یک یا چند آبینه با اندازه ای بزرگتر یا برابر با  $50^*50$  میلی متر مربع.

#### ۳-۱-۵ روش اجرای آزمون

بگذارید تا آبینه(ها) در محیطی که WD مورد آزمون قرار می گیرد، به دمای محیط برسند. ظرف حمل را در محفظه WD قرار دهید، در را بسته و اتصالات بین در و اطرافش را خشک کنید تا هیچگونه رطوبتی وجود نداشته باشد. یک دوره کاری را راه اندازی کنید و با استفاده از آبینه(ها) بازبینی کنید که آیا بخار آب از محل آب بند های در، یا چگالنده در صورت نصب، خارج می شود یا خیر. پس از پایان دوره کاری و در حالی که در بسته مانده است، اتصالات بین در و اطرافش را با دستمال کاغذی جاذب رطوبت پاک کنید. بهتر است این عمل حتی الامکان نزدیک به اتصال یا آب بند صورت گیرد.

دستمال های کاغذی را از نظر علائم جذب رطوبت، تغییر رنگ یا افزایش جرم، امتحان کنید. چهار بار دیگر دوره کاری را راه بیاندازید و در طول آخرین (پنجمین) دوره کاری مجدداً با استفاده از آبینه همانند قبل خروج بخار آب را بازبینی کنید و در پایان دوره کاری، اتصالات بین در و اطرافش را با دستمال کاغذی استفاده نشده خشک کرده و آن را امتحان کنید.

#### ۲-۵ درها و قفلهای داخلی آنها

۱-۲-۵ عملکرد هر یک از سرویس ها به نوبت مختل شوند و، در صورتی که بیش از یک سیستم قفل داخلی تعییه شده است، هریک از سیستم های قفل داخلی نیز به نوبت از کار بیافتد. اگر فقط یک

سیستم قفل داخلی ایمن در زمان خرابی وجود دارد، هریک از اجزاء به نوبت دچار نقص شوند. تلاشی به منظور شروع بکارکردن دوره کاری صورت پذیرد. دوره کاری نباید شروع شود.

هشدار- هنگامی که آزمون با در(درهای) باز انجام شود، بهتر است احتیاط های لازم منظور گردد. بهتر است در اجرای آزمون تحت چنین شرایطی از توصیه های سازنده استفاده شود.

۲-۲-۵ درها بسته و قفل شده و دوره کاری شروع شود. در حین پیشرفت دوره کاری، باید تلاشی به منظور باز کردن قفل هریک از درها صورت گیرد. در این وضعیت باز کردن قفل هیچ یک از درها نباید امکان پذیر باشد.

یادآوری - در صورت امکان بهتر است قفل های داخلی به منظور مشاهده تغییر درگیری آنها نسبت به قبل از تلاش برای باز کردن در، بازرسی شود.

### ۳-۵ آزمون ضد عفونی حرارتی

#### ۱-۳-۵ کلیات

در بند ۶-۷-۴ گسترده ای از روابط مناسب زمان/ دما مشخص شده اند که در نتیجه آزمون های میکروبیولوژیکی حاصل شده اند.

هدف این آزمون تأیید حفظ شدن شرایط ضد عفونی در تمامی سطوح بار است.

#### ۲-۳-۵ وسایل لازم

۱-۲-۳-۵ سه حسگر دما، از نوع مقاومت پلاتینی با ویژگی های مطابق استاندارد ملی ایران سال .....<sup>۱</sup> یا ترموموکوپلی با ویژگی های مطابق استاندارد ملی ایران .....<sup>۲</sup>.

مشخصه کارآیی حسگرهای دما نباید تحت تأثیر محیطی که در آن نصب می شوند، بعنوان مثال فشار و یا بخار آب، قرار گیرند.

<sup>۱</sup>- تهیه و تدوین استاندارد ملی ایران مربوط باید به استاندارد 1996:IEC 60751:1996 رجوع شود.

<sup>۲</sup>- تهیه و تدوین استاندارد ملی ایران مربوط باید به استاندارد 1995:IEC 60584-1:1995 رجوع شود.

هنگامی که حسگرها در محیطی با دمای معلوم و حداقل ۱/۰ درجه سلسیوس تغییرات و در بازه دمای ضدعفونی، کاملاً غوطه ور می شوند، دماهایی که توسط آنها اندازه گیری می شود باید بیش از ۰/۵ درجه سلسیوس اختلاف داشته باشد.

۲-۲-۳-۵ ابزار دقیق برای ثبت دما، قادر به ثبت دماهای حداقل سه حسگر باشد. کanal ها ممکن است باهم ادغام شده باشند یا اینکه مستقل از یکدیگر باشند. اگر اندازه گیری پیوسته نیست، زمان بین دو نمونه برداری متواالی هرکانال باید بیشتر از ۲/۵ ثانیه باشد. از داده های تمام نمونه برداری ها باید برای نتیجه گیری استفاده کرد.

گستره اندازه گیری در ابزارهای دقیق آنالوگ باید حداقل ۰ تا ۱۵۰ درجه سلسیوس باشد. فواصل درجه بندی باید از ۱ درجه سلسیوس فراتر رود و سرعت کاغذ چاپ باید کمتر از ۱۵ میلی متر در دقیقه باشد. درجه تفکیک باید کمتر از ۵/۰ درجه سلسیوس باشد.

ابزارهای دقیق دیجیتال باید تغییرات دمایی بیشتر از ۱/۰ درجه سلسیوس را ثبت کند و گستره اندازه گیری آنها باید حداقل ۰ تا ۱۵۰ درجه سلسیوس باشد.

حد خطابین ۰ تا ۱۵۰ درجه سلسیوس (جز حسگرهای دما) باید هنگامی که ابزار دقیق ثبت دما در دمای محیط  $3 \pm 20$  درجه سلسیوس مورد آزمون قرار می گیرد از ۰/۲۵ درصد فراتر رود. خطای افزوده بخاطر تغییر در دمای محیطی باید از ۴/۰ درجه سلسیوس به ازاء هر یک درجه سلسیوس تغییر در دمای محیط فراتر رود.

۳-۲-۳-۵ منبع مرجع دما، که شامل موارد زیر می شود.

۱-۳-۲-۳-۵ یک دماسنجد استاندارد مرجع که مطابق با استاندارد ملی است و گستره دمایی ۱۰ تا ۱۰۰ درجه سلسیوس را شامل می شود. فواصل درجه بندی این دماسنجد باید از ۰/۲ درجه سلسیوس فراتر رود.

۲-۳-۲-۳-۵ یک محفظه کوچک با اندازه ای که بتواند حداقل سه حسکر دما را در خود جای دهد. تغییرات دما در داخل این محفظه باید از ۰/۲ درجه سلسیوس فراتر رود و صحت کنترل در بازه ۷۰ تا ۱۰۰ درجه سلسیوس باید ۱/۰ درجه سلسیوس یا کمتر باشد.

۴-۲-۳-۵ زمان سنج با فواصل درجه بندی ۰/۲ ثانیه و صحت  $0 \pm 5$  ثانیه یا کمتر برای مدت زمان ۱۵ دقیقه (برای استفاده در جایی که تجهیزات دماسنجدی کالیبره نباشند).

## ۵-۲-۳-۵ بار آزمون، شامل

۱-۵-۲-۳-۵ لگن هایی با ویژگی های مطابق استاندارد ملی ایران .....: سال .....<sup>۱</sup>

۲-۵-۲-۳-۵ لوله های ادرار

۳-۵-۲-۳-۵ ظروف توگود قابل حمل با ویژگی های مطابق استاندارد ملی ایران .....: سال .....<sup>۲</sup>

۴-۵-۲-۳-۵ ظرف مکش

۶-۲-۳-۵ نوار مناسب و مقاوم به فشار و رطوبت.

۳-۳-۵ کالیبراسیون و تأیید سیستم اندازه گیری دما

کالیبراسیون هریک از ابزارهای دقیق باید با استفاده از یک استاندارد مرجع که مطابق با استاندارد ملی می باشد، انجام شود.

هر ابزار دقیق باید یک گواهی آزمون معترض داشته باشد.

هر ابزار دقیق باید مطابق با دستورالعمل های سازنده کالیبره شود و کالیبراسیون باید شامل دمایی در داخل بازه دمایی ضد عفونی باشد.

سیستم اندازه گیری دما، مرکب از حسگرهای دما، ابزار دقیق دماسنجه برای ثبت دما، و دماسنجه مرجع، هنگامی که در مکان استفاده نصب می شود باید توسط یک مرجع مستقل (مطابق با بند ۲-۳-۵) در بازه  $2 \pm T$  درجه سلسیوس که  $T$  در آن دمای ضد عفونی است، تأیید شود.

## ۴-۳-۵ روش اجرای آزمون

محفظه را با استفاده از ظروف حمل، که WD برای آن طراحی شده است، بطور کامل بار کنید. دو حسگر دما را به گرمترین و سردترین نقاط بار در طول ضد عفونی حرارتی (رجوع شود به بند ۷-۴) بچسبانید.

یادآوری - ممکن است گرمترین و سردترین محل ها، پعنوان مثال، با قراردادن حسگرهای دما در داخل فضای مفید محفظه و ثبت دما در طول یک دوره کاری مشخص شود.

حسگر سوم را در مجاور حسگر دمای نصب شده در داخل محفظه اما بدون تماس داشتن مستقیم با بار، بچسبانید. یک دوره کاری با شروع سرد را راه اندازی کنید.

<sup>۱</sup> - تا تهیه و تدوین استاندارد ملی ایران مربوط باید به استاندارد 1992: BS 2588: رجوع شود.

<sup>۲</sup> - تا تهیه و تدوین استاندارد ملی ایران مربوط باید به استاندارد 1989: BS 5452: رجوع شود.

پس از پایان دوره‌کاری، پنج بار دیگر دوره‌کاری را بدون بازکردن در و برداشتن بار، یعنی با شروع داغ، به طور متوالی راه اندازی کنید.

پس از اتمام شش دوره‌کاری متوالی داده های حاصل از ابزار دقیق ثبت دما را بررسی کنید. اگر WD برای انجام فرآیند برروی انواع مختلف بار، بعنوان مثال لگن و لوله ادرار، در طی یک دوره‌کاری طراحی نشده است، آزمون را آنقدر تکرار کنید تا تمامی انواع ظروف حمل مواد زائد انسانی و ترکیبات بار مورد آزمون قرار گیرند.

#### ۴-۵ آزمون خشک بودن بار

در صورتی که دوره‌کاری شامل مرحله خشک کردن باشد آزمون زیر باید انجام شود.  
بار آزمون را در WD قرار دهید. یک دوره‌کاری کامل را انجام دهید. بعد از گذشت ۵ دقیقه از اتمام دوره‌کاری یک ورق نازک کاغذی را روی یک سطح صاف پهن کرده و بار را روی آن قرار دهید. هنگام برداشتن بار از داخل WD و قرار دادن آن روی کاغذ نازک، وجود هر ذره آب یا ریختن آب را ثبت نمایید. کاغذ نازک را از نظر جذب رطوبت بررسی نمایید. هنگامی که بار آزمون مجرای لوله‌ای داشته باشد باید از عدم وجود رطوبت در این مجرأ اطمینان حاصل شود. برای این کار می‌توان از دمیدن هوای فشرده خشک به داخل مجرأ و مرطوب شدن آبینه یا پاشش ذرات آب به بیرون استفاده کرد.

#### ۵-۵ آزمون کیفیت هوا

##### ۱-۵-۵ کلیات

فیلتر استفاده شده باید از نظر جذب ذرات مورد آزمون قرار گیرد. ممکن است این آزمون توسط تولید کننده WD انجام شود و یا تاییدیه‌ای از طرف تولیدکننده فیلتر ارائه شود. بسیاری از دستگاههای WD به منظور جدا کردن ذرات موجود در هوای مورد استفاده مرحله خشک کردن، مجهز به چنین فیلتری می‌باشند. این فیلترها معمولاً از نوع فیلترهای با راندمان بالا هستند که توانایی جذب باکتری‌ها از هوا

را نیز دارند. در صورتی که این نوع فیلترها تحت آزمون عمومی عملکرد جذب ذرات قرار گرفته باشند، معمولاً نیازی به انجام آزمونها بر روی فیلتر نصب شده نمی‌باشد. چنانچه خریدار درخواست نکرده باشد، آزمون نمونه‌گیری میکروبی بر روی فیلترهای نصب شده در WD انجام نمی‌شود.

#### ۲-۵-۵ روش اجرای آزمون

طبق روش شرح داده شده در استاندارد ملی ایران .....<sup>۱</sup>، فیلتر نصب شده در WD را تحت آزمون قرار دهید. به هوای بالادست فیلتر ذرات خنثی اضافه کنید. این ذرات با استفاده از یک تولیدکننده ذرات روغنی ایجاد شود. با استفاده از فتومنتر، در سمت پایین دست فیلتر و مجرای خروجی آن وجود نشته را بررسی کنید.

#### ۳-۵-۵ نتایج

مقادیر قرائت شده از دستگاه فتومنتر باید پایدار و تکرارپذیر باشد. این مقادیر در پایین دست فیلتر نباید بیش از یک درصد نسبت به مقادیر بالادست فیلتر انحراف داشته باشند.

#### ۶-۵ ابزار دقیق و کنترلها

۱-۶-۵ هر حسگر باید به نوبت غیر فعال شود و تلاشی برای باز کردن در (هریک از درها) صورت پذیرد. در هر حالت نباید امکان بازشدن در (ها) وجود داشته باشد. یادآوری - بهتر است در صورت امکان از انجام آزمون در طول دوره کاری پرهیز شود.

۲-۶-۵ دوره کاری باید شروع شود. هنگامی که دمای ضد عفونی حاصل شد، حسگر باید غیرفعال شود. در این صورت یک خطای باید در طول یا در انتهای دوره کاری نشان داده شود.

۳-۶-۵ یک خطای باید کنید، بعنوان مثال دمای منبع حرارتی مورد استفاده برای ضد عفونی را کاهش دهید. صفحه نمایش را در پایان دوره کاری کنترل کنید. عبارت "پایان دوره کاری" نباید نمایش داده شده و خطای باید نشان داده شود.

#### ۷-۵ آزمون محافظت در برابر مسدود شدن سیستم تخلیه

<sup>۱</sup> - تا تهیه و تدوین استاندارد ملی ایران مربوط باید به استاندارد ISO 14644-2:2000 رجوع شود.

## ۱-۷-۵ کلیات

آب بندهای درمکن است به صورت آب بند پیپاپیچ<sup>۱</sup> و یا بی منفذ باشند. اگر از نوع اولی باشد، هشدار مناسبی از شرایط سرریز توسط نشت کنترل شده برروی سطوح زمین ایجاد می شود. اگر از نوع دومی باشد، ممکن است مسدود شدن سیستم تخليه عاری از حفاظت باشد، و در این شرایط در باز شده و ناگهان آب و مواد زائد تخليه شوند.

هدف حفاظت در برابر مسدود شدن تخليه، جلوگیری از پاشش غیر قابل قبول و به حداقل رساندن احتمال انتقال عفونت می باشد. در این آزمون تخليه به طور مصنوعی مسدود شده و دورهای کاری بعدی تا زمانی اجرا می شوند که سطح آب بالاتر از آب بند در قرار گیرد. تحت چنین شرایطی یک نشانه خطأ باید تولید شود و در با استفاده از روش آزاد سازی عادی باز نشود.

## ۲-۷-۵ وسایل لازم

۱-۲-۷-۵ ظرفی مناسب جهت جمع آوری مایع یا اتصال WD به یک سیستم تخليه مناسب جهت آزمون.

۲-۲-۷-۵ کره فلزی جامد با قطری بین ۱۰ تا ۱۵ درصد بیشتر از قطر داخلی زانویی.

## ۳-۷-۵ روش اجرای آزمون

WD را برروی سطح زمین نصب کرده و آنرا به یک تخليه متصل کنید. عنوان یک گزینه دیگر WD ممکن است در سطحی بالاتر از سطح زمین نصب شود تا اجازه دهد آب تخليه جمع شود. در WD را بازکرده و کره فلزی را در آن قرار دهید تا مسیر تخليه را مسدود کند. در راسته و دورهکاری را راه اندازی کنید. پس از اتمام فرآیند، با دقیقیت سعی کنید با استفاده از روش آزاد سازی عادی، در WD را بازکنید. اگر در باز می شود و سطح آب پایین تر از سطح آب بند در می باشد، بلاfacله در راسته و دورهکاری را آنقدر تکرار کنید تا خطاگیری نشان داده شود. با استفاده از روش آزادسازی عادی سعی کنید در را باز کنید. اگر در باز نمی شود، ابزار، کد یا کلیدی را که سازنده ارائه داده است بکار گیرد. مشاهده کنید که آیا سطح آب بالاتر از پایین ترین نقطه آب بند در محفظه است یا خیر.

## ۴-۵ آزمون سرریز

<sup>۱</sup> - Labyrinth

## ۱-۸-۵ هدف

در حالی که شیر(های) تغذیه کاملاً باز هستند توانایی سرریز در تخلیه تمام آب اضافی، مورد آزمون قرار می گیرد.

## ۲-۸-۶ روش کار

WD را به تمام سرویس ها متصل کنید و تحت شرایط جریان با شیر(های) تغذیه کاملاً باز، فشار تغذیه آب را در بیشتر از ۶ بار تنظیم کنید.

یک لوله سرریز با طول بیشتر از ۱ متر و در حالی که به قیف<sup>۱</sup> تخلیه می شود رابه لوله هشدار متصل کنید.

شیر(های) تغذیه را کاملاً بازکرده و بالا نیامدن آب داخل مخزن را به بالاتر از سطح بالایی لوله هشدار، کنترل کنید.

## ۹-۵ سیستم تهویه

۱-۹-۵ اجازه داده شود شیر بخار بازماند. تخلیه بخار آب باید صرفاً از طریق سیستم تهویه صورت گیرد.

## ۱۰-۵ آزمون یکپارچگی آب بند تخلیه آب

## ۱-۱۰-۵ کلیات

اگر خروج بخار به هوای جو (خارج از محیط کاری) عملی نباشد، ممکن است از یک چگالنده برای تهویه غیر مستقیم استفاده شود. در این روش احتمال بوجود آمدن فشار مثبت در محفظه WD وجود دارد که چنانچه بیش از حد مجاز شود آب بند بین محفظه و تخلیه را خواهد شکست. هدف از انجام این آزمون، امتحان سالم ماندن آب بند در طول پنج دوره کاری متوالی می باشد.

## ۲-۱۰-۵ وسایل لازم

۱-۲-۱۰-۵ ظروف حمل، از انواعی که WD برای آن طراحی شده است.

۲-۲-۱۰-۵ یک زانویی آزمون، هم نوع و هم اندازه با زانویی که بر روی WD نصب شده است اما ساخته شده از مواد شفاف.

<sup>۱</sup> - Tundish

### ۳-۱۰-۵ روش اجرای آزمون

زانویی آزمون را در محل زانویی دستگاه نصب کرده و آنرا به یک مسیر خروجی مناسب متصل کنید. به اندازه کافی آب درون محفظه بریزد، تا زانویی پر شود، و بررسی کنید که هیچگونه نشتی وجود نداشته باشد.

ظروف حمل را در محفظه قرارداده، در راسته و یک دوره کاری را راه اندازی کنید. بدون بازکردن در، چهار بار دیگر دوره کاری را راه بیاندازید. در طول هر دوره کاری زانویی را مشاهده کرده و بررسی کنید که آیا آب بند زانویی شکسته می‌شود یا خیر.

### ۱۱-۵ آزمون آلوودگی بار

#### ۱-۱۱-۵ کلیات

تولید بخار در طول یک مرحله ضدغونی باعث می‌شود در سیستم کanal کشی و/یا چگالنده مایع چگالیده شده، تولید شود. این مواد چگالیده شده بطور عادی مجدداً به داخل محفظه ریخته می‌شوند. از آنجا که ممکن است این مواد چگالیده شده آلووده باشند، احتمال آلوود کردن بار وجود دارد.

هدف از انجام این آزمون اطمینان از اینست که مواد چگالیده شده برگشتی به محفظه، با بار تماس پیدا نکنند.

#### ۲-۱۱-۵ وسایل لازم

۱-۲-۱۱-۵ ظرف ۵۰۰ میلی لیتری، با یک خروجی برای تخلیه در انتهای آن.

۲-۲-۱۱-۵ نگهدارنده برای قراردادن ظرف، حدوداً یک متر بالاتر از محل تخلیه بخار WD.

۳-۲-۱۱-۵ لوله انعطاف پذیر، با دو شیر کنترل جریان (یکی قطع/وصل و دیگری قابل تنظیم).

۴-۲-۱۱-۵ اجزاء کanal کشی یدک.

۵-۲-۱۱-۵ زمان سنج.

۶-۲-۱۱-۵ ظروف حمل، از انواعی که WD برای آن طراحی شده است.

۷-۲-۱۱-۵ نگهدارنده‌های ظروف حمل که بطور عادی در WD مورد استفاده قرار می‌گیرد.

۸-۲-۱۱-۵ حوله کاغذی.

### ۳-۱۱-۵ روش اجرای آزمون

WD را بر روی زمین نصب کرده و آنرا به یک مسیر تخلیه متصل کنید. ممکن است WD در یک مکان بالاتر از سطح زمین نصب شود تا اجازه دهد آب تخلیه جمع‌آوری شود. WD را از سیستم کanal کشی جدا کنید. لوله انعطاف پذیر را به محل خروجی تخلیه در انتهای ظرف متصل کنید. ظرف را حدوداً یک متر بالاتر از محل تخلیه بخار WD نگه دارید و سپس، در حالی که شیر قطع / وصل در وضعیت قطع قرار دارد، ظرف را حدوداً ۲۰۰ میلی لیتر از آب سرد پر کنید. اجزاء کanal کشی یدک را به محل تخلیه کanal بخار WD به گونه ای وصل کنید تا مانند یک اتصال کanal کشی عادی عمل کند. انتهای دیگر لوله انعطاف پذیر را در داخل سیستم کanal کشی جایگزین قرار دهید. شیر قطع / وصل را باز کرده و سپس با استفاده از شیر قابل تنظیم مقدار جریان آب سرد را به گونه ای تنظیم کنید تا محتویات ظرف در مدت  $5 \pm 6$  ثانیه تخلیه شود.

هنگامی که نرخ جریان تنظیم شد، شیر قطع / وصل را در وضعیت قطع قرار دهید. مجدداً ظرف را ۲۰۰ میلی لیتر آب سرد کنید. محفظه را با حداکثر تعداد ظروف حمل خشک مطابق با دستورالعمل های سازنده بار کنید. در محفظه را بسته و سپس شیر قطع / وصل را باز کنید. هنگامی که ظرف خالی شد، در محفظه را باز کنید. در مدت زمان ۱ دقیقه، تمامی ظروف حمل و نگهدارنده های ظروف حمل قابل برداشتن را خارج کنید، و آنها را بر روی حوله های کاغذی جاذب خشک قرار دهید. پس از حداکثر ۱ دقیقه، تمامی سطوح بار و حوله های کاغذی را از نظر وجود نشانه های آب بررسی کنید.

روش بالا را آنقدر تکرار کنید تا تمامی انواع ظروف حمل که WD برای آن طراحی شده است، مورد آزمون قرار بگیرند.

### ۱۲-۵ آزمون تصفیه<sup>۱</sup> زانویی

#### ۱-۱۲-۵ کلیات


دفع مواد زائد انسانی جامد و مایع تنها زمانی کامل می شود که این مواد از طریق زانویی به سیستم تخلیه ریخته شوند و آب زانویی با آب تازه جایگزین شود تا از نشربوی نامطبوع جلوگیری به عمل آید.

<sup>۱</sup> - Purge

هدف از انجام این آزمون اطمینان از اینست که حجم آب جاری شده از حداقل مورد نیاز برای ایجاد یک آب بند تمیز و بدون بو بیشتر باشد.

#### ۲-۱۲-۵ وسایل لازم (رجوع شود به شکل ۱)

- |   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| ۱-۲-۱۲-۵ لوله تخلیه با ۲ متر طول و ۱۰۰ میلی متر قطر با یک خروجی به شکل T. | ۲-۲-۱۲-۵ ظرف سرریز <sup>۱</sup> . |
|   | ۳-۲-۱۲-۵ ظرف اندازه گیری حجم آب.  |
| ۴-۲-۱۲-۵ شیرها و کنترل ها در صورت نیاز.                                   |                                   |
| ۵-۲-۱۲-۵ سینی به منظور جمع آوری مایع پاشیده شده.                          |                                   |



- |                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| ۱- دستگاه شوینده-ضد عفونی کننده  | ۷- شیر تخلیه              |
| ۲- ظرف حمل آزمون                 | ۸- ظرف اندازه‌گیری حجم آب |
| ۳- در دستگاه                     | ۹- ظرف سرریز              |
| ۴- زانوبی                        | ۱۰- تغذیه آب سرد          |
| ۵- صافی جمع‌کننده مواد جامد      | ۱۱- تغذیه آب گرم          |
| ۶- سینی جمع‌آوری مایع پاشیده شده | ۱۲- محفظه                 |

شکل ۱ - شمایی از مجموعه آزمون برای آزمونهای تصفیه زانوبی و تخلیه مواد غیر قابل جذب.

#### ۳-۱۲-۵ روش اجرای آزمون

WD را در مکانی بالاتر از سطح زمین نصب کرده و سیستم تخلیه آزمون را مطابق شکل ۱ بیندید.

<sup>۱</sup> - Weir

تمامی سرویس ها را به WD متصل کرده و فشار تغذیه آب را در حالی که شیرهای تغذیه کاملاً باز هستند، در  $0/5 \pm 3$  بار تنظیم کنید.

یک زانویی از نوع P یا S به محفظه WD متصل کنید و سپس لوله تخلیه را به گونه ای به زانویی وصل کنید که شبیه نزولی بین  $1/2$  تا  $5/2$  درجه داشته باشد.

در زیر خروجی T شکل لوله تخلیه، ظرف سرریز را قرارداده و اطمینان حاصل کنید که پر است و لبریز نشده است و همچنین اینکه ظرف اندازه گیری حجم آب خالی است.

در حالی که هیچگونه باری در محفظه قرار ندارد، در راسته و دوره کاری را راه اندازی کنید. WD را در پایان یک دوره کاری خاموش کنید. حجم آب جمع آوری شده در ظرف اندازه گیری حجم آب را یادداشت کنید. ظرف اندازه گیری حجم آب را خالی کنید. آزمون را برای دو دوره کاری دیگر تکرار کنید.

#### ۱۲-۵ بیان نتایج

از میان سه حجم اندازه گیری شده، حجم متوسط را محاسبه کنید.

#### ۱۳-۵ آزمون تخلیه مواد غیر قابل جذب

#### ۱۱۳-۵ کلیات

این آزمون برپایه روش های اجرای آزمون آمده در استاندارد ملی ایران .....: سال .....<sup>۱</sup> بوده و برای سنجش کارآیی پاک شدن مواد غیرقابل جذب استفاده می شود.

#### ۲-۱۳-۵ وسایل لازم (رجوع شود به شکل ۱)

- ۱-۲-۱۳-۵ لوله تخلیه با ۲ متر طول، ۱۰۰ میلی متر قطر، و یک اتصال خروجی به شکل T.
- ۲-۲-۱۳-۵ صافی جمع کننده مواد جامد.
- ۳-۲-۱۳-۵ ظرف سرریز.
- ۴-۲-۱۳-۵ ظرف اندازه گیری حجم آب.
- ۵-۲-۱۳-۵ شیرها و کنترل ها در صورت نیاز.
- ۶-۲-۱۳-۵ سینی به منظور جمع آوری مایع پاشیده شده.

<sup>۱</sup> - تا تهیه و تدوین استاندارد ملی ایران مربوط باید به پیوست A از استاندارد ۱۹۹۰:۳-۵۵۰۳ BS رجوع شود.

۷-۲-۱۳-۵ کره آزمون از جنس مواد غیر قابل جذب، از جمله رزین اپوکسی<sup>۱</sup> قالب ریزی شده با فیلر<sup>۲</sup> چوب یا چوب پنبه، با چگالی نسبی بین ۱/۰۷۵ تا ۱/۰۸۰ و با قطر ۵/۰ ± ۴ میلی متر.

### ۳-۱۳-۵ روش اجرای آزمون

WD را در مکانی بالاتر از سطح زمین نصب کرده و سیستم تخليه آزمون را همانند شکل ۱ بیندید. تمامی سرویس ها را به WD متصل کرده و فشار تغذیه آب را در حالی که شیرهای تغذیه کاملاً باز هستند، در ۰/۵ ± ۳ بار تنظیم کنید.

یک زانویی از نوع S یا P به محفظه WD متصل کنید و سپس لوله تخليه را به گونه ای بیندید که شبیه نزولی بین ۱ تا ۲/۵ درجه داشته باشد.

در زیر خروجی T شکل لوله تخليه، صافی جمع کننده مواد جامد را در داخل ظرف سرریز قرار دهید و مطمئن شوید که ظرف سرریز پر است و لب ریز نشده است.

کره آزمون غیرقابل جذب را در داخل محفظه انداخته، در را بیندید و دوره کاری را راه اندازی کنید. پس از پایان مرحله شستشو، و قبل از مرحله ضد عفونی، دستگاه را متوقف کرده و زانویی و صافی جمع کننده مواد جامد را بازرسی کنید. آزمون را چهاربار دیگر تکرار کنید.

### ۱۴-۵ آزمون تخليه دستمال توالت

#### ۱-۱۴-۵ کلیات

این آزمون بر پایه آزمون لگنهای توالت که در استاندارد ملی ایران .....: سال .....<sup>۳</sup> شرح داده شده است میباشد.

هدف آزمون، ارزیابی کارآیی پاک شدن دستمال های توالت با قابلیت جذب مطابق استاندارد ملی ایران .....: سال .....<sup>۴</sup> می باشد.

### ۲-۱۴-۵ وسایل لازم (رجوع شود به شکل ۱)

۱-۲-۱۴-۵ لوله تخليه با ۲ متر طول، ۱۰۰ میلی متر قطر و یک اتصال خروجی به شکل T.  
۲-۲-۱۴-۵ صافی جمع کننده مواد جامد.

<sup>۱</sup> - Epoxy resin

<sup>۲</sup> - Filler

<sup>۳</sup> - تهیه و تدوین استاندارد ملی ایران مربوط باید به پیوست A از استاندارد ۱۹۹۰:۳-۵۵۰۳ BS رجوع شود.

<sup>۴</sup> - تهیه و تدوین استاندارد ملی ایران مربوط باید به بند ۲.۱ از استاندارد ۱۹۹۰:۳-۵۵۰۳ BS رجوع شود.

۱۲-۱	یادآوری - اگر دو یا تعداد بیشتری لگن میتوانند همزمان در محفظه تحت فرآیند قرار بگیرند، بهتر است	ظرف سریز.
۱۳-۱	ظرف اندازه گیری حجم آب.	۴-۵
۱۴-۱	شیرها و کنترل‌ها در صورت نیاز.	۵-۲-۱
۱۵-۱	سینی به منظور جمع آوری مایع پاشیده شده.	۶-۲-۱
۱۶-۱	تعداد دوازده عدد دستمال توالت، با قابلیت جذب مطابق استاندارد ملی ایران .....: سال	۷-۲-۱
		۱.....

یادآوری - اگر دو یا تعداد بیشتری لگن میتوانند همزمان در محفظه تحت فرآیند قرار بگیرند، بهتر است دستمال توالت برای هر لگن در آزمون استفاده شود.

۸-۲-۱

۱۴-۵ دما نسج، با قابلیت اندازه گیری دماهای ۷ تا ۲۰ درجه سلسیوس و درجه تفکیک ۱ درجه سلسیوس

۳-۱

۱۴-۵ روش اجرای آزمون

WD را در مکانی بالاتر از سطح زمین نصب کرده و سیستم تخلیه را همانند شکل ۱ به آن بیندید. تمامی سرویس‌ها با استثناء تغذیه آب گرم را به WD وصل کنید. قبل از شروع کردن آزمون، مطمئن شوید که زانویی تا سطح کار عادی از آب با دما بین ۷ تا ۲۰ درجه سلسیوس پر شده باشد. تمامی دستمال‌های توالت را مچاله کرده و به داخل محفظه WD بیندازید. در را بسته و دوره‌کاری را راه اندازی کنید.

در پایان مرحله شستشو از دوره‌کاری، تعداد دستمال‌های توالت تخلیه شده از WD به داخل صافی جمع کننده مواد جامد را ثبت کرده و زانویی را بازرسی کنید. آزمون را چهار بار دیگر تکرار کنید.

## ۱۵-۵ آزمون ایمنی خالی کردن دستی ظروف حمل

### ۱۱۵-۵ کلیات

اگر در یک WD، خالی کردن دستی ظروف حمل مجاز باشد، مهم است که این عمل بدون پاشش مواد آلوده به خارج از محفظه و به روی کاربر یا سطوح اتاق صورت گیرد.

---

۱ - تا تهیه و تدوین استاندارد ملی ایران مربوط باید به بند ۱.A.2.1 از استاندارد ۱990:5503-BS رجوع شود.

هدف این آزمون اطمینان از اینست که دهانه در و سیستم نگهدارنده بار به گونه ای باشد تا دسترسی مناسب و بدون پاشش یا ریزش امکان پذیر باشد.

#### ۲-۱۵-۵ وسایل لازم

۱-۲-۱۵-۵ انواع ظروف حملی که برای نگهداری مایعات و آنهایی که WD برای کار با آنها طراحی شده است، می باشند.

۲-۲-۱۵-۵ ظرف اندازه گیری با ظرفیت حداقل ۱ لیتر و فواصل نشانه گذاری شده ۱۰ میلی لیتری.

#### ۳-۱۵-۵ روش اجرای آزمون

حجم هریک از ظروف حمل را اندازه بگیرید.

هریک از ظروف حمل را به نوبت تا حداقل سه چهارم ظرفیتش پرکرده و بدقت خالی کنید و مطابق با دستورالعمل های سازنده در WD قرار دهید. از پاشیده شدن محتویات آن پرهیز کنید. محفظه را تا حداقل ظرفیت توصیه شده توسط سازنده بار کرده و در را بیندید. مشاهده کنید که آیا هیچگونه مایعی پاشیده یا ریخته شده است یا خیر.

این عمل را آنقدر تکرار کنید تا تمامی انواع ظروف حمل و ترکیبهاي بارگذاري مورد آزمون قرار گیرند.

#### ۱۶-۵ آزمون پاک شدن خاک از روی سطوح ظروف حمل

#### ۱-۱۶-۵ کلیات

به منظور اجتناب از انعقاد یا پختن<sup>۱</sup> پروتئین ها و مواد آلی بر روی سطوح ظروف حمل، لازم است کلیه خاکهای موجود و قابل مشاهده قبل از مرحله ضد عفونی حرارتی از روی سطوح برداشته شوند. برای اطمینان از پاک شدن خاک در طول مرحله شستشو، خاک های مصنوعی شامل مواد رنگی برای آسانتر کردن مشاهده مورد استفاده قرار می گیرند.

برقرار کردن پوششی از خاک مصنوعی بر روی تمامی سطوح ظروف حمل به یک روش واحد کار دشواری است و تغییر نامناسب در ضخامت پوشش خاک، آزمون را حاد می کند. بنابراین، این روش

<sup>۱</sup> - Baking

مقدار خاکی را که متناسب با مساحت سطح ظرف حمل است مشخص می‌کند، تا یک چگالی پوشش متوسط ایجاد شود.

#### ۲-۱۶-۵ وسائل لازم

۱-۲-۱۶-۵ قلم موی نرم با ضخامت ۲۵ میلی متر.  
۲-۲-۱۶-۵ سرنگ ۲۰ میلی لیتری.  
۳-۲-۱۶-۵ ظروف حمل آزمون، از جمله لگن بیمارستانی با ویژگی‌های مطابق استاندارد ملی ایران ..... سال .....<sup>۱</sup>، بطری ادرار پلی پروپیلن یا پلی کربنات، بطری مکش (در صورت نیاز).  
یادآوری - بهتر است از ظروف حمل آزمون نو استفاده شود تا نتایج قابل تعمیم باشند.

۴-۲-۱۶-۵ دستکش از جنس لاتکس و یک بار مصرف.

۵-۲-۱۶-۵ زمان سنج.

۶-۲-۱۶-۵ ظرف اندازه گیری با ظرفیت حداقل ۲۵۰ میلی لیتر و فواصل نشانه گذاری شده ۵ میلی لیتری.

۷-۲-۱۶-۵ پیشبند.

#### ۳-۱۶-۵ خاک آزمون

۱-۳-۱۶-۵ ترکیبات

۱-۱-۳-۱۶-۵ خاک لگن

خاک لگن باید از مواد زیر تهیه شود.

۳۰ گرم آرد معمولی غیر سفید.

۱۵ گرم پودر چسب کاغذ دیواری قابل حل در آب

۱ عدد تخم مرغ

۱۰ میلی لیتر مرکب هندی سیاه<sup>۲</sup>

۲۴۰ میلی لیتر آب

۲-۱-۳-۱۶-۵ خاک لوله ادرار

<sup>۱</sup> - تا تهیه و تدوین استاندارد ملی ایران مربوط باید به استاندارد ۱۹۹۲: BS 2588: 1992 رجوع شود.

<sup>2</sup> - Black indian ink

خاک لوله ادرار باید از مواد زیر تهیه شود

۱۰ میلی لیتر خون اسب بطوری که فیبرین آن از بین رفته باشد.

۱۵ میلی لیتر مرکب هندی سیاه

۵ گرم پودر چسب کاغذ دیواری قابل حل در آب

۲۰۰ میلی لیتر آب

۴-۳-۱۶-۵ آماده سازی

تمام مواد را با یکدیگر مخلوط کنید تا یک خاک غلیظ برای آزمودن لگن یا یک خاک رقیق برای آزمودن لوله ادرار بدست آید.

مطمئن شوید که خاک بدست آمده (غلیظ یا رقیق) ترکیب یکسانی دارد. خاک را بلافاصله استفاده کنید یا حداقل می توانید به مدت یکماه بصورت سربسته در یخچال در دمای ۳ تا ۵ درجه سلسیوس نگهداری کنید. قبل از استفاده اجازه دهید دمای خاک به دمای اتاق برسد.

۴-۱۶-۵ روش اجرای آزمون

۱-۴-۱۶-۵ آماده سازی ظروف حمل آزمون

۱-۱-۴-۱۶-۵ لگن

دستکش را بپوشید. ۲۰ گرم خاک آزمون را (رجوع شود به بند ۱-۱-۳-۱۶-۵)، آماده شده به روش آمده در بند ۲-۳-۱۶-۵، با استفاده از قلم مو به تمام قسمت هایی از ظرف حمل که محتمل است با مواد زائد انسانی یا پوست انسان تماس حاصل کند، بمالید. شروع این کار از کف قسمت داخلی و در ادامه به سمت کناره ها و لبه ظرف حمل باشد.

لگن را به گونه ای نگه دارید تا حتی الامکان خاک آزمون پاک نشود، و برای حدوداً ۳۰ دقیقه بگذارید تا در دمای اتاق (۱۵ تا ۲۵ درجه سلسیوس) خشک شود. در ظرف کمتر از ۳۰ دقیقه آزمون پاک شدن خاک را برروی ظرف حمل انجام دهید.

۲-۱-۴-۱۶-۵ لوله ادرار و ظرف مکش

دستکش را بپوشید. ۱۵ میلی لیتر خاک آزمون را (رجوع شود به بند ۲-۱-۳-۱۶-۵)، آماده شده به روش آمده در بند ۲-۳-۱۶-۵، در سرنگ قرار داده و آنرا در ظرف حمل تخلیه کنید. ظرف حمل را

بشدت تکان دهید تا تمام خاک آزمون تقریباً بین تمام سطوح داخلی ظرف، یعنی تمامی سطوحی که محتمل است با مواد زائد انسانی یا پوست انسان تماس حاصل کند، پخش شود.  
نگذارید ظرف حمل خشک شود و در ظرف کمتر از ۵ دقیقه آزمون های شستشو را برروی آن انجام دهید.

#### ۳-۱-۴-۱۶-۵ ظروف توکود عمومی

مقدار مشخصی از خاک آزمون (رجوع شود به بند ۱-۱-۳-۱۶-۵) را که متناسب با مساحت ظرف حمل می باشد، همانطور که در بند ۱-۴-۱۶-۵ آمده است، برروی سطوح ظرف بمالید. ظرف حمل را به گونه ای نگه دارید تا حتی الامکان خاک آزمون پاک نشود، و برای مدت زمان حدوداً ۳۰ دقیقه بگذارید تا در دمای اتاق (۱۵ تا ۲۵ درجه سلسیوس) خشک شود. در ظرف کمتر از ۳۰ دقیقه آزمون پاک شدن خاک را برروی ظرف حمل انجام دهید.

#### ۴-۴-۱۶-۵ پاک شدن خاک از روی سطوح ظروف حمل

با استفاده از لگن ها، لوله ها و سایر ظروف حمل اندود شده با خاک مصنوعی به روش آمده در بند ۵-۱۶، WD را مطابق با دستورالعمل های سازنده (رجوع شود به بند ۳-۶) کاملاً بار کنید. یک دوره کاری را راه اندازی کنید و سپس در پایان مرحله شستشو، ظروف حمل را در آورده و بازرسی کنید. حضور هرگونه خاک آزمون باقیمانده را ثبت کنید. آزمون را آنقدر تکرار کنید تا تمامی انواع ظروف حمل مورد آزمون قرار گیرند.

## ۶ مدارک ارائه شده توسط سازنده (همچنین رجوع شود به پیوست الف)

- ۱-۶ اطلاعات زیر باید قبل از تحويل WD، ارائه شوند.
- ۶-۱-۱ دستورالعمل های نصب شامل جزئیات مربوط به ابعاد کلی و وزن کلی WD، نحوه نصب برروی زمین، فضای مورد نیاز در اطراف دستگاه به منظور دسترسی به آن و وزن اجزاء اصلی سنگین.

۲-۱-۶ جزیيات سرويس‌های مورد نیاز (اعم از بخار، آب، گاز‌ها، هوای فشرده، تخلیه، تهویه و تصفیه)، به همراه حداکثر نرخ‌های جريان و حداقل و حداکثر مقادير مورد نیاز برای کارکرد صحیح

.WD

۳-۱-۶ بیان اين نکته که آب مورد مصرف دستگاه باید داراي کيفيت مشابه يا بهتر از آب آشاميدنی باشد.

۴-۱-۶ گرمای خارج شده از صفحه جلویی دستگاه برحسب وات، بعد از پایان موفقیت‌آمیز دورهکاري با در (درهای) بسته و دمای محیط ۲۵ درجه سلسیوس (رجوع شود به بند الف - ۱۰).

۵-۱-۶ گرمای منتقل شده از دستگاه در حال کار بدون بار به محیط کاري برحسب وات، هنگامي که دمای محیط ۲۵ درجه سانتي گراد باشد (رجوع شود به بند الف - ۱۰).

۶-۱-۶ دمای آب در مرحله شستشو اوليه.

۷-۱-۶ نوع در نصب شده و محدوده حرکتی لازم برای درگيري كامل مکانیزم قفل (رجوع شود به بند ۴-۱-۴).

۸-۱-۶ حداکثر نشتی مجاز کل از WD (رجوع شود به بند ۶-۴).

۹-۱-۶ حداکثر فشار قابل قبول تعذیه بخارآب.

۱۰-۱-۶ جزئيات مربوط به مرکز ثانويه مستقلی که نرم افزار و برنامه کامل در اختیار آن قرارداده شده است (رجوع شود به بند ۱۱-۴).

۲-۶ اطلاعاتی که باید به هنگام تحويل ارائه شوند عبارتند از:

۱-۲-۶ دستورالعمل های نحوه عملکرد دستگاه.

۲-۲-۶ دفترچه تعمیر و نگهداري، شامل نقشه های لوله کشی سرويس ها.

۳-۲-۶ نتایج ثبت شده آزمون عملکردي برای هر دورهکاري مناسب.

۴-۲-۶ فهرست لوازم يدکی و کدهای مربوط.

۳-۶ سازنده باید اطلاعات زیر را نیز، در صورت درخواست خریدار، ارائه دهد.

۱-۳-۶ بار یا ظرفیت حداکثر و ترکیبات بارگذاری مورد قبول.

۲-۳-۶ گستره قفسه ها و نگهدارنده های در دستریس یا لازم.

۳-۳-۶ حجم آب مورد نیاز برای هر دورهکاري.

- ۴-۳-۶ جزئیات مربوط به مقررات تخلیه تهویه یعنی حجم هوا، افت فشار سیستم و حداکثر دما.
- ۵-۳-۶ انرژی مورد نیاز برای هر دوره کاری.
- ۶-۳-۶ اطلاعات زیر که با انجام آزمون طبق بند ۳-۵ حاصل می شود :
- ۱-۶-۳-۶ مدت زمان دوره کاری با شروع سرد.
- ۲-۶-۳-۶ مدت زمان هریک از پنج دوره کاری متواتی، همگی با شروع داغ.
- ۳-۶-۳-۶ محل و دماهای سردترین و گرمترین نقاط بار در طول ضدعفونی حرارتی.

## ۷ مستندات آزمون

- علاوه بر گواهی و اطلاعاتی که در بند ۲-۶ شرح داده شده است، باید اظهارنامهای مبني بر تطابق با این استاندارد ارائه شود. این اظهارنامه باید به شرح زیر باشد.
- ۱-۷ در صورت لزوم و نیاز، گواهی مبني بر تطابق با یک استاندارد کیفیت معنبر به عنوان مثال استاندارد ملی ایران-ایزو ۹۰۰۱: سال ۱۳۷۴.
- ۲-۷ گواهی دال بر کالیبره و تنظیم بودن تمام ابزارهای دقیق موجود.
- ۳-۷ گواهی دال براینکه کارکرد تمام وسایل ایمنی و تنظیمات آنها با مشخصات ارائه شده تطابق دارد.
- ۴-۷ جزئیات تنظیمات کنترل کننده خودکار.

## پیوست الف

### اطلاعات ارائه شده توسط خریدار به سازنده (همچنین رجوع شود به بند ۶)

#### (الزامي)

خریدار باید اطلاعات زیر را، در صورت درخواست سازنده، ارائه دهد.

- الف-۱ مشخصات مربوط به شبکه آب و گاز در محل نصب WD.
- الف-۲ تعداد، نوع و ظرفیت ظروف نگهدارنده‌ای که باید ضد عفونی شوند.
- الف-۳ ظروف نگهدارنده به طور خودکار تخلیه شوند یا خیر.
- الف-۴ حداقل بار برای هر دوره‌کاری.
- الف-۵ نوع و اندازه WD مورد نظر.
- الف-۶ مواد ساخت (رجوع شود به بند ۱-۱-۴).
- الف-۷ محل کلیدها یا دکمه‌های توقف اضطراری (رجوع شود به بند ۹-۴).
- الف-۸ نوع ثباتی (ثباتهایی) که باید نصب شود (رجوع شود به بند ۴-۴-۸-۴).
- الف-۹ دمای طراحی مورد نظر برای محیط کاری (رجوع شود به بندهای ۶-۱-۶ و ۵-۱-۶) و برای محیط نگهداری (همچنین رجوع شود به بندهای ۷-۴ و ۱-۱-۸-۴).
- الف-۱۰ تجهیزات مورد نیاز برای نگهداری و جابجایی بار (رجوع شود به بند ۱۵-۴).
- الف-۱۱ هرگونه ابزار دقیق و کنترل اضافی (رجوع شود به بند ۱۱-۴).
- الف-۱۲ جزئیات مربوط به دوره (های) کاری مورد نیاز که با هیچ یک از دوره‌های کاری آمده در این استاندارد تطابق ندارد.
- الف-۱۳ لزوم ارائه اطلاعاتی که نشان دهد شیرهای فرآیند قادر به عملکرد برای حداقل ۲۰۰۰ دوره‌کاری می باشد (رجوع شود به بند ۲-۶-۴).
- الف-۱۴ روش انتقال حرارت به WD (که عبارتست از بخار، الکتریسیته و غیره).
- الف-۱۵ مکان نصب WD، اگر دسترسی به آنرا به منظور تعمیر و نگهداری محدود می کند (رجوع شود به بند ۱-۴-۴).
- الف-۱۶ محل درهای باربرداری و بارگذاری (رجوع شود به بند ۴-۱-۹).

الف-۱۷ واسط حرارتی (رجوع شود به بند ۴-۲-۱).

الف-۱۸ سیستم کanal کشی که باید عرضه شود (رجوع شود به بند ۴-۱۱-۱).

## پیوست ب

### راهنمای کanal کشی

#### (اطلاعاتی)

#### ب-۱ کلیات

بسیاری از WD ها بخار تولید می کنند که می تواند برروی محیط کاری تأثیر بگذارد. برای اجتناب از ورود بخار به داخل محیط کاری، استفاده از سیستم کanal کشی به منظور تخلیه بخار به خارج از محیط کاری مناسب می باشد.

#### ب-۲ طراحی

هدف سیستم کanal کشی به منظور تخلیه بخار از WD، که در طراحی مورد توجه قرار می گیرد عبارتست از :

ب-۲-۱ بخار از آن عبور کند

ب-۲-۲ مایع چگالیده شده بتواند از سیستم کanal کشی به داخل WD تخلیه شود.

#### ب-۳ مواد و ساختار

بهتر است کanal کشی بدون درز باشد، و معمولاً بهتر است مواد ساخت از نوع فولاد زنگ نزن یا پلاستیک باشند.

#### ب-۴ اتصالات

بهتر است تعداد اتصالات کanal کشی حداقل باشد.

بهتر است اتصالات از نوع نر و مادگی باشند، بطوریکه سطح بالایی کanal در داخل سطح پایینی کanal قرار گیرد تا از نشت مایع چگالیده شده از طریق اتصال به خارج از کanal جلوگیری شود.

#### ب-۵ نصب

بهتر است کanal کشی به گونه ای نصب شود تا مایع چگالیده شده در آن جمع نشود. بهتر است شبیب افقی کanal حداقل ۱ به ۰۴ باشد. اگر کanal ها احنا<sup>۱</sup> داشته باشند، شبیب بیشتری مورد نیاز است.

<sup>۱</sup> - Deflection.

## **ب-۶ انتهای کانال**

بهتر است انتهای کانال کشی مجهز به قطعه ای باشد ( مشابه دودکش<sup>۱</sup>) تا جهت تخلیه را تغییر داده و از ورود پرنده‌گان یا باد جلوگیری کند.

## **ب-۷ دمنده‌ها و چگالنده‌ها**

ممکن است از یک دمنده در سیستم کانال کشی استفاده شده باشد. یک چگالنده ممکن است در سیستم کانال کشی نصب شده باشد. بهتر است چگالنده به گونه ای طراحی شود تا بخار آب را از سیستم تخلیه حذف کند. بهتر است نسبت به نصب یک وسیله مناسب برای برداشتن مایع چگالیده شده از چگالنده توجه خاصی شود. بهتر است طراحی به گونه ای باشد تا از جمع شدن آب در سیستم کانال کشی یا چگالنده جلوگیری شود.

## **ب-۸ جلوگیری از اتلاف انرژی**

بهره‌گیری از سیستم‌های جلوگیری از اتلاف انرژی، بعنوان مثال گرم کردن اولیه آب تغذیه، در چگالنده‌ها یا مبدل‌های حرارتی، سودمند است.



**ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN**

**Institute of Standards and Industrial Research of Iran**

**ISIRI NUMBER**

**7324**

---

<sup>۱</sup> - Cowl



## Hospital equipments – Pneumatic tourniquet -Specifications

1st. Revision