



استاندارد ملی ایران

۱۱۵۶۶

تجدید نظر اول

۱۳۹۵



جمهوری اسلامی ایران
Islamic Republic of Iran
سازمان ملی استاندارد ایران

Iranian National Standardization Organization

INSO
11566
1st. Revision
2016

Identical with
ISO 2919:
2012

حافظت پرتوی –
چشم‌های پرتوزای بسته –
الزامات عمومی و طبقه‌بندی

Radiological protection-
Sealed radioactive sources-
General requirement and classification

ICS: 13.280

سازمان ملی استاندارد ایران

تهران، ضلع جنوب غربی میدان ونک، خیابان ولیعصر، پلاک ۲۵۹۲

صندوق پستی: ۱۴۱۵۵-۶۱۳۹ تهران- ایران

تلفن: ۸۸۸۷۹۴۶۱-۵

دورنگار: ۸۸۸۸۷۱۰۳ و ۸۸۸۸۷۰۸۰

کرج ، شهر صنعتی، میدان استاندارد

صندوق پستی: ۳۱۵۸۵-۱۶۳ کرج - ایران

تلفن: ۰۲۶ (۳۲۸۰۶۰۳۱)-۸

دورنگار: ۰۲۶ (۳۲۸۰۸۱۱۴)

رایانامه: standard@isiri.org.ir

وبگاه: <http://www.isiri.org>

Iranian National Standardization Organization (INSO)

No.1294 Valiasr Ave., South western corner of Vanak Sq., Tehran, Iran

P. O. Box: 14155-6139, Tehran, Iran

Tel: + 98 (21) 88879461-5

Fax: + 98 (21) 88887080, 88887103

Standard Square, Karaj, Iran

P.O. Box: 31585-163, Karaj, Iran

Tel: + 98 (26) 32806031-8

Fax: + 98 (26) 32808114

Email: standard@isiri.org.ir

Website: <http://www.isiri.org>

به نام خدا

آشنایی با سازمان ملی استاندارد ایران

سازمان ملی استاندارد ایران به موجب بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱ تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفه تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی (رسمی) ایران را به عهده دارد.

تدوین استاندارد در حوزه‌های مختلف در کمیسیون‌های فنی مرکب از کارشناسان سازمان، صاحب‌نظران مراکز و مؤسسات علمی، پژوهشی، تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط انجام می‌شود و کوششی همگام با مصالح ملی و با توجه به شرایط تولیدی، فناوری و تجاری است که از مشارکت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع، شامل تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان، مراکز علمی و تخصصی، نهادها، سازمان‌های دولتی و غیردولتی حاصل می‌شود. پیش‌نویس استانداردهای ملی ایران برای نظرخواهی به مراجع ذی‌نفع و اعضای کمیسیون‌های مربوط ارسال می‌شود و پس از دریافت نظرها و پیشنهادها در کمیته ملی مرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی (رسمی) ایران چاپ و منتشر می‌شود.

پیش‌نویس استانداردهایی که مؤسسات و سازمان‌های علاقمند و ذی‌صلاح نیز با رعایت ضوابط تعیین شده تهیه می‌کند در کمیته ملی طرح، بررسی و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی ایران چاپ و منتشر می‌شود. بدین ترتیب، استانداردهایی ملی تلقی می‌شود که بر اساس مقررات استاندارد ملی ایران شماره ۵ تدوین و در کمیته ملی استاندارد مربوط که در سازمان ملی استاندارد ایران تشکیل می‌شود به تصویب رسیده باشد.

سازمان ملی استاندارد ایران از اعضای اصلی سازمان بین‌المللی استاندارد (ISO)^۱، کمیسیون بین‌المللی الکترونیک (IEC)^۲ و سازمان بین‌المللی اندازه‌شناسی قانونی (OIML)^۳ است و به عنوان تنها رابط^۴ کمیسیون کدکس غذایی (CAC)^۵ در کشور فعالیت می‌کند. در تدوین استانداردهای ملی ایران ضمن توجه به شرایط کلی و نیازمندی‌های خاص کشور، از آخرین پیشرفت‌های علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهای بین‌المللی بهره‌گیری می‌شود.

سازمان ملی استاندارد ایران می‌تواند با رعایت موازین پیش‌بینی شده در قانون، برای حمایت از مصرف‌کنندگان، حفظ سلامت و ایمنی فردی و عمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصولات و ملاحظات زیست‌محیطی و اقتصادی، اجرای بعضی از استانداردهای ملی ایران را برای محصولات تولیدی داخل کشور و/یا اقلام وارداتی، با تصویب شورای عالی استاندارد، اجباری کند. سازمان می‌تواند به منظور حفظ بازارهای بین‌المللی برای محصولات کشور، اجرای استاندارد کالاهای صادراتی و درجه‌بندی آن را اجباری کند. همچنین برای اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمان‌ها و مؤسسات فعال در زمینه مشاوره، آموزش، بازرگانی، ممیزی و صدور گواهی سیستم‌های مدیریت کیفیت و مدیریت زیست‌محیطی، آزمایشگاه‌ها و مرکز واسنجی (کالیبراسیون) وسائل سنجش، سازمان ملی استاندارد این گونه سازمان‌ها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأیید صلاحیت ایران ارزیابی می‌کند و در صورت احراز شرایط لازم، گواهینامه تأیید صلاحیت به آن‌ها اعطا و بر عملکرد آن‌ها نظارت می‌کند. ترویج دستگاه بین‌المللی یکاه، واسنجی وسائل سنجش، تعیین عیار فلزات گرانبهای و انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقای سطح استانداردهای ملی ایران از دیگر وظایف این سازمان است.

1- International Organization for Standardization

2- International Electrotechnical Commission

3- International Organization for Legal Metrology (Organisation Internationale de Métrologie Legale)

4- Contact point

5- Codex Alimentarius Commission

کمیسیون فنی تدوین استاندارد

« حفاظت پرتوی - چشمدهای پرتوزای بسته - الزامات عمومی و طبقه‌بندی »

(تجدید نظر اول)

سمت و/یا محل اشتغال:

رئیس:

مرکز نظام ایمنی هسته‌ای کشور

صمیمی، بیژن

(کارشناس ارشد مهندسی هسته‌ای)

دبیر:

پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای - سازمان انرژی اتمی

نقدي، رضا

ایران

(کارشناس ارشد مهندسی مواد)

اعضا: (اسمی به ترتیب حروف الفبا)

پژوهشکده سیستم‌های پیشرفته صنعتی (شرکت

اکبرزاده، کامبیز

سهامی خاص)

(دکتری پزشکی)

شرکت پارسیان شرق

برهان آزاد، امیر محمد

(کارشناس ارشد فیزیک)

پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای - سازمان انرژی اتمی

جوانشیر، محمد رضا

ایران

(کارشناس ارشد مهندسی صنایع)

مرکز نظام ایمنی هسته‌ای کشور

حسینی پویا، سید مهدی

(دکترای مهندسی هسته‌ای)

مرکز نظام ایمنی هسته‌ای کشور

خادم شریعت، هاجر

(کارشناس ارشد فیزیک پزشکی)

شرکت خانه صنعت باستان

rstmi، پیمان

(کارشناس ارشد مهندسی هسته‌ای)

پژوهشکده سیستم‌های پیشرفته صنعتی (شرکت

سمیع‌پور، فرهاد

سهامی خاص)

(کارشناس ارشد مهندسی شیمی)

شريفى يزدى، الهام

(كارشناس ارشد فيزيك)

مرکز نظام ايمني هسته‌ای کشور
پژوهشکده سистем‌های پیشرفته صنعتی (شرکت
سهامی خاص)

عربلو، رضا

(كارشناس فيزيك)

شرکت پارس ايزوتوب
(كارشناس ارشد مهندسي هسته‌اي)

مرادي، مرتضى

(كارشناس ارشد برق و الکترونيك)

ویراستار:

شرکت تولیدی - مهندسی بهساز طب
(كارشناس ارشد برق و الکترونيك)

صيادى، سعيد

(كارشناس ارشد برق و الکترونيك)

فهرست مندرجات

صفحه	عنوان
ح	پیش گفتار
ط	مقدمه
۱	۱ هدف و دامنه کاربرد
۲	۲ مراجع الزامی
۲	۳ اصطلاحات و تعاریف
۵	۴ شناسه‌گذاری و طبقه‌بندی
۵	۱-۴ شناسه‌گذاری
۶	۲-۴ طبقه‌بندی
۸	۳-۴ تعیین طبقه‌بندی
۸	۵ الزامات سطح پرتوزایی
۹	۶ الزامات عملکردی
۹	۱-۶ الزامات عمومی
۱۰	۲-۶ الزامات مرتبط با کاربردهای رایج
۱۱	۳-۶ رویه تعیین الزامات عملکردی و طبقه بندی
۱۱	۴-۶ عمر کاری توصیه شده (RWL)
۱۴	۷ روشهای آزمون
۱۴	۱-۷ کلیات
۱۴	۲-۷ آزمون دما
۱۶	۳-۷ آزمون فشار خارجی
۱۶	۴-۷ آزمون ضربه
۱۷	۵-۷ آزمون لرزش
۱۸	۶-۷ آزمون سوراخ شدگی
۱۹	۷-۷ آزمون‌های خمش
۲۱	۸ نشانه‌گذاری چشم
۲۱	۹ گواهی‌نامه چشم
۲۲	۱۰ تضمین کیفیت
۲۴	پیوست الف (آگاهی دهنده) طبقه‌بندی هسته‌های پرتوزا
۲۸	پیوست ب (آگاهی دهنده) گواهی‌نامه برای چشم بسته پرتوزا (مثال)
۲۹	پیوست پ (آگاهی دهنده) دانستنی‌های عمومی در مورد شرایط نامناسب محیطی

۳۱

پیوست ت (آگاهی دهنده) دیگر آزمون‌ها

۳۲

کتابنامه

پیش‌گفتار

استاندارد «حفظ ازای پرتوزای بسته - الزامات عمومی و طبقه‌بندی» که نخستین-بار در سال ۱۳۸۷ بر مبنای پذیرش استانداردهای بین‌المللی/منطقه‌ای به عنوان استاندارد ملی ایران به روش اشاره شده در مورد الف، بند ۷، استاندارد ملی شماره ۵ تدوین و منتشر شد، بر اساس پیشنهادهای دریافتی و بررسی و تأیید کمیسیون‌های مربوط برای اولین بار مورد تجدیدنظر قرار گرفت و در ششصد و دومین اجلاسیه کمیته ملی استاندارد مهندسی پزشکی مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۲۳ تصویب شد. اینک این استاندارد به استناد بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱، به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می‌شود.

استانداردهای ملی ایران بر اساس استاندارد ملی ایران شماره ۵ (استانداردهای ملی ایران- ساختار و شیوه نگارش) تدوین می‌شوند. برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفت‌های ملی و جهانی در زمینه صنایع، علوم و خدمات، استانداردهای ملی ایران در صورت لزوم تجدیدنظر خواهد شد و هر پیشنهادی که برای اصلاح و تکمیل این استانداردها ارائه شود، هنگام تجدیدنظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت. بنابراین، باید همواره از آخرین تجدیدنظر استانداردهای ملی ایران استفاده کرد.

این استاندارد جایگزین استاندارد ملی ایران شماره ۱۱۵۶۶: سال ۱۳۸۷ می‌شود.

این استاندارد ملی بر مبنای پذیرش استاندارد بین‌المللی/منطقه‌ای زیر به روش «معادل یکسان» تهیه و تدوین شده و شامل ترجمه تخصصی کامل متن آن به زبان فارسی می‌باشد و معادل یکسان استاندارد بین‌المللی/منطقه‌ای مزبور است:

1-ISO 2919: 2012 Radiological Protection – Sealed radioactive sources –General requirements and classification

مقدمه

نکته اصلی در ایجاد هر استاندارد مرتبط با به کارگیری چشمehای پرتوzای بسته، رعایت نکات ایمنی است. اگر چه در نتیجه تلاش‌های به کار گرفته شده برای رعایت نکات ایمنی در فرآیند به کارگیری چشمehای بسته توسط واحد قانونی و مصرف‌کنندگان و کاربران، سوابق با ارزشی در مورد نحوه به کارگیری ایمن این چشمehا بر جا مانده است، اما با توجه به تنوع دامنه کاربرد چشمehای پرتوzای بسته از یک طرف و افزایش تعداد نهادهای قانون‌گذار از طرف دیگر، برای تعیین مشخصه‌های چشمه پرتوzای بسته و روش‌های آزمون ایمنی و عملکرد ضروری برای یک کاربرد معین و نگهداری سوابق، وجود یک استاندارد ملی ضروری به نظر می‌رسد.

حفظات پرتوی - چشمehای پرتوزای بسته - الزامات عمومی و طبقه‌بندی

۱ هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد ایجاد یک سیستم طبقه‌بندی برای چشمehای پرتوزای بسته بر اساس اجرای آزمون و تعیین الزامات عمومی، آزمون‌های عملکردی، آزمون‌های تولید، نشانه‌گذاری و صدور گواهی می‌باشد. این استاندارد مجموعه‌ای از آزمون‌ها را فراهم می‌کند که هم تولیدکنندگان چشمehای پرتوزای بسته بتوانند ایمنی محصولاتشان را هنگام کار ارزیابی کنند، و هم کاربران چنین چشمehایی بتوانند به ویژه در مواردی که پرتوگیری ناشی از آزاد شدن مواد پرتوزا اهمیت دارد، چشمeh مناسب برای کاربرد مورد نظر خود را انتخاب کنند. این استاندارد ملی همچنین می‌تواند به عنوان راهنمایی برای مراجع قانونی ذی‌صلاح^۱ نیز به کار گرفته شود.

در این استاندارد آزمون‌ها به چند گروه تقسیم می‌شوند، به عنوان مثال می‌توان به قرار گرفتن چشمeh تحت شرایط غیرعادی در دماهای بالا و پایین و انواع آزمون‌های مکانیکی اشاره کرد. هر آزمون را می‌توان با درجات مختلف از لحاظ سخت‌گیرانه بودن انجام داد. معیار رد یا قبولی چشمehای پرتوزای بسته در هر آزمون، به میزان نشت محتويات چشمeh پرتوزای بسته، بستگی دارد.

یادآوری - روش‌های آزمون نشت در استاندارد ملی ایران به شماره ۱۱۰۳۸ ارائه شده است.

اگرچه این استاندارد ملی چشمehای بسته را با استفاده از نتایج آزمون‌های مختلف طبقه‌بندی می‌کند، اما نباید از آن نتیجه گرفت که اگر یک چشمeh بسته به طور پیوسته در طبقه‌بندی ارزیابی شده استفاده شود، همواره یکپارچگی^۲ خود را حفظ خواهد کرد. به عنوان مثال اگر یک چشمeh بسته برای یک ساعت در دمای 60°C آزمون شود، چنانچه بطور پیوسته در دمای 60°C مورد استفاده قرار گیرد، تضمینی برای حفظ یکپارچگی وجود ندارد.

فهرستی از کاربردهای اصلی متداول چشمehای پرتوزای بسته به همراه جدول آزمون پیشنهاد شده برای هر کاربرد در جدول ۳ ارائه شده است. این آزمون‌ها بطور کلی حداقل الزامات مرتبط با کاربردها را تشکیل می‌دهد. عواملی که برای کاربردهای با شرایط سخت‌گیرانه ویژه قرار است در نظر گرفته شوند، در زیربند ۲-۴ فهرست شده است.

۱- مرجع قانونی ذی‌صلاح در خصوص مواد پرتوزا در حال حاضر، مرکز نظام ایمنی هسته‌ای کشور می‌باشد.

این استاندارد به طبقه‌بندی طراحی، روش ساخت یا کالیبراسیون چشمه‌ها بر حسب پرتو گسیل شده نمی‌پردازد. این استاندارد برای مواد پرتوزای داخل راکتور هسته‌ای شامل چشمه‌های بسته و میله‌های سوخت^۱ کاربرد ندارد.

۲ مراجع الزامی

در مراجع زیر ضوابط وجود دارد که در متن این استاندارد به صورت الزامی به آن‌ها ارجاع داده شده است. بدین ترتیب، آن ضوابط جزئی از این استاندارد محسوب می‌شوند.

در صورتی که به مرجعی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصلاحیه‌ها و تجدیدنظرهای بعدی آن برای این استاندارد الزام‌آور نیست. در مورد مراجعی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آن‌ها ارجاع داده شده است، همواره آخرین تجدیدنظر و اصلاحیه‌های بعدی برای این استاندارد الزام‌آور است.

استفاده از مراجع زیر برای کاربرد این استاندارد الزامی است:

۱-۲ استاندارد ملی ایران به شماره ۱۱۰۳۸: سال ۱۳۸۷، حفاظت در برابر اشعه - چشمه‌های پرتوزای بسته-روش‌های آزمون نشتی

2-2 ISO 361, Basic ionizing radiation symbol

یادآوری- استاندارد ملی ایران شماره ۱۱۰۲۸: سال ۱۳۸۷، نماد پایه تابیش یون‌ساز، با استفاده از استاندارد ISO 361 تدوین شده است.

۳ اصطلاحات و تعاریف

در این استاندارد، اصطلاحات با تعاریف زیر به کار می‌روند:

۱-۳

کپسول

capsule

پوشش محافظ جهت جلوگیری از نشت مواد پرتوزا می‌باشد.

۲-۳

ابزار

device

هر گونه تجهیزات تخصیص یافته برای به کارگیری یک یا چند چشمۀ بسته می‌باشد.

۳-۳

چشمء بسته بدلى

dummy sealed source

نمونه مشابه چشمء بسته، کپسولی که همان ساختار را داشته و دقیقاً از همان مواد چشمء بسته ساخته شده است، اما به جای محتویات مواد پرتوزا، از موادی پر شده که تا حد ممکن از نظر خواص فیزیکی و شیمیایی مشابه مواد پرتوزا است.

۴-۳

قابل فروشوي

leachable

قابل حل در آب، با حاصل شدن مقادير بيش از 0.1 mg/g در 100 ml آب راکد که در دماي 50°C به مدت ۴ ساعت نگهداري شده است.

۵-۳

نشت

leakage

انتقال مواد پرتوزا از داخل چشمء بسته به محیط می باشد.

۶-۳

نشت ناپذير

leaktight

هرگاه حدود مندرج در جدول ۱ از استاندارد ملی ایران به شماره ۱۱۰۳۸ برای چشمء بسته پس از آزمون نشتی برآورده شود.

۷-۳

شناسه مدل

model designation

نامگذاري منحصر به فرد توليد کننده (شماره، کد یا تركيبی از آنها)، جهت شناسايی يك طراحی معین از چشمء بسته می باشد.

۸-۳

غیرقابل فروشی

non-leachable

غیر قابل حل در آب، با حاصل شدن مقادیر کمتر از 1 mg/g در 100 ml آب راکد که در دمای 50°C به مدت ۴ ساعت نگهداری شده است.

۹-۳

نمونه اولیه چشمۀ بسته

prototype sealed source

یک نمونه اصلی از چشمۀ بسته که برای تولید تمامی چشمۀ های بسته با آن شناسه مدل، الگو قرار می‌گیرد.

۱۰-۳

چشمۀ بسته

sealed source

ماده پرتوزای کاملاً محصور شده در یک کپسول یا پوشش مناسب، به گونه‌ای که در شرایطی که برای استفاده و فرسودگی طراحی شده است، کپسول یا پوشش قدرت کافی برای جلوگیری از نشت ماده پرتوزا به محیط را دارا باشد.

۱۱-۳

چشمۀ آزمون

test source

نمونه‌ای که برای آزمون‌های عملکردی توصیف شده در این استاندارد مورد استفاده قرار می‌گیرد و مواد و ساختار آن با چشمۀ های بسته با مدلی که در مورد آن طبقه‌بندی صورت گرفته یکسان است.

یادآوری - چشمۀ آزمون می‌تواند یک چشمۀ بسته بدله، یک نمونه نخستین یا یک چشمۀ در خط تولید باشد.

۱۲-۳

مجموعه چشمۀ

source assembly

چشمۀ بسته‌ای در داخل یا متصل به یک نگهدارنده چشمۀ است.

۱۳-۳

نگهدارنده چشمی

source holder

ابزار مکانیکی برای نگهداری چشمی بسته است.

۱۴-۳

چشمی داخل ابزار

source in device

چشمی بسته‌ای که به منظور تأمین برخی حفاظت‌های مکانیکی، در حین پرتوودهی در داخل تجهیزات حفاظ‌گذاری شده باقی می‌ماند.

۱۵-۳

چشمی بدون حفاظ

unprotected source

چشمی بسته‌ای که برای استفاده از داخل حفاظ خارج شده است.

۴ شناسه‌گذاری و طبقه‌بندی

۱-۴ شناسه‌گذاری

طبقه‌بندی نوع چشمی بسته باید با شناسه‌ای به شرح زیر تعیین گردد:

ISO/ و به دنبال آن یک عدد دو رقمی (نشانگر سال تایید استاندارد مورد استفاده جهت طبقه‌بندی)، سپس یک خط مورب (/)، حرف C یا E، یک عدد پنج رقمی و گاهی یک پرانتز حاوی یک یا چند رقم.

C نشانگر آن است که پرتوزایی چشمی بسته از سطح تعیین شده در جدول ۲ بیشتر نیست. -

E نشانگر آن است که پرتوزایی چشمی بسته از سطح تعیین شده در جدول ۲ بیشتر است. -

هر یک از ارقام عدد پنج رقمی نشانگر طبقه‌بندی عملکردهای دما، فشار خارجی، ضربه، لرزش و سوراخ-شدگی به ترتیب، طبق دستورالعمل مندرج در جدول ۱ می‌باشد.

در صورت لزوم، عدد درون پرانتز نوع آزمون خمین که چشمی تحت آن قرار گرفته است را شرح می‌دهد. آزمون‌های خمین از این الزامی برای چشمیهای با شکل معین (مانند چشمی بلند و باریک یا سوزن‌های

براکی تراپی^۱، در جدول ۱ فهرست شده و الزامات ویژه آنها در زیر بند ۷-۷ ارائه شده است. آزمون‌های متعددی می‌تواند برای برآورده کردن معیارهای آزمون، شرح داده شده و انجام شوند.

چنانچه آزمون خمس لازم نباشد، پرانتر می‌تواند حذف شود.

مثال:

- شناسه یک چشم‌های رایج پرتونگاری صنعتی برای کاربردهای بدون حفاظ به صورت زیر است:

ISO/11/C43515 ISO/11/C43515 (1)

- شناسه یک چشم‌های رایج برای تراپی به صورت زیر است:

ISO/11/C53211 (8)

- شناسه یک چشم‌های رایج تابش دهی به صورت زیر است:

ISO/11/E53424 (4, 7)

۲-۴ طبقه‌بندی

سطح طبقه‌بندی در جدول ۱ ارائه شده است. جدول ۱ فهرستی از شرایط آزمون‌های محیطی را با افزایش شماره طبقه متناسب با درجه سختگیرانه بودن فراهم می‌نماید. الزامات عملکردی ارائه شده در جدول ۳ اثرات آتش‌سوزی، انفجار و خوردگی را شامل نمی‌شود.

به هنگام ارزیابی چشم‌های بسته، سازنده و کاربر باید احتمال آتش‌سوزی، انفجار، خوردگی و غیره، و همچنین نتایج احتمالی چنین حوادثی را در نظر داشته باشند. عواملی که هنگام تعیین نیاز به انجام آزمون‌های ویژه مورد نظر قرار می‌گیرند، به ترتیب زیر است:

الف- پیامدهای کاهش پرتوزایی؛

ب- مقدار ماده پرتوزایی موجود در چشم‌های بسته؛

پ- گروه هسته پرتوزا؛

ت- حالت فیزیکی و شیمیایی ماده پرتوزا؛

ث- محیطی که چشم‌های بسته در آن نگهداری، جابجا یا به کار گرفته می‌شود؛

ج- حفاظت اعمال شده بر روی چشم‌های بسته یا ترکیب چشم‌های وسیله.

پیوست پ شامل اطلاعات عمومی در مورد شرایط نامساعد محیطی می‌باشد.

در صورت نیاز، کاربر و سازنده می‌توانند در مورد آزمون‌های اضافه که باید چشم‌های بسته تحت آن قرار گیرد با هم تصمیم‌گیری کنند.

مثال‌هایی از آزمون‌های ویژه در پیوست ت آمده است.

جدول ۱- طبقه‌بندی عملکرد چشمۀ بسته

طبقه										آزمون
x	۸	۷	۶	۵	۴	۳	۲	۱		
آزمون ویژه	کاربرد ندارد	کاربرد ندارد	-۴۰°C (۲۰ min) +۸۰°C (۱ h) ۲۰°C و شوک دمای	-۴۰°C (۲۰ min) +۶۰۰°C (۱ h) ۲۰°C و شوک دمای	-۴۰°C (۲۰ min) +۴۰۰°C (۱ h) ۲۰°C و شوک دمای	-۴۰°C (۲۰ min) +۱۸۰°C (۱ h)	-۴۰°C (۲۰ min) +۸۰°C (۱ h)	-۴۰°C (۲۰ min) +۸۰°C (۱ h)	بدون آزمون	دما
آزمون ویژه	کاربرد ندارد	کاربرد ندارد	۱۷۰ MPa مطلق تا ۲۵ kPa مطلق	۲۵ kPa مطلق تا ۷۰ MPa مطلق	۷ MPa مطلق تا ۲۵ kPa مطلق	۲۵ kPa مطلق تا ۲ MPa مطلق	۲۵ kPa مطلق تا ۲۵ kPa اتمسفر	۲۵ kPa مطلق تا ۰ فشار خارجی	بدون آزمون	
آزمون ویژه	کاربرد ندارد	کاربرد ندارد	۲۰ kg از ارتفاع یک متری یا انرژی انتقالی معادل	۵kg از ارتفاع یک متری یا انرژی انتقالی معادل	۲kg از ارتفاع یک متری یا انرژی انتقالی معادل	۲۰۰ g از ارتفاع یک متری یا انرژی انتقالی معادل	۵۰ g از ارتفاع یک متری یا انرژی انتقالی معادل	۵۰ g از ارتفاع یک متری یا انرژی انتقالی معادل	بدون آزمون	ضریب
آزمون ویژه	کاربرد ندارد	کاربرد ندارد	کاربرد ندارد	کاربرد ندارد	۳ دوره ۱۰ دقیقه ای ^a (۵g) $\frac{۴۹}{s^2}$ در ۲۵-۸۰ Hz در دامنه نوسان (قله به قله) ۵۰-۹۰ Hz و ۸۰-۲۰۰ Hz و ۱/۵ mm	۳ دوره ۱۰ دقیقه ای ^a (۵g) $\frac{۴۹}{s^2}$ در ۲۵-۵۰ Hz و ۹۰-۵۰۰ Hz و ۰/۶۳۵ mm	۳ دوره ۱۰ دقیقه ای ^a (۱۰g) $\frac{۹۸}{s^2}$	۳ دوره ۱۰ دقیقه ای ^a (۴۹g) $\frac{۴۹}{s^2}$ در ۲۵-۵۰ Hz و ۹۰-۵۰۰ Hz و ۰/۶۳۵ mm	بدون آزمون	لرزش
آزمون ویژه	کاربرد ندارد	کاربرد ندارد	۱g از یک متری یا انرژی انتقالی معادل	۳۰۰ g از یک متری یا انرژی انتقالی معادل	۵۰ g از یک متری یا انرژی انتقالی معادل	۱۰ g از یک متری یا انرژی انتقالی معادل	۱۰ g از یک متری یا انرژی انتقالی معادل	۱۰ g از یک متری یا انرژی انتقالی معادل	بدون آزمون	سوراخ شدگی
آزمون ویژه	آزمون زیربند ۳-۷-۷ سوزن‌های برآی با L>۳۰ mm	آزمون زیربند ۲-۷-۷ برای L/D>۱۵	آزمون بند ۷-۷-۷ Nیروی ۴۰۰ N برای ۱۰۰ mm	آزمایش زیربند ۷-۷-۷ Nیروی ۲۰۰۰ N برای L/D>۱۵	آزمون زیربند ۷-۷-۷ Nیروی ۱۰۰۰ N برای L/D>۱۵	آزمون زیربند ۷-۷-۷ Nیروی ۵۰۰ N برای L/D>۱۵	آزمون زیربند ۷-۷-۷ Nیروی ۱۰۰ N برای L/D>۱۵	آزمون زیربند ۷-۷-۷ Nیروی ۱۰۰ N برای L/D>۱۵	بدون آزمون	خمش

$$1 \text{ g} = 9,8 \text{ m/s}^2$$

a

۴-۳ تعیین طبقه‌بندی

طبقه‌بندی هر نوع چشمه بسته باید توسط یکی از دو روش زیر تعیین شود:

- انجام آزمون بر روی دو چشمۀ آزمون از هر مدل برای هر آزمون مطابق با جدول ۱، و شرح مندرج در بند ۷؛
- تجزیه و تحلیل مهندسی که اثبات کند هر مدل از چشمه بسته اگر تحت آزمون‌های بند ۷ قرار گیرد، قبول خواهد شد.

۵ الزامات سطح پرتوزایی^۱

پرتوزایی مشخص شده چشمۀ‌های بسته برای هر ۴ گروه عناصر پرتوزایی معرفی شده در پیوست الف، که به بررسی جداگانه بر اساس کاربرد و طراحی خاص نیاز ندارند، در جدول ۲ ارائه شده است.

چشمۀ‌های بسته که حاوی مقادیر پرتوزایی بیشتر از پرتوزایی مشخص شده هستند، در کاربردها و طراحی‌های ویژه، باید تحت ارزیابی بیشتر قرار گیرد. به منظور طبقه‌بندی، باید سطح پرتوزایی یک چشمۀ بسته در زمان ساخت آن، مطابق با جدول ۲ در نظر گرفته شود.

اگر الزامی وجود نداشت، ارزیابی کاربرد و طراحی مشخص چشمۀ بسته فقط باید هنگامی مورد بررسی قرار گیرد که پرتوزایی هسته پرتوزایی اصلی (مادر) آن از مقدار مندرج در جدول ۲ بیشتر باشد. در صورتی که پرتوزایی یک چشمۀ بسته از این مقدار بیشتر باشد، مشخصات چشمۀ‌های بسته باید بر مبنای معیارهای ویژه آن چشمۀ در نظر گرفته شود.

جدول ۲- پرتوزایی مشخص شده مطابق با گروه هسته پرتوزا

پرتوزایی مشخص شده TBq (Ci)		گروه هسته پرتوزا (از پیوست الف)
غیر قابل فروشوبی	قابل فروشوبی	
۰,۱ (۳)	۰,۰۱ (۰,۳)	A
۱۱,۱ (۳۰۰)	۱,۱۱ (۳۰)	B1
۱۱۱ (۳۰۰۰)	۱۱,۱ (۳۰۰)	B2
۱۸۵ (۵۰۰۰)	۱۸,۵ (۵۰۰)	C

۶ الزامات عملکردی

۱-۶ الزامات عمومی

به منظور اطمینان از عدم آلودگی سطحی، تمام چشمه‌های بسته پس از ساخت باید مورد آزمون قرار گیرند. این کار باید مطابق با یکی از آزمون‌های مشخص شده در زیربند ۳-۵ استاندارد ملی ایران به شماره ۱۱۰۳۸ انجام شود.

جهت اطمینان از عدم نشت، تمام چشمه‌های بسته پس از ساخت باید با یک یا چند روش مشخص شده در استاندارد ملی ایران به شماره ۱۱۰۳۸ مورد آزمون قرار گیرند.

تا حد امکان، تابش خروجی تمام چشمه‌های بسته، پس از ساخت باید اندازه‌گیری و ثبت شود. برای برخی چشمه‌ها که ممکن است این کار میسر نباشد، یک اندازه‌گیری نسبی مطابق با یک استاندارد مرجع مورد توافق، یا عبارت "حاوی مواد پرتوزا" می‌تواند جایگزین شود. (به عنوان مثال تابش کننده‌های بتا می‌توانند توسط جریان یون خروجی یا روش‌های دیگر اندازه‌گیری شود).

مقدار پرتوزایی تمام چشمه‌های بسته باید تخمین زده شود. برای این منظور می‌توان از نتایج اندازه‌گیری تابش خروجی یا سنجش پرتوزایی مواد به کار رفته در سری ساخت چشم، استفاده کرد.

تمام چشمه‌های بسته آزمون باید تحت آزمون‌های بند ۷ قرار گیرند. طبقه‌بندی مدل چشم بسته باید مطابق با بند ۴ ارائه شود.

مطابق با بند ۹ برای هر چشم بسته باید یک گواهی‌نامه حاوی نتایج آزمون‌ها تهیه شود.
هر چشم بسته باید مطابق با بند ۸ نشانه‌گذاری شود.

کپسول چشمه‌های بسته باید از نظر فیزیکی و شیمیایی با محتويات آن سازگاری داشته باشد. در مواردی که چشم بسته با تابش‌دهی مستقیم تهیه می‌شود، کپسول نباید حاوی مقادیر قابل ملاحظه‌ای از مواد پرتوزا باشد، مگر آنکه این مواد با مواد کپسول پیوند کافی داشته باشند و اطمینان از نشت ناپذیر بودن چشم بسته مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره ۱۱۰۳۸ احراز شده باشد.

مواد ردیاب^۱ موجود در چشم بسته آزمون باید در حلالی که به کپسول آسیبی نرساند، قابل حل شدن بوده و برای استفاده در حداکثر پرتوزایی در یک محیط آزمون ایمن باشد (برای مثال تقریباً ۱ MBq از Cs-۱۳۷

۲-۶ الزامات مرتبط با کاربردهای رایج

فهرستی از برخی کاربردهای رایج که در آنها چشمۀ بسته، مجموعه چشمۀ، یا چشمۀ داخل ابزار با حداقل الزامات عملکردی مورد استفاده قرار می‌گیرد، در جدول ۳ آمده است.

همچنین ممکن است انجام یک یا چند مورد از آزمون‌های خمش مشخص شده در زیربند ۷-۷ ضرورت پیدا کند.

برای چشمۀ‌های آزمون که نسبت طول پرتوزا (L) به حداقل قطر خارجی کپسول (D) برابر یا بیشتر از ۱۵ باشد (یعنی $15 \geq \frac{L}{D}$)، آزمون خمش مندرج در زیر بند ۷-۷ باید انجام شود. به عنوان مثال برای چشمۀ‌های بسته مورد استفاده در تابش دهنده‌های دسته I، طبقه ۴ و برای تابش دهنده‌های دسته II، III و IV طبقه ۵، آزمون خمش الزامی است.

برای چشمۀ‌های آزمون که نسبت طول پرتوزا (L) به حداقل قطر خارجی کپسول (D) برابر یا بیشتر از ۱۰ است (یعنی $10 \geq \frac{L}{D}$) و طول پرتوزای آن‌ها برابر یا بیشتر از ۱۰۰ mm (یعنی $100 \text{ mm} \geq L$) آزمون خمش، مطابق با زیربند ۷-۷-۷ و طبقه ۷ است.

چشمۀ‌های بسته به شکل سوزن‌های برآکی‌ترابی که طول پرتوزای آن‌ها مساوی یا بیش از ۳۰ mm (یعنی $30 \text{ mm} \geq L$) در طبقه ۸ قرار گرفته و باید مطابق با آزمون خمش مندرج در زیربند ۷-۷-۳ آزموده شوند.

این الزامات کاربردهای معمول و ریسک‌های تصادفی موجه را در نظر می‌گیرد اما مواردی مانند قرار گرفتن در معرض آتش‌سوزی، خوردگی و انفجار را پوشش نمی‌دهد. برای چشمۀ‌های بسته‌ای که بطور معمول در داخل یک وسیله نصب می‌شوند، هنگامی که برای یک کاربرد خاص، شمارۀ طبقه به آن تخصیص داده می‌شود، تامین حفاظت بیشتر برای آن چشمۀ بسته توسط آن ابزار تامین و در نظر گرفته می‌شود. بنابراین به جز در مورد دسته مولد یون، برای تمام کاربردهای مندرج در جدول ۳، عدد شماره طبقه، مشخص کننده آزمون‌هایی است که باید بر روی چشمۀ بسته انجام شود. در این موارد کل مجموعه چشمۀ یا چشمۀ داخل ابزار، می‌تواند مورد آزمون قرار گیرد.

آزمون‌های مشخص شده در این بخش تمام شرایط کاری چشمۀ‌های بسته را پوشش نمی‌دهد. اگر شرایط یک کاربرد خاص یا شرایطی که در آن احتمال خطر می‌رود با دسته‌بندی مندرج در جدول ۳ مطابقت نداشته باشد، سازنده و کاربر باید آزمون مناسب جداگانه‌ای طرح‌ریزی کنند.

اعداد مندرج در جدول ۳ به شماره طبقه استفاده شده در جدول ۱ اشاره دارد.

۶-۳-۶ رویه تعیین الزامات عملکردی و طبقه‌بندی

۶-۳-۱ گروه هسته پرتوزای مربوطه با استفاده از پیوست الف تعیین شود.

۶-۳-۲ مقدار پرتوزایی مشخص شده مطابق با جدول ۲ تعیین شود.

۶-۳-۳ ارزیابی خطرات ناشی از آتش‌سوزی، انفجار، خوردگی و نظایر آن برای تمامی چشمه‌های بسته باید انجام شود.

الف- درصورتی که پرتوزایی چشمۀ بسته از سطوح مجاز مندرج در جدول ۲ بیشتر باشد، یا اگر احتمال قرار گرفتن چشمۀ در معرض آتش، انفجار و خوردگی قابل توجه باشد، در خصوص آزمون‌های لازم، ارزیابی جداگانه‌ای به منظور پوشش دادن طراحی و کاربرد خاص آن چشمۀ باید انجام شود.

ب- درصورتی که پرتوزایی چشمۀ بسته از سطوح مجاز مندرج در جدول ۲ بیشتر نباشد، و اگر خطر قابل توجهی شناسایی نشده باشد، از حداقل الزامات طبقه‌بندی برای چشمۀ‌های بسته و کاربرد آن‌ها می‌توان استفاده نمود (به زیربند ۶-۲ مراجعه شود).

۶-۳-۴ پس از تعیین حداقل الزامات طبقه‌بندی چشمۀ بسته برای یک کاربرد یا استفاده خاص، استانداردهای عملکردی مورد نیاز را می‌توان مستقیماً از جدول ۱ استخراج کرد.

۶-۳-۵ همچنین می‌توان شماره طبقه چشمۀ بسته را از جدول ۱ تعیین و کاربردهای مناسب آن را از جدول ۳ انتخاب کرد.

از آنجا که جدول ۱ به ترتیب افزایش درجه سختگیرانه بودن، از شماره ۱ تا ۸ مرتب شده، چشمۀ‌های بسته با شماره طبقه مشخص را می‌توان برای کاربردهای مناسب همان طبقه یا طبقه‌ای با یک شماره کمتر در نظر گرفت.

۶-۴ عمر کاری توصیه شده (RWL)^۱

۶-۴-۱ عمر کاری توصیه شده (RWL)، دوره زمانی است که سازنده انتظار دارد چشمۀ در طی آن الزامات عملکردی بیان شده تحت شرایط محیطی طراحی و استفاده، الزامات عملکردی بیان شده را برآورده کند.

۶-۴-۲ در انتهای عمر کاری توصیه شده، یا در صورت تخطی از شرایط طراحی کاربرد، به منظور تصدیق مناسب بودن آن برای استفاده مستمر، بهتر است یا ارزیابی برای احراز انجام شود، یا چشمۀ جایگزین شود.

۳-۴-۶ فراتر رفتن از عمر کاری توصیه شده الزاماً به معنی نامناسب بودن چشمہ برای استفاده یا حمل و نقل نمی باشد، بلکه بدین معنی است که برای اطمینان از استمرار مناسب بودن چشمہ برای استفاده، ارزیابی مجدد برای احراز مناسب بودن الزامی است.

۴-۴-۶ بهتر است ارزیابی شامل آزمون نشت و/یا آلودگی و بازنگری ایمنی طراحی برای چشمہ و کاربرد آن و اثرات زیست محیطی طی استفاده باشد.

۴-۵-۶ عمر کاری توصیه شده (RWL) یک چشمہ منفرد می تواند توسط یک نهاد تایید صلاحیت، بر اساس بازرسی و ارزیابی فنی ترجیحاً توسط سازنده گذشته تمدید شود.

۴-۶-۶ مسئولیت انجام بازرسی و آزمون‌های متدال، و حفظ شرایط استفاده از چشمہ مطابق با دستورالعمل‌های سازنده بر عهده کاربر است.

جدول ۳ - طبقه‌بندی چشمۀ بسته و الزامات عملکردی برای کاربردهای رایج

طبقه چشمۀ بسته بر اساس آزمون					کاربرد چشمۀ بسته
سوراخ شدن	ارتفاع	ضربه	فشار	دما	
۵	۱	۵	۳	۴	چشمۀ بسته چشمۀ داخل ابزار
۳	۱	۳	۳	۴	
۲	۱	۳	۲	۳	پرتونگاری صنعتی پرتونگاری تله‌ترایپی گاما براکی‌ترایپی ^a [۶] اپلیکاتورهای سطحی ^b
۴	۲	۵	۳	۵	
۱	۱	۲	۳	۵	
۲	۱	۳	۳	۴	
۳	۳	۳	۳	۴	سنجه‌های گاما سنجه‌های گاما و بالا)
۲	۳	۲	۳	۴	
۲	۲	۲	۳	۳	سنجه‌های بتا و چشمۀ برای سنجه‌های گاما کم انرژی یا آنالیز فلورسانس پرتو ایکس
۲	۲	۵	۶	۵	چاه پیمایی نفت
۳	۳	۳	۳	۴	سنجه رطوبت و چگالی قابل حمل(شامل قابل حمل با دست یا با پایه چرخ دار ^c)
۳	۲	۳	۳	۴	کاربردهای عمومی چشمۀ های نوترونی (به جز راهانداز راکتور)
۲	۱	۲	۲	۲	چشمۀ کالیبراسیون با پرتوزایی بیش از ۱ MBq
۳	۲	۳	۳	۴	دسته I ^d دسته‌های تابش دهنده گاما ^d
۴	۲	۴	۳	۵	دسته‌های II، III و IV ^c
۱	۱	۲	۲	۳	مولدهای یون ^c کروماتوگرافی حذف کننده‌های الکتروسیستم ساکن
۲	۲	۲	۲	۲	
۲	۲	۲	۲	۳	

a سازندگان و کاربران ممکن است خواهان تدوین رویه آزمون خاص یا سایر رویه‌هایی باشند که استفاده معمول و شرایط حادثه‌ساز محتمل رادر بر بگیرد.
b به جز چشمۀ های پوششی از گاز

c "چشمۀ داخل ابزار" یا یک "مجموعه چشمۀ" می‌تواند تحت آزمون قرار گیرد.

d در این استاندارد، تابش دهنده‌های گاما به چهار دسته مجزا تقسیم شده‌اند: دسته I: خودتجهیز^۲- انبارش خشک چشمۀ، دسته II: پانورامیک^۳- انبارش خشک چشمۀ، دسته III: خودتجهیز- انبارش مرطوب چشمۀ، دسته IV: پانورامیک- انبارش مرطوب چشمۀ.

1- dolly-transported

2- Self-Contained

3 - Panoramic

۷ روش‌های آزمون

۱-۷ کلیات

۱-۱-۷ رویه‌های آزمون ارائه شده در این بند، رویه‌های قابل قبولی برای تعیین شماره‌های طبقه‌بندی عملکردی، هستند. تمام معیارهای اظهار شده کمینه الزامات هستند. رویه‌هایی که بتوانند معادل بودن با حداقل الزامات را نشان دهند نیز قابل قبول هستند. تمام آزمون‌ها، به جز آزمون‌های دمایی، باید در دمای محیط انجام شوند.

۲-۱-۷ برای هر آزمون، حداقل دو چشمۀ آزمون از یک نوع مدل باید در معرض آزمون قرار گیرند و تمامی آنها باید الزامات زیربند ۵-۱-۷ را برآورده سازند.

۳-۱-۷ آزمون‌ها باید در آسیب‌پذیرترین جهت^۱ برای آن آزمون انجام شوند. این مورد می‌باید بوسیله تحلیل مهندسی تعیین شود. در جایی که بیش از یک جهت آسیب‌پذیری مورد نظر است، آزمون‌ها باید بر روی تمامی جهات آسیب‌پذیری با استفاده از حداقل دو چشمۀ آزمون انجام شوند.

۴-۱-۷ چشمۀ‌های آزمون مختلفی می‌تواند برای هر یک از آزمون‌ها استفاده شود. آزمون‌ها می‌توانند با هر ترتیبی انجام شوند و الزامی به تجمعی بودن نیست.

۵-۱-۷ برآورده شدن آزمون‌ها، باید با توانایی حفظ نشت‌ناپذیری چشمۀ بسته بعد از انجام هر آزمون مشخص شود. پس از هر آزمون، چشمۀ باید بصورت چشمی از نظر حفظ یکپارچگی بررسی شود همچنین باید در آزمون نشت مناسب مطابق با استاندارد ملی به شماره ۱۱۰۳۸ قبول شود. هنگامی که آزمون نشت بر روی چشمۀ شبیه‌سازی شده انجام می‌شود، مناسب بودن روش انتخاب شده باید توجیه شود.

۶-۱-۷ برای چشمۀ‌ای که در بیش از یک کپسول قرار دارد، هنگامی آزمون قبول می‌شود که نشان داده شود حداقل یک کپسول پس از آزمون، نشت‌ناپذیر است.

۲-۷ آزمون دما

۱-۲-۷ دستگاه

حجم ناحیه آزمون تجهیزات گرمایش یا سرمایش باید حداقل پنج برابر حجم نمونه آزمون باشد.

رویه ۲-۲-۷

تمام آزمون‌ها را در هوا انجام دهید، به جز آزمون‌های دمای پایین که می‌توان از محیط دی‌اکسیدکربن (یخ خشک) به عنوان جایگزین مجاز استفاده کرد.

یادآوری - استفاده از یخ خشک می‌تواند منجر به دمایی کمتر از دمای مورد نیاز شود.

چشممه‌های بسته‌ای که در معرض دماهایی کمتر از دمای محیط مورد آزمون قرار می‌گیرند، باید در مدت کمتر از ۴۵ دقیقه تا دمای آزمون سرد شوند.

چشممه‌های بسته‌ای که در معرض دماهایی بالاتر از دمای محیط مورد آزمون قرار می‌گیرند، باید مطابق با رابطه دما- زمان مشخص شده در جدول ۴ یا منحنی افزایش دمای مشابه دیگری، تا دمای مورد نظر گرم شوند.

جدول ۴ - رابطه دما - زمان برای آزمون‌های در دماهای بالاتر از دمای محیط

حد زمان بیشینه min	دما °C
۵	۸۰
۱۰	۱۸۰
۲۵	۴۰۰
۴۰	۶۰۰
۷۰	۸۰۰

برای طبقه‌های ۲ و ۳، چشممه‌های بسته باید حداقل یک ساعت بالاتر از دمای آزمون نگه داشته، سپس اجازه داده شود در کوره یا در محیط آزمایشگاه به آرامی تا دمای محیط سرد شود.

برای طبقه‌های ۴، ۵ و ۶، چشممه‌های بسته باید حداقل یک ساعت بالاتر از دمای آزمون نگه داشته، سپس با انتقال آنها طی ۱۵ ثانیه به آب با دمای محیط (حدود 20°C) در معرض شوک حرارتی قرار گیرند. نرخ جریان آب باید حداقل ۱۰ برابر حجم چشممه بسته در دقیقه باشد، یا، اگر از آب را کد استفاده می‌شود حجم آب باید حداقل ۲۰ برابر حجم چشممه بسته باشد.

۳-۷ آزمون فشار خارجی

۱-۳-۷ دستگاه

فشارسنج باید کالیبره شده باشد و توصیه می‌شود محدوده فشار حداقل 10% بزرگتر از فشار آزمون را داشته باشد. خلاصه باید قادر به خوانش فشارهایی در حد 20kPa مطلق باشد. برای آزمون فشارهای بالا و پایین می‌توان از محفظه‌های آزمون مختلف مشخص شده در جدول ۱ استفاده کرد.

۲-۳-۷ رویه

چشممه بسته را درون محفظه قرار داده و برای دو دوره زمانی ۵ دقیقه‌ای تحت فشار آزمون قرار دهید. فشار در فاصله بین این دو دوره، تا فشار جو برگردانده شود.

آزمون فشار پایین در هوا انجام شود. آزمایش فشار بالا به کمک روش هیدرولیک و با استفاده از آب به عنوان محیط واسط در تماس با چشممه بسته انجام شود.

نباید از روغن هیدرولیک در تماس مستقیم با چشممه بسته استفاده شود چرا که ممکن است، بطور موقت مانع از نشت‌های کوچک شود.

۴-۷ آزمون ضربه

۱-۴-۷ دستگاه

۱-۴-۱ چکش فولادی، که بخش بالایی آن به دستگاه وصل بوده و بخش پایینی آن باید به قطر خارجی $(1 \pm 0.25)\text{ mm}$ باشد. سطح برخورد باید صاف بوده و دارای لبه‌های بیرونی گرد شده به شعاع $(3/0 \pm 0.3)\text{ mm}$ باشد.

گرانیگاه چکش باید روی محور دایره‌ای باشد که سطح برخورد را مشخص می‌کند. این محور خود از نقطه اتصال چکش عبور می‌کند. جرم چکش برای هر گروه آزمون در جدول ۱ داده شده است.

۴-۲-۲ سندان فولادی، که جرم آن حداقل ده برابر چکش است؛ باید کاملاً محکم شده باشد تا در زمان ضربه زدن منحرف نشود، و باید دارای سطحی صاف و به اندازه کافی بزرگ داشته باشد تا تمام چشمۀ بسته را پوشش دهد.

۴-۲-۷ رویه

جرم چکش را با توجه به طبقه آزمون انتخاب شده، که در جدول ۱ نشان داده شده، انتخاب کنید. در تمامی ارتفاعات سقوط، فاصلۀ سقوط، بین بالاترین نقطۀ چشمۀ بسته روی سندان و سطح جلویی چکش قبل از رهاسازی اندازه‌گیری می‌شود. بطور معمول این ارتفاع ۱ متر است، به جز آنچه در جدول ۱ برای انرژی معادل انتقال یافته مجاز شده است.

چشمۀ بسته را به گونه‌ای قرار دهید که آسیب‌پذیرترین ناحیه آن در معرض ضربه چکش قرار گیرد. چکش را بر روی چشمۀ رها کنید.

۵-۱ آزمون لرزش

۱-۵-۷ دستگاه

از یک ماشین تولید لرزش که قابلیت انجام آزمون‌های مشخص شده را داشته باشد استفاده کنید.

۲-۵-۷ رویه

چشمۀ کاملاً بر روی بدن دستگاه ثابت شود به طوری که در تمام زمان آزمون در اتصال کاملاً محکم با بدن ماشین لرزش باشد.

برای طبقه‌های ۲ و ۳، در هر یک از شرایط آزمون مشخص شده، چشمۀ بسته تحت سه چرخه کامل آزمون قرار داده شود. آزمون باید با روش^۱ تمامی فرکانس‌های محدوده مشخص شده با نرخ یکنواخت، از کمترین تا بیشترین فرکانس انجام شود و پس از ۱۰ دقیقه یا بیشتر، به کمترین فرکانس، برگردانده شود. هر کدام از محورهای چشمۀ همانگونه که در زیر مشخص شده، تحت آزمون قرار داده شود. علاوه بر این، در هر فرکانس تشدید^۲ یافت شده آزمون به مدت ۳۰ دقیقه ادامه داده شود.

برای طبقه ۴، در هر یک از شرایط آزمون مشخص شده، چشمۀ بسته تحت سه چرخه کامل آزمون قرار داده شود. آزمون باید با روش تمامی فرکانس‌های محدوده مشخص شده با نرخ یکنواخت، از کمترین تا بیشترین

1- Sweeping
2- Resonant

فرکانس انجام شود و پس از ۳۰ دقیقه یا بیشتر، به کمترین فرکانس، برگردانده شود. هر کدام از محورهای چشم، همانگونه که در زیر مشخص شده، تحت آزمون قرار داده شود. علاوه بر این، در هر فرکانس تشدید یافت شده آزمون به مدت ۳۰ دقیقه ادامه داده شود.

جهت برآوردن اهداف این آزمون‌ها حداکثر سه محور چشم باشد به کار گرفته شود. برای چشممههای کروی یک محور بطور تصادفی انتخاب شود. چشممههای با سطح مقطع بیضوی یا دیسکی^۱ دو محور دارند، یکی محور چرخش و دیگری که به صورت تصادفی بر روی صفحه عمود بر "محور تقارن" انتخاب می‌شود. سایر چشممهها سه محور دارند که محورها موازی با ابعاد با اهمیت بیرونی چشم در نظر گرفته می‌شوند.

۶-۷ آزمون سوراخ شدگی

۱-۶-۷ دستگاه

۱-۶-۱ چکش فولادی، که بخش بالایی آن به دستگاه متصل شده و بخش پایینی آن حاوی یک پین کاملاً محکم ثابت شده است. مشخصات پین باید به قرار زیر باشد:

الف- سختی: ۵۰ تا ۶۰ راکول C؛

ب- ارتفاع بیرونی (آزاد) mm (6.0 ± 0.2) (از سطح بیرونی تا سطح چکش)؛

پ- قطر: mm (3.0 ± 0.1)

ت- سطح برخورد: نیم کره.

محور تقارن پین باید با نقطه اتصال و گرانیگاه چکش در یک راستا قرار گیرند. جرم چکش و پین به طبقه آزمون بستگی دارد.

۱-۶-۲ سندان فولادی سختکاری شده، کاملاً محکم و با جرمی حداقل ۱۰ برابر جرم چکش. برای جلوگیری از تغییر شکل در سطح تماس چشمۀ بسته و سندان در هنگام انجام آزمون، این سطح باید به اندازه کافی بزرگ باشد. در صورت لزوم می‌توان از یک زین گهواره‌ای^۲ برای حفظ موقعیت و نقطه تماس بین چشمۀ و سندان استفاده کرد.

۲-۶-۷ رویه

جرم چکش و پین را مطابق با طبقه آزمون از جدول ۱ انتخاب کنید.

1- Disc-Type
2- Cradle

در تمامی ارتفاعات سقوط، فاصله سقوط، بین بالاترین نقطه چشمۀ بسته روی سندان و نوک پین قبل از رهاسازی اندازه‌گیری می‌شود. بطور معمول این ارتفاع ۱ متر است، به جز آنچه در جدول ۱ برای انرژی معادل انتقال یافته مجاز شده است.

چشمۀ بسته به گونه‌ای قرار داده شود که آسیب پذیرترین ناحیه آن در معرض پین قرار گیرد. چکش بر روی چشمۀ بسته رها شود.

اگر به دلیل ابعاد و جرم چشمۀ بسته، امکان سقوط آزاد چکش نباشد، از یک لوله صاف عمودی برای هدایت آن به نقطه برخورد استفاده کنید.

۷-۷ آزمون‌های خمس


۱-۷-۷ آزمون خمس برای چشمۀ‌های بسته با $\frac{L}{D} \geq 15$

این آزمون خمس باید برای چشمۀ‌های بسته‌ای که $\frac{L}{D}$ بزرگتر یا مساوی ۱۵ دارند انجام شود، که L نشانگر طول پرتوزا و D حداقل قطر کپسول خارجی یا بعدی از آن است که عمود بر محور اصلی چشمۀ بسته در طول پرتوزا آن در نظر گرفته می‌شود. طبقه‌بندی آزمون خمس بر پایه اعمال نیروی ایستا، با استفاده از پارامترهای آزمون ذیل و سه غلطک نشان داده شده در شکل ۱ است. هر سه غلطک نباید بچرخد و محورهای طولی آنها باید با هم موازی باشند. سطح غلطک‌ها باید صاف بوده و طول آنها هم به اندازه کافی بلند باشد که در فرآیند آزمون، سطح تماس کامل با کپسول داشته باشند. همه غلطک‌ها باید از یک ماده جامد با سختی ۵۰ تا ۵۵ راکول C ساخته شده باشند. به هنگام اعمال نیروی ایستا می‌باید توجه داشت که نیرو به یکباره وارد نشود چرا که این حالت نیروی موثر را افزایش خواهد داد.

نیروی ایستا باید بر آسیب‌پذیرترین قسمت چشمۀ بسته وارد شود.

نیروی ایستایی که برای هر طبقه آزمون اعمال می‌شود در جدول ۱ ارائه شده است.

برای چشمۀ‌های بسته انعطاف پذیر، آزمون خمس در صورتی قبول می‌شود که پس از قرار گرفتن چشمۀ در جیگ^۱ (سطح راهنمای آزمون)، خط مرکزی غلطک مرکزی از میان صفحه در برگیرنده محورهای اصلی در غلطک پشتیبان ساکن عبور کرده و یکپارچگی چشمۀ حفظ شود.



راهنمای

نیروی ایستاد	۱
غلطک اعمال بار با قطر $5D$	۲
صفحه (فرضی) غلطک‌های پشتیبان	۳
غلطک‌های پشتیبان با قطر $2D$	۴
چشمۀ بسته	۵

شکل ۱- پارامترهای آزمون خمس

$$L \geq 100 \text{ mm} \quad \frac{L}{D} \geq 10 \quad \text{و}$$

این آزمون خمس باید برای چشمۀ های بسته با $L \geq 100 \text{ mm}$ و طول $\frac{L}{D} \geq 10$ بزرگتر یا مساوی 10 و طول 100 mm یا بیشتر دارند انجام شود، که L نشانگر طول پرتوزا و D حداقل قطر کپسول خارجی یا بُعدی از آن است که عمود بر محور اصلی چشمۀ بسته در طول پرتوزا آن در نظر گرفته می‌شود.

چشمۀ بسته باید در وضعیت افقی کاملاً محکم نگه داشته شود به طوری که نیمی از طول آن از داخل گیره بیرون آمده باشد.

موقعیت نمونه باید طوری باشد که در هنگام برخورد سطح صاف چکش فولادی به انتهای آزاد آن، حداقل میزان آسیب در آن ایجاد شود. ضربه حاصل از برخورد چکش به نمونه باید معادل ضربه ناشی از سقوط آزاد یک جرم $1/4 \text{ kg}$ از ارتفاع یک متری باشد.

قطر خارجی چکش باید $1(25 \pm 0.2)$ mm و سطح ضربه زننده آن صاف و دارای لبه‌های خارجی گرد شده با شعاع $0.3(3.0 \pm 0.3)$ mm باشد.

چشم‌های بسته‌ای که در این آزمون تایید شوند باید در طبقه ۷ قرار گیرند.

۳-۷ آزمون خمث برای چشم‌های براکی تراپی

این آزمون خمث باید برای چشم‌های براکی تراپی بسته که طول کل آنها بزرگتر یا مساوی ۳۰ mm است بکار گرفته شود.^[۶]

چشم‌های بسته باید در ابزاری مناسب قرار گیرد به طوری که بتواند حول یک شعاع $1(10 \pm 0.1)$ mm حداقل تا 90° خم شود. در این آزمون باید تقریباً یک سوم طول چشم‌های بسته داخل ابزار قرار گیرد، سپس قسمت بیرون آمده توسط وسیله‌ای مناسب (مانند انبردست)، تا شعاع مشخص شده، حداقل به اندازه 90° خم شود. چشم‌های بسته پس از آزمون باید دوباره صاف شود.

چشم‌های بسته‌ای که در این آزمون تایید شوند باید در طبقه ۸ قرار گیرند.

۸ نشانه‌گذاری چشم

در صورتی که شرایط فیزیکی چشم‌های بسته اجازه دهد، اطلاعات زیر به ترتیب اولویت، باید بطور کاملاً خواناً و ماندگار بر کپسول و مجموعه چشم‌های نشانه‌گذاری شوند:

الف- کلمه "پرتوزا"؛ و در صورت عدم امکان، نماد پرتوزایی مطابق با استاندارد ISO 361

ب- نماد یا نام سازنده؛

پ- شماره سریال؛

ت- عدد جرمی و نماد شیمیایی هسته پرتوزا؛

ث- عنصر هدف، برای چشم‌های نوترونی.

نشانه‌گذاری کپسول باید قبل از آزمون چشم‌های بسته انجام شود.

۹ گواهی‌نامه چشم

سازنده باید برای هر چشم‌های بسته یا هر دسته^۱ از چشم‌های بسته، یک گواهی‌نامه تهییه کند.

گواهی‌نامه باید بیانگر موارد زیر باشد:

- الف نام سازنده؛
- ب طبقه‌بندی تخصیص داده شده بر اساس کدهای معرفی شده در بند^۴؛
- پ در صورت کاربرد، شماره گواهی‌نامه تایید شکل ویژه^۱؛
- ت تخصیص مدل؛
- ث شماره سریال؛
- ج توضیح مختصر، شامل نماد شیمیایی و عدد جرمی هسته پرتوزا؛
- ج- عمر کاری توصیه شده؛
- ح میزان پرتوزایی که از سنجش مواد پرتوزای استفاده شده یا از اندازه‌گیری‌های خروجی تابش و داده‌های جذب، برآورد شده است؛
- خ خروجی تابش، مقدار سنجش^۲ معادل مطابق با یک چشمۀ استاندارد مرجع، یا عبارت نشان دهنده محتوای آن؛
- د روش استفاده شده، نتیجه و تاریخ آزمون عدم آلودگی سطحی؛
- ذ روش استفاده شده، نتیجه و تاریخ آزمون عدم نشت.
- یک نمونه گواهی‌نامه برای چشمۀ بسته پرتوزا در پیوست ب ارائه شده است.
- یادآوری - علاوه بر این، گواهی‌نامه می‌تواند، در صورت اقتضاء، جزئیات بیشتری از چشمۀ را شامل شود، به ویژه:
- برای کپسول: ابعاد، مواد سازنده، ضخامت و روش نشت ناپذیری^۳؛ -
- برای محتویات پرتوزا: شکل فیزیکی و شیمیایی، ابعاد، جرم یا حجم و جزییات مقادیر قابل توجه از هسته‌های ناخالص پرتوزا. -

۱۰ تضمین کیفیت

برنامه تضمین کیفیت برای طراحی، ساخت، آزمون، بازرگانی و مستندسازی‌های همه چشمۀ‌های بسته باید مطابق استاندارد ملی ایران- ایزو ۹۰۰۱، یا استانداردهای معادل باشد. هر یک از سازندگان باید یک برنامه

1- Special form

2- Assay

3- Sealing

تضمين کيفيت متناسب با طراحی و روش ساخت چشممههای خود داشته باشد.

پیوست الف

(آگاهی دهنده)

طبقه‌بندی هسته‌های پرتوزا

طبقه‌بندی زیر بر اساس نشریه ۵ ICRP^[8] (کمیته بین المللی حفاظت پرتوی) است. علاوه بر آن عناصر ^{125}I , ^{67}Ga , ^{87}Y , ^{111}In شامل شده‌اند.

اطلاعات ارائه شده در داخل پرانتزها به طبقه‌بندی توصیه شده از طرف Euratom 84/467^[10] و 84/466^[9] اشاره دارد که ۲، ۳ و ۴ به ترتیب نشانگر طبقه‌بندی در گروه‌های ۲، ۳ و ۴ می‌باشد. با این حال، در این استاندارد باید از گروه‌بندی (A، B1، B2 یا C) که از این پس ارائه خواهد شد، استفاده شود.

یادآوری ۱- با وجود منسوخ شدن نشریه ۵ ICRP، اطلاعات به دست آمده از آن و ارائه شده در اینجا برای استفاده در این استاندارد مناسب است.

یادآوری ۲- استانداردهای آگاهی دهنده و استناد راهنمای بین المللی قابل کاربرد دیگری برای طبقه‌بندی هسته‌های پرتوزا و چشممه‌های بسته وجود دارند^{[12][13][14]}. چنین سیستم‌های طبقه‌بندی خارج از دامنه کاربرد این استاندارد است.

گروه A				
^{227}Ac	^{242}Cm	^{231}Pa	^{241}Pu	^{228}Th
^{241}Am	^{243}Cm	^{210}Pb	^{242}Pu	^{230}Th
^{243}Am	^{244}Cm	^{210}Po	^{223}Ra	^{230}U
^{249}Cf	^{245}Cm	^{238}Pu	^{226}Ra	^{232}U
^{250}Cf	^{246}Cm	^{239}Pu	^{228}Ra	^{233}U
^{252}Cf	^{237}Np	^{240}Pu	^{227}Th	^{234}U

B1 گروه				
^{228}Ac	$^{36}\text{Cl}(3)$	^{125}I	^{212}Pb	$^{160}\text{Tb}(3)$
$^{110\text{m}}\text{Ag}$	$^{56}\text{Co}(3)$	^{126}I	^{224}Ra	$^{127\text{m}}\text{Te}(3)$
^{211}At	$^{60}\text{Co}(3)$	^{131}I	^{106}Ru	$^{129\text{m}}\text{Te}(3)$
$^{140}\text{Ba}(3)$	^{134}Cs	$^{133}\text{I}(3)$	$^{124}\text{Sb}(3)$	$^{234}\text{Th}(3)$
$^{207}\text{Bi}(3)$	$^{137}\text{Cs}(3)$	$^{114\text{m}}\text{In}$	$^{125}\text{Sb}(3)$	$^{204}\text{Tl}(3)$
^{210}Bi	$^{152(13y)}\text{Eu}$	$^{192}\text{Ir}(3)$	$^{46}\text{Sc}(3)$	$^{170}\text{Tm}(3)$
^{249}Bk	^{154}Eu	$^{54}\text{Mn}(3)$	$^{89}\text{Sr}(3)$	^{236}U
$^{45}\text{Ca}(3)$	$^{181}\text{Hf}(3)$	$^{22}\text{Na}(3)$	^{90}Sr	^{91}Y
$^{115\text{m}}\text{Cd}$	^{124}I	^{230}Pa	$^{182}\text{Ta}(3)$	$^{95}\text{Zr}(3)$
^{144}Ce				

B2 گروه				
105Ag	64Cu(4)	43K	143Pr	97Tc(4)
111Ag	165Dy(4)	85mKr(4)	191Pt	97mTc
41Ar	166Dy	87Kr	193Pt(4)	99Tc(4)
73As	169Er	140La	197Pt	125mTe
74As	171Er	177Lu	86Rb	127Te(4)
76As	152(9,2h)Eu	52Mn	183Re	129Te(4)
77As	155Eu(2)	56Mn(4)	186Re	131mTe
196Au	18F(4)	99Mo	188Re	132Te
198Au	52Fe	24Na	105Rh	231Th
199Au	55Fe	93mNb	220Rn(4)	200Tl
131Ba	59Fe	95Nb	222Rn	201Tl(4)
7Be(4)	67Ga	147Nd	97Ru	202Tl
206Bi	72Ga	149Nd(4)	103Ru	171Tm
212Bi	153Gd	63Ni	105Ru	48V
82Br	159Gd	65Ni(4)	35S(4)	181W(4)
14C	197Hg	239Np	122Sb	185W
47Ca	197mHg	185Os	47Sc	187W
109Cd(2)	203Hg	191Os	48Sc	135Xe(4)
115Cd	166Ho	193Os	75Se	87Y
141Ce	130I	32P	31Si(4)	90Y
143Ce	132I	233Pa	151Sm(2)	92Y
38Cl(4)	134I(4)	203Pb	153Sm	93Y
57Co	135I	103Pd	113Sn	175Yb
58Co	115mIn(4)	109Pd	125Sn	65Zn
51Cr(4)	190Ir	147Pm	85Sr	69mZn
131Cs(4)	194Ir	149Pm	91Sr	97Zr
136Cs	42K	142Pr	96Tc	

گروه C				
³⁷ Ar	^{111m} In	^{193m} Pt(3)	^{96m} Tc	natural U
^{58m} Co	^{113m} In	^{197m} Pt	^{99m} Tc	^{131m} Xe
^{134m} Cs	⁸⁵ Kr	⁸⁷ Rb	²³² Th(2)	¹³³ Xe
¹³⁵ Cs	⁹⁷ Nb	¹⁸⁷ Re	natural Th(2)	^{91m} Y
⁷¹ Ge	⁵⁹ Ni	^{103m} Rh	²³⁵ U	⁶⁹ Zn
³ H	¹⁵⁰ O(3)	¹⁴⁷ Sm	²³⁸ U	⁹³ Zr(2)
¹²⁹ I	^{191m} Os	^{85m} Sr		

پیوست ب

(آگاهی دهنده)

نمونه گواهی برای چشممه پرتوزای بسته

نام سازنده، آدرس، شماره تلفن و شماره فکس	
گواهی برای چشممه پرتوزای بسته	شناسه‌گذاری مدل:
XYZ-1234	شماره سریال:
1234ABC	عنصر پرتوزا:
^{137}Cs (برای چشممه های نوترون، عنصر هدف نیز داده شود.)	ناخالصی عنصر پرتوزا:
$^{137}\text{Cs} < 1\%$ اکتیویته	توضیحات:
چشممه پرتوزای گاما، قرص CsCl در پوشش دولایه فولاد ضد زنگ	طول فعال:
۱۵.۵mm	قطر فعال:
۱۷.۸mm	طول کل:
۲۶.۴mm	قطر کل:
۲۱.۳mm	
طبقه بندی ISO: ISO 11/E 63636(1)	طبله گواهی شکل ویژه:
شماره گواهی شکل ویژه: GB/199/S	عمر کاری توصیه شده: ۱۰ سال
..... /	اکتیویته تخمینی: ۷TBq
تاریخ: /	خروجی پرتو:
(برای عناصر پرتوزا با عمر کوتاه، بهتر است زمان اندازه‌گیری هم داده شود.)	کمیت اندازه گیری شده:
..... /	آزمون برای عدم آلودگی سطحی:
روش: آزمون سایش خشک (به بند ۳-۵ استاندارد ملی ایران به شماره ۱۱۰۳۸ مراجعه شود.)	نتیجه: قبول
..... /	آزمون برای عدم نشت:
روش ۱: آزمون حباب خلا (به بند ۲-۶ استاندارد ملی ایران به شماره ۱۱۰۳۸ مراجعه شود.)	نتیجه: قبول
..... /	روش ۲: آزمون هلیوم (به بند ۱-۶ استاندارد ملی ایران به شماره ۱۱۰۳۸ مراجعه شود.)
..... /	نتیجه: قبول
..... /	این گواهی و اطلاعات داده شده در آن با الزامات استاندارد ملی ایران شماره ۱۱۵۶۶ مطابقت دارد.
..... /	تایید:
..... /	امضاء:

پیوست پ

(آگاهی دهنده)

اطلاعات عمومی در مورد شرایط نامناسب محیطی

پ-۱ ارزیابی خوردنگی

مهمترین شرایطی که باعث ایجاد خوردنگی می‌شوند عبارتند از:

محیط‌های حاوی SO_2 , CO_2 , Cl_2 , H_2S یا HCl -

سیال‌های حاوی نمک، به ویژه آنیون‌های کلراید؛ -

رطوبت، -

فلزات نامتجانس؛ -

هوای یونیزه شده به علت سطوح بالای تابش از یک چشم. -

سازنده می‌باید از سازگاری مواد استفاده شده در ساخت کپسول با محیط پیرامونی برای مثال نگهدارنده‌ها، ابزارها، اتمسفر و سایر موارد مرتبط، اطمینان حاصل کند.

در محیط‌های خورنده، کاربر چشم می‌باید از کافی بودن تکرار آزمون و بازرگانی، اطمینان حاصل نماید. کاربران می‌باید مخصوصاً نسبت به ایجاد شدن محیط‌های بالقوه خورنده در زمانی که چشم در مجاورت پلاستیک‌های هالوژنی به کار می‌روند، آگاه باشند.

هر جایی که محیط‌های بالقوه خورنده وجود دارد سازنده و کاربر می‌باید برای برنامه آزمون‌های مناسب اجرا شده توافق کنند.

پ-۲ ارزیابی آتش‌سوزی

هر جا احتمال آتش‌سوزی وجود دارد، سازنده و کاربر باید در مورد برنامه اجرای آزمون‌های مناسب توافق کنند. در بعضی موارد، یکی از آزمون‌های دمایی اشاره شده در این استاندارد برای این منظور مناسبت خواهد بود.

پ-۳ نقص ناشی از خستگی

چنانچه چشمہ آزمون در معرض چرخه دمایی، چرخه خمین، لرزش، بارگذاری دوره‌ای، شکنندگی یا شوک‌های مکانیکی اضافی قرار گیرد، احتمال نقص ناشی از خستگی باید در نظر گرفته شود.

پیوست ت

(آگاهی دهنده)

آزمون‌های تکمیلی

ت-۱ کلیات

این پیوست مثال‌هایی از روش‌های آزمون‌های اضافه که سازنده و کاربر به طور مشترک گسترش داده‌اند را ارائه می‌دهند. این آزمون‌ها برای چشممه‌های بسته به منظور برآورده ساختن طبقه‌بندی ISO اجباری نیست، اما برخی از آنها ممکن است جهت برآورده ساختن مقررات ملی لازم باشد.

ت-۲ آزمون‌های خوردگی

به استاندارد ملی ایران شماره ۸۸۶۲ مراجعه شود[۲].

ت-۳ آزمون خوردگی دی‌اکسید گوگرد

به استاندارد ملی ایران شماره ۸۸۵۷ مراجعه شود[۱].

ت-۴ آزمون پاشش نمک خنثی

به استاندارد ملی ایران شماره ۱۰۳۱۵ مراجعه شود[۴].

ت-۵ آزمون آتش‌سوزی

به ISO 834-1 مراجعه شود[۷].

کتاب‌نامه

- [۱] استاندارد ملی ایران شماره ۸۸۵۷: سال ۱۳۸۵، خوردگی فلزات و آلیاژها - اصول عمومی برای آزمون‌های خوردگی
 - [۲] استاندارد ملی ایران شماره ۸۸۶۲: سال ۱۳۸۵، خوردگی در جو مصنوعی - الزامات کلی مربوط به آزمون‌ها
 - [۳] استاندارد ملی ایران - ایزو ۹۰۰۱: سال ۱۳۸۸، سیستم‌های مدیریت کیفیت - الزامات
 - [۴] استاندارد ملی ایران شماره ۱۰۳۱۵: سال ۱۳۹۲، آزمون‌های خوردگی در اتمسفرهای مصنوعی - آزمون‌های مه نمکی
- [5] IAEA Safety Standards, Regulations for the Safe Transport of Radioactive Materials, 2009 Edition, Safety Requirements, No. TS- R-1
- [6] ANSI N44. 1-1973, Integrity and test specifications for selected brachytherapy sources (R. 1984)
- [7] ISO 834-1, Fire-resistance tests — Elements of building construction — Part 1: General requirements
- [8] ICRP Publication 5, Recommendations of the International Commission on Radiological Protection Report, Committee V on the Handling and Disposal of Radioactive Materials in Hospitals and Medical Research Establishments, 1965
- [9] Council Directive 84/466/Euratom of 3 September 1984 laying down basic measures for the radiation protection of persons undergoing medical examination or treatment
- [10] Council Directive 84/467/Euratom of 3 September 1984, amending Directive 80/836/Euratom, as regards the basic safety standards for the health protection of the general public and workers against the dangers of ionizing radiation
- [11] ANSI/HPS N43. 6-2007, Sealed radioactive sources — Classification
- [12] IAEA-TECDOC-1344, Categorization of Radioactive Sources, July 2003
- [13] Council Directive 96/29/Euratom of 13 May 1996 laying down basic safety standards for the protection of the health of workers and the general public against the dangers arising from ionizing radiation, Annex 1
- [14] Council Directive 97/43/Euratom of 30 June 1997 on health protection of individuals against the dangers of ionizing radiation in relation to medical exposure