

ISIRI

10263-4

1st. edition



جمهوری اسلامی ایران
Islamic Republic of Iran

سازمان ملی استاندارد ایران

Iranian National Standardization Organization



استاندارد ملی ایران

۱۰۲۶۳-۴

چاپ اول

**کاشتنی های جراحی - کاشتنی های پلی
اتیلنی با وزن مولکولی فرا زیاد - قسمت ۴
روش اندازه گیری شاخص اکسیداسیون**

**Implants for surgery— Ultra— high—
molecular- weight polyethylene—
Part4: Oxidation index measurement test
methods**

ICS:11.040.40

بهنام خدا

آشنایی با مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱ تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفه تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی (رسمی) ایران را به عهده دارد.

تدوین استاندارد در حوزه های مختلف در کمیسیون های فنی مرکب از کارشناسان مؤسسه^{*} صاحب نظران مراکز و مؤسسات علمی، پژوهشی، تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط انجام می شود و کوششی همگام با مصالح ملی و با توجه به شرایط تولیدی، فناوری و تجاري است که از مشارکت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع، شامل تولیدکنندگان، مصرفکنندگان، صادرکنندگان و وارد کنندگان، مراکز علمی و تخصصی، نهادها، سازمان های دولتی و غیر دولتی حاصل می شود. پیش نویس استانداردهای ملی ایران برای نظرخواهی به مراجع ذی نفع و اعضای کمیسیون های فنی مربوط ارسال می شود و پس از دریافت نظرها و پیشنهادها در کمیته ملی مرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصویب به عنوان استاندارد ملی (رسمی) ایران چاپ و منتشر می شود.

پیش نویس استانداردهایی که مؤسسات و سازمان های علاقه مند و ذیصلاح نیز با رعایت ضوابط تعیین شده تهیه می کنند در کمیته ملی طرح و بررسی و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی ایران چاپ و منتشر می شود. بدین ترتیب، استانداردهایی ملی تلقی می شود که بر اساس مفاد نوشته شده در استاندارد ملی ایران شماره ۵ تدوین و در کمیته ملی استاندارد مربوط که مؤسسه استاندارد تشکیل می دهد به تصویب رسیده باشد.

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از اعضای اصلی سازمان بین المللی استاندارد (ISO)^۱ کمیسیون بین المللی الکترونیک (IEC)^۲ و سازمان بین المللی اندازه شناسی قانونی (OIML)^۳ است و به عنوان تنها رابط^۴ کمیسیون کدکس غذایی (CAC)^۵ در کشور فعالیت می کند. در تدوین استانداردهای ملی ایران ضمن توجه به شرایط کلی و نیازمندی های خاص کشور، از آخرین پیشترهای علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهای بینالمللی بهره گیری می شود.

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران می تواند با رعایت موازین پیش بینی شده در قانون، برای حمایت از مصرف کنندگان، حفظ سلامت و ایمنی فردی و عمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصولات و ملاحظات زیست محیطی و اقتصادی، اجرای بعضی از استانداردهای ملی ایران را برای محصولات تولیدی داخل کشور و / یا اقلام وارداتی، با تصویب شورای عالی استاندارد، اجباری نماید. مؤسسه می تواند به منظور حفظ بازارهای بین المللی برای محصولات کشور، اجرای استاندارد کالاهای صادراتی و درجه بندی آن را اجباری نماید. همچنین برای اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمانها و مؤسسات فعال در زمینه مشاوره، آموزش، بازرگانی، ممیزی و صدور گواهی سیستم های مدیریت کیفیت و مدیریت زیست محیطی، آزمایشگاه ها و مراکز کالیبراسیون (واسنجی) و سایل سنجش، مؤسسه استاندارد این گونه سازمان ها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأیید صلاحیت ایران ارزیابی می کند و در صورت احراز شرایط لازم، گواهینامه تأیید صلاحیت به آن ها اعطا و بر عملکرد آنها نظارت می کند. ترویج دستگاه بین المللی یکاه، کالیبراسیون (واسنجی) و سایل سنجش، تعیین عیار فلزات گرانیبها و انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقای سطح استانداردهای ملی ایران از دیگر وظایف این مؤسسه است.

* مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

¹- International organization for Standardization

² - International Electro technical Commission

³ - International Organization for Legal Metrology (Organization International de Metrologie Legal)

⁴ - Contact point

⁵ - Codex Alimentarius Commission

کمیسیون فنی استاندارد «کاشتنی های جراحی - کاشتنی های پلی اتیلنی با وزن مولکولی فرازیاد - قسمت ۴: روش اندازه گیری شاخص اکسیداسیون»

سمت یا نمایندگی

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف

رئیس:

ضیائی مويد، علی اکبر
(دکترای مهندسی مواد)

کارشناس گروه پژوهشی مهندسی پزشکی
موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

دبیر:

فرجی، رحیم
(لیسانس شیمی کاربردی)

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد
شهر ری

اعضا: (به ترتیب حروف الفبا)

احمدی، رویا
(دکترای شیمی)

کارشناس پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

اصل رحیمی، محسن
(مهندس پلیمر)

کارشناس اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت
بهداشت و درمان و آموزش پزشکی

امانی، حمید
(لیسانس سرامیک)

کارشناس امور تدوین استاندارد
موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

بادامچی، مهرام
(فوق لیسانس مهندسی پزشکی)

کارشناس گروه پژوهشی مهندسی پزشکی
موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

حاذق جعفری، کوروش
(دکترای دامپزشکی)

کارشناس گروه پژوهشی مکانیک
موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

دلfi، حسین
(لیسانس متالورژی)

شرکت آتیلا ارتوپد

رضائی راد، عارف
(لیسانس مهندسی صنایع)

دانشگاه جامع علمی کاربردی

شیروانی، سانا ز
(فوق لیسانس شیمی آلی)

انجمن صنفی تولید کنندگان تجهیزات پزشکی،
دندانپزشکی و آزمایشگاهی

صیادی، سعید
(فوق لیسانس الکترونیک)

فائقی، فرانک
(فوق لیسانس فیزیک پزشکی)

سرپرست گروه پژوهشی مهندسی پزشکی
موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

قدیمی، سعید
(لیسانس شیمی)

کارشناس وزارت صنایع و معادن

معینیان، سید شهاب
(فوق لیسانس شیمی)

کارشناس گروه پژوهشی مهندسی پزشکی
موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

فهرست مندرجات

صفحه	عنوان
ج	آشنایی با مؤسسه استاندارد
د	کمیسیون فنی تدوین استاندارد
ز	پیش گفتار
۱	۱- هدف و دامنه کاربرد
۱	۲- مراجع الزامی
۲	۳- اصطلاحات و تعاریف
۴	۴- موضوع آزمون
۴	۵- مواد و دستگاه
۴	۱-۵- مواد
۴	۲-۵- دستگاه
۴	۱-۲-۵- دستگاه طیف سنجی مادون قرمز کالیبره شده
۵	۲-۲-۵- نگهدارنده نمونه
۵	۳-۲-۵- میکروتوم
۵	۶- اهمیت و کاربرد
۵	۷- روش کار
۵	۱-۷- آماده سازی نمونه های آزمون
۵	۲-۷- پیکربندی نمونه های آزمون در طیف سنج
۵	۳-۷- آماده سازی طیف سنج مادون قرمز
۶	۸- محاسبه
۶	۱-۸- کلیات
۶	۲-۸- مساحت پیک اکسیداسیون
۸	۹- گزارشات
۸	۱-۹- کلیات
۸	۲-۹- اطلاعاتی در خصوص مواد

پیش‌گفتار

کمیسیون استاندارد «کاشتنی های جراحی- کاشتنی های پلی اتیلنی با وزن مولکولی فرا زیاد- قسمت ۴: روش اندازه گیری شاخص اکسیداسیون» که توسط کمیسیون های مربوط تهیه و تدوین شده و در یکصど نودو هشتمین اجلاسیه کمیته ملی استاندارد مهندسی پزشکی مورخ ۱۳۸۷/۱۰/۱۶ مورد تائید قرار گرفته است، اینک به استناد بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱ بعنوان استاندارد ملی ایران منتشر می شود.

برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفت‌های ملی و جهانی در زمینه صنایع، علوم و خدمات، استاندارد های ملی ایران در موقع لزوم تجدید نظر خواهد شد و هرگونه پیشنهادی که برای اصلاح یا تکمیل این استاندارد ها ارائه شود ، در هنگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت. بنابراین برای مراجعته به استاندارد های ملی ایران باید همواره از آخرین تجدید نظر آنها استفاده کرد. در تهیه و تدوین این استاندارد سعی شده است که ضمن توجه به شرایط موجود و نیازهای جامعه، در حد امکان بین این استاندارد و استاندارد های بین المللی و استاندارد های ملی کشورهای صنعتی و پیشرفت‌های هماهنگی ایجاد شود.

منبع و مأخذی که برای تهیه این استاندارد به کار رفته به شرح زیر است:

ISO 5834-4: 2005, Implants for surgery- Ultra-high molecular weight polyethylene-
Part 4: Oxidation index measurement method

کاشتنی های جراحی - کاشتنی های پلی اتیلنی با وزن مولکولی فرا زیاد- قسمت ۴: روش اندازه گیری شاخص اکسیداسیون

۱ هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد تعیین روش اندازه گیری مقدار نسبی اکسیداسیون در کاشتنی های پلی اتیلن (UHMWPE)^۱ با وزن مولکولی فرا زیاد می باشد.
این استاندارد برای کاشتنی های پلی اتیلن با وزن مولکولی فرا زیاد (UHMWPE) مورد استفاده در کاشتنی های جراحی کاربرد دارد.

۲ مراجع الزامی

مدارک الزامی زیر حاوی مقرراتی است که در متن این استاندارد به آن ها ارجاع داده شده است.
بدین ترتیب آن مقررات، جزئی از این استاندارد محسوب می شود. در مورد مراجع دارای تاریخ چاپ و/یا اصلاحیه ها و تجدید نظر های بعدی این مدارک مورد نظر نیست.
معهذا بهتر است کاربران ذینفع این استاندارد، امکان آخرین اصلاحیه ها و تجدید نظر های مدارک الزامی زیر را مورد بررسی قرار دهند. در مورد مراجع بودن تاریخ چاپ و/یا تجدید نظر، آخرین چاپ و/یا تجدید نظر آن مدارک الزامی ارجاع شده است مورد نظر است.

استفاده از مراجع زیر برای کاربرد این استاندارد الزامی است:

۱-۲ استاندارد ملی ایران به شماره ۱۳۸۷-۲۶۳ : سال ۱۰۲۶-۱۳۸۷، کاشتنی های جراحی - کاشتنی های پلی اتیلنی با وزن مولکولی فرا زیاد- قسمت دوم: شکل قالب گیری شده- ویژگیها و روش‌های آزمون

2-2 ISO 11542-1, Plastics — Ultra-high-molecular weight polyethylene (PE-UHMW) moulding and extrusion materials — Part 1: Designation system and basis for specifications

2-3 ISO 11542-2, Plastics — Ultra-high-molecular-weight polyethylene (PE-UHMW) moulding and extrusion materials — Part 2: Preparation of test specimens and determination of properties

^۱- Ultra-High-Molecular Weight Polyethylene

۳ اصطلاحات و تعاریف

در این استاندارد اصطلاحات و تعاریف ارائه شده در استاندارد ISO 11542-1 ، ISO 11542-2 به همراه تعاریف زیر کاربرد دارد.

۱-۳

اندازه روزنه^۱

L_a

طول و عرض یک روزنه مستطیل شکل، یا قطر یک دهانه دایره ای شکل مورد استفاده در یک طیف سنج مادون قرمز که برای اندازه گیری های طیفی بکار می رود.

۲-۳

شاخص اکسیداسیون حجم^۲

$I_{ox,b}$

میانگین شاخص های اکسیداسیون بدست آمده در یک گستره حدود ۱/۵ میلی متر نزدیک به مرکز پروفایل شاخص اکسیداسیون^۳ نمونه آزمون

یادآوری- گستره مذکور حاوی منطقه ای مسطح با کوچکترین شاخص اکسیداسیون می باشد. برای نمونه های با ضخامت کمتر از حدود(۸ تا ۱۰) میلی متر این ناحیه مرکزی ممکن است بیشترین شاخص اکسیداسیون نمونه ها را نشان دهد و آن به حالت اکسیداسیون نمونه بستگی دارد.

۳-۳

نشانگر عمق

d_i

اندازه گیری میانگین فاصله از سطح مفصلی^۴، یا از سطح مورد نظر که طیف و شاخص مربوطه از آنجا بدست آمده و I_{ox} آن محاسبه شده است.

۴-۳

فاصله مراحل اندازه گیری

L_i

فاصله بین دو ناحیه مجاور متوالی از یک فیلم آزمون^۵ که طیف مادون قرمز آنها به طور متوالی جمع آوری شده است.

¹- Aperture size

²- Bulk oxidation index

³- Oxidation index profile

⁴- Articular surface

⁵- Test film

یادآوری- این فاصله نوعاً برای نمونه آزمون عددی ثابت است.

۵-۳

مساحت پیک نرمالیزه^۱

A_{norm}

کل مساحت پیک نرمالیزه مابین 1330 cm^{-1} و 1396 cm^{-1} می باشد.

یادآوری- این مساحت به صورت مساحت ناحیه محصور بین خط پایه (محور) و منحنی طیفی ترسیم شده همان طور که در "شکل ۱" نشان داده شده، محاسبه شده است.

۶-۳

اکسیداسیون

اشتراک اکسیژن با مولکولهای دیگر (به عنوان مثال UHMWPE) توسط پیوند کو والانسی.

۷-۳

شاخص اکسیداسیون^۲

I_{ox}

نسبت مساحت پیک جذب مابین 1650 cm^{-1} و 1850 cm^{-1} (A_{ox}) به مساحت پیک جذب مابین 1330 cm^{-1} و 1396 cm^{-1} (A_{norm}) می باشد. (شکل-۱)

۸-۳

پروفایل شاخص اکسیداسیون^۳

نمایش گرافیکی تغییرات شاخص اکسیداسیون نمونه آزمون به ازای فاصله از سطح مفصلی یا سطح مورد نظر.

یادآوری- این منحنی تغییرات تابع I_{ox} نسبت به d_l می باشد. نوعاً این منحنی تغییرات شاخص اکسیداسیون در تمام عمق نمونه را نمایش می دهد.

۹-۳

مساحت پیک اکسیداسیون^۴

A_{ox}

کل مساحت پیک چذبی مابین 1650 cm^{-1} و 1850 cm^{-1} می باشد.

¹- Normalization peak area

²- Oxidation index

³- Oxidation index profile

⁴- Oxidation peak area

یادآوری- مساحت محاسبه شده ناحیه محصور بین خط پایه(محور افقی) و منحنی طیف ترسیم می باشد، همان طورکه در شکل ۱ نشان داده شده است.

۱۰-۳

شاخص اکسیداسیون سطح^۱

$I_{ox,s}$

میانگین شاخص های اکسیداسیون سطح مفصلی نمونه، یا سطح مورد نظر تا عمق ۳mm می باشد.

۴ موضوع آزمون^۲

موضوع آزمون باید از مواد قالب گیری شده UHMWPE ساخته شده و در نوع ۱، نوع ۲ یا نوع ۳ مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره ۱۰۲۶۳-۲۶۳:۱۳۸۶ طبقه بندی شوند.

یادآوری- محصولات تمام شده UHMWPE برای این کاربرد تثبیت کننده های نوری ندارند. بنابراین نیازمند حفاظت در برابر تاثیر نور مأوراء بنفس می باشند.

۵ مواد و دستگاه

۱-۵ مواد

مواد آزمون برای اندازه گیری شاخص اکسیداسیون باید از مواد قالب گیری شده UHMWPE مطابق با الزامات استاندارد ملی ایران به شماره ۱۰۲۶۳-۲۶۳:۱۳۸۶ ساخته شوند.

۲-۵ دستگاه

۱-۲-۵ دستگاه طیف سنج مادون قرمز کالیبره شده، دارای قابلیت ثبت طیف جذب انتقالی در محدوده تقریبی $1200\text{--}2000\text{ cm}^{-1}$ با قدرت تفکیک 4 cm^{-1} و روزنه حدود $0.2\text{ mm} \times 0.2\text{ mm}$ از فیلم های با ضخامت $0.15\text{--}0.25\text{ mm}$ می باشد. اندازه فواصل اندازه گیری، 0.2 mm توصیه شده است.

سایر حالت ها (به عنوان مثال درصد انعکاس، انعکاس کل تضعیف شده، (ATR^۳) وغیره)، نوع روزنه و فواصل متفاوت برای مراحل اندازه گیری طیف جذبی نمونه ها می تواند بکار گرفته شود مشروط بر اینکه بتوان نشان داد که نتایج مشابهی بدست می آید. بزرگی زیاد روزنه می تواند به کاهش دقت در نتایج حاصله منجر گردد.

زمانی که از یک اسپکترومتر فوریه استفاده می شود، حداقل ۳۲ برداشت (اسکن) برای هر طیف باید انجام شود. وسایل اسپکترومتر فوریه و نمونه ها باید عاری از رطوبت، دی اکسید کربن، گازهای خنثای آزاد (به عنوان مثال نیتروژن، هلیم، یا آرگون) باشند تا کمترین تداخل طیفی حاصل از این ترکیبات صورت پذیرد.

^۱- Surface oxidation index

^۲- Test articles

^۳- Attenuated total reflection

۲-۲-۵ نگهدارنده نمونه

شامل تجهیزاتی که می‌توانند نمونه را دقیقاً در برابر روزنه ثابت نگه دارد.

۳-۲-۵ میکروتوم

شامل تجهیزاتی با قابلیت برش لایه‌های با ضخامت mm ۰/۱۵ تا mm ۰/۲۵ (فیلم) عمود بر سطح مفصلی یا سطح مورد نظر ازیک نمونه.

۶ اهمیت و کاربرد

روشهای توصیف شده در این استاندارد می‌توانند برای اندازه‌گیری شاخص اکسیداسیون ترکیبات UHMWPE تحت شرایط واقعی و زنده از جمله فرسودگی حاصل از انبارش و تغییر در سرعت اکسیداسیون بعد از کاشت نیز مورد استفاده قرار گیرند.

۷ روش کار

۱-۷ آماده سازی نمونه‌های آزمون

با استفاده از یک میکروتوم و سایر وسایل مناسب، یک برش نازک از نمونه با ضخامت (mm ۰/۱۵ تا mm ۰/۲۵) میلی متر آماده کنید. این برش باید نوعاً از ناحیه نزدیک به مرکز سطح مفصلی نمونه و یا سطح مورد نظر برداشته شود. جهت برش باید نوعاً بر سطح مفصلی و یا بر سطح مورد نظر عمود باشد.

۲-۷ پیکربندی نمونه‌های آزمون در طیف سنج

فیلم آزمون (برش) ابتدا (بعداز گرفتن یک طیف زمینه مناسب) در طیف سنج پیکربندی شود بطوریکه روزنه روی ۰/۲ میلی متر اول از فیلم در سطح مفصلی قرار گیرد. طیف‌های بعدی باید به طور متوالی در مراحل تقریبی ۰/۲ میلی متر در جهت عرض نمونه تا رسیدن به صفحه مقابل جمع آوری شوند. مراحل بزرگتر از ۰/۲ میلی متر هم می‌تواند بکار برد شود ولی مراحل خیلی بزرگ می‌تواند منجر به نتایج نه چندان دقیق در پروفایل بدست آمده گردد.

۳-۷ آماده سازی طیف سنج مادون قرمز

طیف سنج مادون قرمز را برای بدست آوردن طیف انتقال جذبی از یک فیلم مورد آزمون UHMWPE طبق توصیه‌های تولید کننده و بند ۱-۷ آماده کنید. اطلاعات را با حفظ تسلسل مطابق با بند ۲-۷ جمع آوری کنید.

۸ محاسبه

۱-۸ کلیات

نتایج بدست آمده از محاسبات زیر می تواند برای توصیف خصوصیات اکسیداسیون نمونه ها یا مقایسه خصوصیات اکسیداسیون یک نمونه با دیگر نمونه ها مفید باشد.

۲-۸ مساحت پیک اکسیداسیون

برای هر طیف جذبی کل مساحت پیک جذب ها را مابین cm^{-1} و 1850 cm^{-1} (شکل ۱_{ox}) محاسبه کنید. این ناحیه پایین منحنی جذب نمونه و در بالای خط پایه(موازی محورافقی) و مابین همان نقاط شروع و پایان برای مثال 1650 cm^{-1} و 1850 cm^{-1} قرار دارد.

۳-۸ مساحت پیک نرمالیزه

برای هر طیف جذبی کل مساحت پیک جذب ها را مابین cm^{-1} و 1396 cm^{-1} و 1330 cm^{-1} محاسبه کنید (شکل ۱، A_{norm}). این ناحیه پایین منحنی جذب نمونه و بالای خط پایه (موازی محورافقی) و مابین همان نقاط شروع و پایان برای مثال 1396 cm^{-1} و 1330 cm^{-1} می باشد.

۴-۸ شاخص اکسیداسیون

برای هر طیف جذبی I_{ox} آن را با تقسیم مساحت پیک اکسیداسیون (بند ۱-۸) به مساحت پیک نرمالیزه(بند ۲-۸) آن طیف همان طور که در "شکل ۱" نشان داده شده است، محاسبه کنید.

۵-۸ نشانگر عمق

میانگین فاصله از سطح مفصلی (d_i) برای هر طیف و I_{ox} متناظر آن را با رابطه زیر محاسبه کنید.
$$d_i = 0,5L_a + nL_i$$

که در آن:

L_a اندازه حرکت روزنہ در هر مرحله برحسب میکرومتر

n تعداد مراحلی (افزایش ها) که روزنہ از مکان اولیه در سطح مفصلی حرکت داده شده،

L_i اندازه هر مرحله حرکت روزنہ (افزایش) برحسب میکرومتر.

یادآوری- جذب ثبت شده به وسیله دستگاه مربوط به آن ناحیه از نمونه است که به وسیله پرتو مادون قرمز روشن می شود. فاکتور $L_a/5$ در معادله، مربوط به محاسبه موقعیت مرکز روزنہ نسبت به نقطه شروع یا لبه فیلم است.

۶-۸ شاخص اکسیداسیون سطح نمونه ها


I_{ox}

شاخص اکسیداسیون سطح نمونه ها را با محاسبه میانگین (I_{ox}) برای نشانگر عمق صفرمیلی متر تا ۳ میلی متر محاسبه کنید.

یادآوری- سه میلی متر اول سطوح زیرین سطح مفصلی نوعاً بیشترین درجه اکسیداسیون واقعی و بیشترین تنش را در کاربرد واقعی تجربه می کند. I_{ox} یکی از روش ها برای نشان دادن وضعیت اکسیداسیون نمونه در این ناحیه مهم است.

۷-۸ شاخص اکسیداسیون حجم نمونه ها

$I_{ox,b}$ نمونه ها را با محاسبه متوسط شاخص های اکسیداسیون نمونه ها (I_{ox}) در عمق ۱/۵ میلی متری از مرکز مواد محاسبه کنید.



راهنمای:

A جذب

σ عدد موج (cm^{-1})

۱ مساحت پیک نرمالیزه، $(1370 \text{ cm}^{-1}) A_{norm}$

۲ مساحت پیک اکسیداسیون، A_{ox}

$$I_{ox} = \frac{A_{ox}}{A_{norm}}$$

شکل ۱ - نمونه طیف FTIR اکسید شده نوعی مبتنی بر محاسبه شاخص اکسیداسیون براساس محاسبه مساحت پیک اکسیداسیون و نرمالیزه نسبت به پیک ۱۳۷۰

۸-۸ پروفایل شاخص اکسیداسیون نمونه

منحنی شاخص های اکسیداسیون نمونه (محور y, I_{ox}) به ازای نشانگر عمق (محور x, d) را رسم کنید.

۹ گزارشات

۱-۹ کلیات

ثبت جزییات در خصوص آماده سازی نمونه های آزمون، سوابق مواد و پارامترهای فرایندی طیف سنج بسیار اهمیت دارد. گزارش باید حداقل حاوی اطلاعات مندرج در بند ۲-۹ تا ۸-۹ باشد.

۲-۹ اطلاعاتی در خصوص مواد

نوع رزین و شماره بهر آن باید همراه با روشهای بکار رفته برای در هم آمیختن، نام تولید کننده و شماره بهر تولید باید گزارش شود. هریک از روش کارهای ویژه بعد از تولید به عنوان مثال پرس حرارتی ایزو استانیکی (HIP)، آنیله کردن^۱، سترون سازی، اتصالات، فرایند تثبیت، کهنگی تسریع شده و شرایط نگهداری نیز باید گزارش شود.

۳-۹ اطلاعات نمونه

هر نمونه باید به وضوح به عنوان یک کاشتنی ارتوپدی یا جایگزین شونده یا به عنوان یک نمونه آزمون آزمایشگاهی شناسائی شود. شکل هندسی عمومی نمونه ها به وضوح و با جزییات مربوط به محل دقیق، زاویه و موقعیت نسبی فیلم نسبت به شکل هندسی نمونه باید شرح داده شود. هر روش کار ویژه بعد از تولید به عنوان مثال فرایند حرارتی تنش زدائی، سترون سازی، اتصال، تثبیت، کهنگی تسریع شده و شرایط نگهداری باید مشخص شود.

ضخامت فیلم آزمون و عرض کلی به اضافه هر فرایند ویژه بر روی فیلم مورد آزمون انجام شده مثل حرارتی تنش زدائی، سترونی، اتصال عرضی، تثبیت، کهنگی تسریع شده، فرایند مکانیکی و شرایط نگهداری باید گزارش شود.

۴-۹ پارامتر های اسپکترومتر مادون قرمز

سازنده اسپکترومتر مادون قرمز، مدل آن همراه با ابعاد روزنه، مراحل حرکت، قدرت تفکیک طیفی و تعداد اسکن های مورد استفاده باید گزارش شود.

۵-۹ روشهای محاسبه

روشهای مورد استفاده در محاسبه هریک از پارامتر های I_{ox} , $I_{ox,s}$, $I_{ox,b}$ و پروفایل I_{ox} باید به وضوح توصیف شود.

۶-۹ شاخص اکسیداسیون سطح، محاسبه شده برای نمونه

هر شاخص اکسیداسیون سطح نمونه باید گزارش شود.

^۱-Annealing

۷-۹ شاخص اکسیداسیون حجم محاسبه شده، برای نمونه

هر شاخص اکسیداسیون حجم نمونه باید گزارش شود.

۸-۹ پروفایل شاخص اکسیداسیون محاسبه شده برای نمونه

هر پروفایل شاخص اکسیداسیون نمونه باید گزارش شود.

پیوست الف

(اطلاعاتی)

کتابنامه

الف-۱ استاندارد ملی ایران به شماره ۱۳۸۷، کاشتنی های جراحی- کاشتنی های پلی اتیلنی با وزن مولکولی فرا زیاد- قسمت اول: حالت پودری- ویژگیها و روش‌های آزمون

الف-۲ استاندارد ملی ایران به شماره ۱۳۸۷-۳، کاشتنی های جراحی- کاشتنی های پلی اتیلنی با وزن مولکولی فرا زیاد- قسمت سوم: کهنجی تسریع یافته- ویژگیها و روش‌های آزمون

۳ ISO 14242 (all parts), Implants for surgery — Wear of total hip-joint prostheses

۴ ISO 14243 (all parts), Implants for surgery — Wear of total knee-joint prostheses