



جمهوری اسلامی ایران

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

شماره استاندارد ایران

6977_



کاشتنی های جراحی - مواد کاشتنی های فلزی -
خستگی خوردگی - روش آزمون

چاپ اول

آشنایی با مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب قانون، تنها مرجع رسمی کشور است که عهده دار وظیفه تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی (رسمی) میباشد. تدوین استاندارد در رشته های مختلف توسط کمیسیون های فنی مرکب از کارشناسان مؤسسه، صاحب نظران مراکز و مؤسسات علمی، پژوهشی، تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط با موضوع صورت میگیرد. سعی بر این است که استانداردهای ملی، در جهت مطلوبیت ها و مصالح ملی و با توجه به شرایط تولیدی، فنی و فن آوری حاصل از

مشارکت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع شامل: تولیدکنندگان، مصرف کنندگان، بازرگانان، مراکز علمی و تخصصی و نهادها و سازمانهای دولتی باشد. پیش نویس استانداردهای ملی جهت نظرخواهی برای مراجع ذینفع و اعضای کمیسیون های فنی مربوط ارسال میشود و پس از دریافت نظرات و پیشنهادهای در کمیته ملی مرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصویب به عنوان استاندارد ملی (رسمی) چاپ و منتشر می شود.

پیش نویس استانداردهایی که توسط مؤسسات و سازمانهای علاقمند و ذیصلاح و با رعایت ضوابط تعیین شده تهیه می شود نیز پس از طرح و بررسی در کمیته ملی مربوط و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی چاپ و منتشر می گردد. بدین ترتیب استانداردهایی ملی تلقی می شود که بر اساس مفاد مندرج در استاندارد ملی شماره ((۵)) تدوین و در کمیته ملی مربوط که توسط مؤسسه تشکیل میگردد به تصویب رسیده باشد.

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از اعضای اصلی سازمان بین المللی استاندارد میباشد که در تدوین استانداردهای ملی ضمن توجه به شرایط کلی و نیازمندیهای خاص کشور، از آخرین پیشرفتهای علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهای بین المللی استفاده می نماید.

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران می تواند با رعایت موازین پیش بینی شده در قانون به منظور حمایت از مصرف کنندگان، حفظ سلامت و ایمنی فردی و عمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصولات و ملاحظات زیست محیطی و اقتصادی، اجرای بعضی از استانداردها را با تصویب شورای عالی استاندارد اجباری نماید. مؤسسه می تواند به منظور حفظ بازارهای بین المللی برای محصولات کشور، اجرای استاندارد کالاهای صادراتی و درجه بندی آنها اجباری نماید.

همچنین بمنظور اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمانها و مؤسسات فعال در زمینه مشاوره، آموزش، بازرسی، ممیزی و گواهی کنندگان سیستم های مدیریت کیفیت و مدیریت زیست محیطی، آزمایشگاهها و کالیبره کنندگان وسایل سنجش، مؤسسه استاندارد اینگونه سازمانها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام

تأیید صلاحیت ایران مورد ارزیابی قرار داده و در صورت احراز شرایط لازم، گواهینامه تأیید صلاحیت به آنها اعطا نموده و بر عملکرد آنها نظارت می نماید. ترویج سیستم بین المللی یکاها ، کالیبراسیون وسایل سنجش تعیین عیار فلزات گرانبها و انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقای سطح استانداردهای ملی از دیگر وظایف این مؤسسه می باشد.

کمیسیون استاندارد «کاشتنی‌های جراحی - موادکاشتنی‌های فلزی - خستگی خوردگی - روش آزمون»

رئیس	نماینده
ضیائی موید، علی اکبر (دکترای مهندسی مواد)	دانشگاه صنعتی شریف
دزی، ماهرخ (فوق لیسانس مهندسی پزشکی)	دانشگاه صنعتی امیر کبیر
رفیعی نیا، محمد (فوق لیسانس مهندسی پزشکی)	دانشگاه صنعتی امیر کبیر
زمانیان، علی (فوق لیسانس مهندسی پزشکی)	پژوهشگاه مواد و انرژی
صدرنژاد، سید خطیب‌الاسلام (دکترای مهندسی مواد)	دانشگاه صنعتی شریف
مضطرزاده، فتح الله (دکترای مهندسی مواد)	پژوهشگاه مواد و انرژی
دبیران	
مق بین نظریات، معصومه (فوق لیسانس مهندسی پزشکی)	مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
سلامتی، بیژن (لیسانس فیزیوتراپی)	مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

پیش گفتار

استاندارد «کاشتنی‌های جراحی - مواد کاشتنی‌های فلزی - خستگی خوردگی - روش آزمون» که توسط کمیسیون های مربوط تهیه و تدوین شده و در شصت و سومین جلسه کمیته ملی استاندارد مهندسی پزشکی مورخ ۸۲/۸/۲۱ مورد تصویب قرار گرفته است، اینک به استناد بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱ بعنوان استاندارد ملی ایران منتشر می‌شود.

برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفتهای ملی و جهانی در زمینه صنایع ، علوم و خدمات ، استاندارد های ملی ایران در مواقع لزوم تجدید نظر خواهد شد و هر گونه پیشنهادی که برای اصلاح یا تکمیل این استاندارد ها ارائه شود ، در هنگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت . بنابر این برای مراجعه به استاندارد های ایران باید همواره از آخرین تجدید نظر آنها استفاده کرد .

در تهیه و تدوین این استاندارد سعی شده است که ضمن توجه به شرایط موجود و نیازهای جامعه ، در حد امکان بین این استاندارد و استاندارد ملی کشورهای صنعتی و پیشرفته هماهنگی ایجاد شود .

منبع و مأخذی که برای تهیه این استاندارد به کار رفته به شرح زیر است :

مقدمه

این استاندارد مقدمه‌ای برای روش آزمون خستگی خوردگی مواد فلزی به‌منظور کاربرد در محیط بدن فراهم می‌کند. به این منظور، آزمونه‌های خستگی باید در محیط هوا و محیطی غیر از آن دقیقاً با همان شرایط انجام گیرند. شبیه‌سازی محیط فیزیولوژیک بدن به وسیله محلول سالین ۰/۹ درصد و دمای 37 ± 1 درجه سلیسیوس انجام می‌گیرد. علت این امر غلظت یون کلر است، که در سیال بدن حدود همین غلظت موجود است و در مبحث خوردگی فلزات بیشترین عامل مهاجم می‌باشد. از طرفی این محلول به عنوان ایزوتونیک در جراحی‌ها نیز به منظور آبرسانی بکار می‌رود. اجزاء دیگر موجود در محیط فیزیولوژیک نظیر پروتئینها ممکن است تاثیرات ممانعتی ایجاد و با فعالیت یون کلر مقابله کنند. تاثیر محیط روی مقاومت به خستگی ممکن است خیلی ملایم باشد و بدون هیچگونه علامت خوردگی در مورفولوژی^۱ باشد. محیط می‌تواند تنها روی عمر خستگی تاثیر بگذارد که تاثیراتی نظیر رشد یا تخریب لایه غیر فعال روی سطح فلز دارد.

صفحه

فهرست مندرجات

پیشگفتار.....	الف
مقدمه.....	ب
هدف و دامنه کاربرد.....	۱
مراجع الزامی.....	۲
اصطلاحات و تعاریف.....	۳
مواد لازم.....	۴
شرایط محیط آزمون.....	۵
آماده کردن آزمونه.....	۶
روشهای آزمون.....	۷
روش اجرای آزمون.....	۸
بیان نتایج و گزارش آزمون.....	۹
پیوست الف.....	۲۰

کاشتهای های جراحی - مواد کاشتهای های فلزی - خستگی خوردگی روش آزمون

۱ هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد تعیین روش کار و انجام آزمون خستگی خوردگی مواد کاشتنی های فلزی می باشد که از طریق رسم منحنی خستگی $S-N$ بررسی می گردد و تاثیر روشهای اصلاح سطح مواد و شرایط سطحی روی رفتار خستگی مواد کاشتنی را بررسی می کند. مقادیر استحکام خستگی نیز از طریق آماری به دست می آیند.

یادآوری ۱- کاشتنی ها، بخصوص قطعات ارتوپدی، معمولاً در معرض نیروهای متناوب قرار دارند بنابراین مواد تشکیل دهنده آنها باید در محیط فیزیولوژیک مقاومت خستگی بالایی را داشته باشند.

یادآوری ۲- در این آزمونها نمونه های خستگی در محلول سالین در دمای ۳۷ درجه سلیسیوس و در هوا در دمای اتاق بطور محوری^۱ تحت بار با دامنه ثابت و نیروی اعمالی متناوب قرار می گیرند.

شرایط محیطی این آزمونها با سایر انواع آزمونهای خستگی نظیر آزمون پیچش یا آزمون خمش سازگار می باشد.

یادآوری ۳- این استاندارد تنها بر روی مواد اولیه در محیط شبیه فیزیولوژیک به کار می رود دربرگیرنده اجزاء یا قطعات قابل کاشت نمی باشد و نتایج آزمون راهنمایی هایی در مورد خواص کاشتنی ها ارائه می دهند.

یادآوری ۴- این استاندارد تمام نکات ایمنی هنگام کاربرد را در بر نمی گیرد. کاربر این استاندارد مسئول حفظ نکات ایمنی و بهداشتی و تعیین محدودیتهای کاربرد مداوم آن می باشد.

۲ مراجع الزامی

مدارك الزامی زیر حاوی مقرراتی است که در متن این استاندارد به آنها ارجاع داده شده است. بدین ترتیب آن مقررات جزئی از این استاندارد محسوب می شود. در مورد مراجع دارای تاریخ چاپ و / یا تجدیدنظر، اصلاحیه ها و تجدیدنظرهای بعدی این مدارک موردنظر نیست. معهذاً بهتر است کاربران ذی نفع این استاندارد، امکان کاربرد آخرین اصلاحیه ها و تجدیدنظرهای مدارک الزامی را مورد بررسی قرار دهند. در مورد مراجع بدون تاریخ چاپ و / یا تجدیدنظر، آخرین چاپ و یا تجدیدنظر آن مدارک الزامی ارجاع داده شده موردنظر است. استفاده از مراجع زیر برای کاربرد این استاندارد الزامی است :

2-1- ASTM E 4-99: Practices for Force Verification of Testing Machines

2-2- ASTM E 466-96: Practice for Conducting Force Controlled Constant Amplitude Axial Fatigue Tests of Metallic Materials

2-3- ASTM E 467-98: Practice for Verification of Constant Amplitude Dynamic Loads on Displacements in an Axial Load Fatigue Testing Machine

2-4- ASTM E 468-90: Practice for Presentation of Constant Amplitude Fatigue Test Results for Metallic Materials

2-5- ASTM E 739-91: Practices for Statistical Analysis of Linear or Linearized Stress-Life (S-N) or Strain-Life (ϵ -N) Fatigue Data

2-6- ASTM E 1012-97: Practices for Verification of Specimen Alignment Under Tensile Loading

2-7- ASTM E 1823-96: Definitions of Terms Relating to Fatigue

2-8- ASTM F 86-91: Practice for Surface Preparation and Marking of Metallic Surgical Implants

2-9- ASTM F 601-92: Practices for Fluorescent Penetrant Inspection of Metallic Surgical Implants

2-10- ASTM G 15-97: Terminology Relating to Corrosion and Corrosion Testing

2-11- ANSI B46.1: Surface Texture

۳ اصطلاحات و تعاریف

در این استاندارد اصطلاحات و / یا واژه ها با تعاریف زیر به کار می روند:

۱-۳ خوردگی

واکنش شیمیایی یا الکتروشیمیایی بین یک ماده (عموماً فلز) و محیط اطرافش می باشد که موجب افت خواص ماده می گردد.

۲-۳ خستگی

فرآیند تغییر ساختار موضعی پیشرونده در یک ماده تحت تنش نوسانی می باشد، که در نقاطی که منجر به انباشته شدن ترکها شده، کرنش و در نهایت، شکست کامل قطعه، پس از اعمال نوسانات معینی پدید آید.

۳-۳ خستگی خوردگی

فرآیندی است که فلز تحت شرایط همزمان خوردگی و بارگذاری دوره ای مکرر^۱ در تنشهای کمتر یا در دوره های کمتر نسبت به عدم وجود محیط خورنده می شکند.

۴-۳ استحکام خستگی خوردگی

بیشینه تنش تکرار شده است که به وسیله یک فلز، در شرایط تعریف شده خوردگی و خستگی، تحت تعداد دوره های تنش و دوره زمانی مشخص تحمل شده و یا منجر به شکست نشود.

۵-۳ تنش

نیروی اعمالی بر واحد سطح می باشد که بطور معمول با S یا σ نشان داده می شود.

۶-۳ منحنی S-N یا منحنی wöhler

منحنی ارتباط بین تنش اعمالی (S) و دوره های منجر به شکست (N) می باشد.

1- Repeated Cyclic Loading

۴ مواد لازم

۱-۴ محلول سالین ۰/۹ درصد بعنوان محیط استاندارد جایگزین مواد سیال بدن (۹ گرم کلرید سدیم آزمایشگاهی را در آب مقطر حل کرده و حجم آن را به ۱۰۰۰ میلی لیتر برسانید) و/ یا یکی از انواع محلولهای رینگر برای آزمایشات خاص.

۵ وسایل لازم

- ۱-۵ یکی از انواع ماشین‌های آزمون خستگی
- ۱-۱-۵ ماشین مکانیکی
- ۲-۱-۵ ماشین الکترومکانیکی یا با نوع حرکت مغناطیسی (کلاچ)
- ۳-۱-۵ ماشین هیدرولیکی یا الکتروهیدرولیکی
- ۲-۵ ماشین آزمون باید مجهز به یک سیستم پایش بار^۱ مانند یک ترانسدیوسر که به طور موازی با نمونه آزمون بارگذاری باشد و پایش بار باید در مراحل ابتدایی آزمون به صورت پیوسته و در مراحل بعدی به صورت موردی انجام شود تا از اعمال نیروی مورد نظر اطمینان حاصل گردد. بار متغیر اعمالی که طبق استاندارد ملی ایران به شماره ...^۲ به صورت دینامیکی اندازه‌گیری می‌شود باید با دقت حداکثر ۲ درصد بیشترین نیروی اعمالی در هنگام آزمون باشد.
- ۳-۵ ساز و کار (مکانیک) ماشین آزمون باید جهت اطمینان از حفظ شکل و میزان بارگذاری حین آزمون تحلیل شود. (بر اساس استاندارد ملی ایران به شماره ...^۳).

۴-۵ محفظه آزمون


یک مخزن محلول گرم شده، یک پمپ محلول و خطوط اتصال جریان محلول آزمون به سطح نمونه مطابق شکل ۱ لازم است. منبع باید دارای تهویه هوا باشد و دما باید در محفظه آزمون 37 ± 1 درجه سلیسیوس نگهداری شود. محلول باید با آهنگ ثابت از منبع به سیستم پمپ شود. آهنگ جریان باید به قدری کم باشد که از پدیده‌های وابسته به جریان نظیر خوردگی سایشی اجتناب گردد. ظرفیت منبع باید به گونه‌ای باشد که به ازای هر سانتی متر مربع از سطح نمونه داخل الکترولیت، ۱۰۰۰ میلی لیتر محلول وجود داشته باشد. اگر حجم محلول کاهش یابد، منبع باید دوباره با آب مقطر پر شود تا غلظت محلول سالین حفظ شود یا اینکه باید محلول تعویض گردد. در زمانهای طولانی آزمون، تعویض محلول توصیه می‌گردد. یک نمونه محفظه آزمون برای آزمون خستگی محوری در شکل ۱ نشان داده شده است.

۵-۵ تجهیزات آزمون باید از مواد مقاوم به خوردگی ساخته شوند یا به نحوی در برابر خوردگی محافظت گردند. بروز خوردگی گالوانیک در نمونه که خوردگی منجر به شل شدن نمونه از داخل فك ها می‌گردد، از این محافظت مستثنی می‌باشد.

1- Load-monitoring system

۲- تا تدوین استاندارد ملی مربوط باید به استاندارد ASTM E 467-98 رجوع شود.

۳- تا تدوین استاندارد ملی مربوط باید به استاندارد ASTM E 4-99 رجوع شود.



شکل ۱- یک نمونه محفظه آزمون برای آزمون خستگی خوردگی محوري

۶ شرایط محیط آزمون


۱-۶ محیط آزمون هوا با دمای اتاق و یا محلول ۰/۹ درصد وزنی $NaCl$ در دمای 37 ± 1 درجه سلیسیوس می باشد. pH باید قبل و پس از شروع آزمون اندازه گیری شود و باید در طی ۲۴ ساعت و در پایان آزمون کنترل و تنظیم شود.

۱-۱-۶ به مدت ۲ ساعت قبل از آغاز بارگذاری دوره‌ای نمونه‌ها باید در محیط مایع قرار گیرند.

۲-۶ شرایط آزمون مکانیکی برای بارگذاری با دامنه ثابت کشش - کشش در شکل ۲ نشان داده شده است که نسبت A مساوی $0/9$ یا مقدار R مساوی $0/053$ می باشد. مقادیر دیگری برای S_{max} و نسبت‌های A و R ممکن است به کار روند که باید در گزارش آزمون ذکر شوند.

۱-۲-۶ آزمون خستگی باید با فرکانس یک هرتز انجام گیرد. در موارد خاص ممکن است آزمون با فرکانس ۳۰ هرتز انجام گیرد، چون این فرکانس برای کاربرد کاشتنی‌ها نسبتاً بالاست، موادی که خواص مقاومت به خستگی یا خستگی خوردگی ضعیفی دارند، به این ترتیب حذف می گردند. موادی که در آزمون ۳۰ هرتز رضایتبخش باشند، باید مجدداً در فرکانس یک هرتز آزمون شوند.

۳-۶ در محدوده 10^4 تا 10^6 دوره، با انتخاب حداقل سه نمونه در هر تنش، آزمون انجام می‌گیرد. در شرایط عدم اطمینان به نتایج، باید نمونه‌های بیشتری آزمون شوند. نمونه‌ها باید در تنش‌های دیگر نیز به منظور ایجاد منحنی S/N خارج از این محدوده دوره آزمون شوند. بنابراین نمونه‌ها باید حداقل در پنج محدوده تنش مختلف آزمون گردند. توصیه می‌شود که نمونه‌های موادی که بعنوان پروتز بکار خواهند رفت تا 10^7 دوره بارگذاری شوند. در مواردی که روش‌های آماری آزمون خستگی به کار می‌رود، باید حداقل شش نمونه برای هر تنش اعمالی آزمون گردند.



$$A \text{ نسبت} = \frac{S_A}{S_M} = 0.90$$

$$R \text{ نسبت} = \frac{S_{\min}}{S_{\max}} = 0.053$$

تعاریف

فرمول	تعریف	نماد
$S_{\min} = 0.1 S_M$	کمینه تنش	S_{\min}
$S_{\max} = S_A + S_M$	بیشینه تنش	S_{\max}
$S_M = \frac{S_{\min} + S_{\max}}{2}$	میانگین تنش	S_M
$S_R = S_{\max} - S_{\min}$	محدوده تنش	S_R

$S_A = \frac{S_R}{2} = \frac{S_{\max} - S_{\min}}{2}$	دامنه تنش	S_A
$R = \frac{S_{\min}}{S_{\max}}$	نسبت تنش	R
$A = \frac{S_A}{S_M}$	نسبت A	A

شکل ۲- شرایط بارگذاری

۴-۶ هر آزمون باید تا شکست نمونه (حتی اگر تنش اعمالی زیر محدوده تحمل خستگی باشد) ادامه یابد. شکست به معنی جدایی کامل تعریف می شود. اگر این تعریف در حالاتی غیر از کشش - کشش محوری بکار نمی رود، معیار انتخاب انهدام باید گزارش شود.

۷ آماده کردن آزمون

۱-۷ طراحی نمونه

۱-۱-۷ آزمون خستگی محوری

طراحی نمونه برای آزمون خستگی محوری باید مطابق شکل‌های ۳ و ۴ و ۵ و ۶ باشد. نسبت ابعادی نمونه‌های صاف باید مطابق شکل ۷ باشد. نسبت مساحت مقطع آزمون به مساحت مقطع پایانی به شکل هندسی نمونه بستگی دارد و باید با شکلهای فوق‌الذکر مطابقت داشته باشد. نمونه‌های آزمون مشخص شده در شکل‌های فوق‌الذکر باید طوری طراحی شوند که انهدام خستگی در سطح مقطع کاهش یافته رخ دهد و انهدامی در داخل منطقه گیرش پدید نیاید.

۲-۱-۷ وضعیت نمونه برای آزمون‌های خمش باید بر طبق استاندارد ملی ایران به شماره ۱... باشد.

۳-۱-۷ برای دستیابی به تنش مورد نظر، نیروی مورد نیاز باید با توجه به سطح مقطع دقیق اندازه گیری شده تعیین گردد. ابعاد باید برای نمونه‌های با ضخامت کمتر از ۵ میلی متر با تقریب ۰/۰۳ میلی متر و برای نمونه‌های با ضخامت بیشتر از ۵ میلی متر با تقریب ۰/۰۵ میلی متر اندازه گیری شوند. سطوح مورد نظر باید به دقت موازی و هم راستا با هم تنظیم گردند.


۲-۷ ابعاد نمونه

ابعاد نمونه‌های خستگی در بارگذاری محوری کشش- کشش با مراجعه به شکل‌های ۳ و ۴ و ۵ و ۶ و ۷ و طبق استانداردهای ملی ایران به شماره‌های ۲... و ۳... به دست می آیند.


۱- تا تدوین استاندارد ملی مربوط به استاندارد *ASTM E 466-96* رجوع شود.

۱- تا تدوین استاندارد ملی مربوط به استاندارد *ASTM E 468-90* رجوع شود.

۲- تا تدوین استاندارد ملی مربوط به استاندارد *ASTM E 466-96* رجوع شود.




شکل ۳- نمونه با قوس مماس بین نمونه آزمون و دو انتها




شکل ۴- نمونه با يك شعاع پیوسته بین دو انتها

شکل ۵- نمونه با شانه مماس بین مقطع آزمون یکسان و دو انتها



شکل ۶- نمونه با شعاع پیوسته بین دو انتها



شکل ۷- نمونه آزمون خستگی محوري

۳-۷ آماده سازی نمونه

۱-۳-۷ روش آماده سازی سطح و شرایط سطحی نمونه‌های آزمون حاصله به دلیل تاثیر زیادی که روی نتایج آزمون می‌گذارند، اهمیت فوق العاده ای دارند. فرآیندهای آماده سازی نمونه شامل ماشینکاری، سنگ زنی یا صیقل دادن به تنهایی یا توأم طبق روش معمول انجام می‌شوند. صیقل دادن مکانیکی نهایی برای حصول پرداخت $Min RA$ برابر ۱۶ میکرون^۱ یا کمتر مطابق استاندارد ملی ایران به شماره ...^۲ توصیه می‌شود. پرداخت با کاغذ سمباده ۶۰۰ به طور متناوب در مسیر طولی به کار می‌رود. به هر حال نمونه هایی که با هم مقایسه می‌شوند باید طبق روش یکسانی آماده سازی شده باشند. پس از پرداخت مکانیکی، نمونه ها در استون، گریس زدایی شده و ابتدا با اتیل الکل، سپس با آب مقطر شستشو و نهایتاً با دمیدن هوای گرم خشک می‌شوند.

۱-۱-۳-۷ در مواقع لزوم ممکن است غیر فعال سازی بر اساس استاندارد ملی ایران به شماره ...^۳ انجام گیرد.

۲-۱-۳-۷ ممکن است آماده سازی سطح مطابق دستورالعملهای کاشتنتی های جراحی به کار رود. روش آماده سازی سطح باید در ضوابط آزمون ذکر گردد.

۲-۳-۷ کلیه نمونه هایی که در هر گروه آزمایشی شامل مقایسه بین مایع و هوا به کار می‌روند باید با شکل هندسی یکسان و روش یکسانی تهیه شوند تا از مقایسه نتایج و تکرار پذیری تولید اطمینان حاصل

1- 16 Min RA

۲- تا تدوین استاندارد ملی مربوط باید به استاندارد ANSI B 46.1 رجوع شود.

۳- تا تدوین استاندارد ملی مربوط باید به استاندارد ASTM F 86-91 رجوع شود.

گردد. علاوه بر روشهای بکار رفته ماشینکاری، سایش یا پرداخت سطح، (به منظور جلوگیری از اثرات شیاری ناشی از فرورفتگی های سطحی) جهت کار مکانیکی نهایی پس از انجام فرآیندهای ماشینکاری، سنگ زنی یا پرداخت سطح باید به گونه ای باشد که خطوط در راستای محور اصلی نمونه باشد.

۳-۳-۷ باید از فرورفتگی قوس شانه نمونه^۱ و ایجاد تنشهای پسماند^۲ در نمونه اجتناب گردد. هر دو اثر در نتیجه ضعف عملیات ماشینکاری حاصل می شوند. فرورفتگی قوس شانه نمونه با بازرسی چشمی مشخص می گردد. از ایجاد تنشهای پسماند ناخواسته با کنترل دقیق فرآیند ماشینکاری اجتناب می گردد.

۴-۳-۷ نمونه هایی که تحت اصلاح در شرایط محیطی اصلاح سطح می شوند، باید بطور مناسبی (ترجیحاً در محیط خنثی یا خشک کن حرارتی) به منظور اجتناب از تغییرات سطحی تا هنگام آزمون محافظت گردند.

۵-۳-۷ بازرسی چشمی با بزرگنمایی تقریبی ۲۰ برابر باید روی کلیه نمونه ها انجام گیرد. این بازرسی نقایص بالقوه را نمایان می سازد. روش آزمون غیر مخرب نفوذ مایع رنگی^۳، روشهای آزمون فراصوتی یا سایر آزمونهای مناسب نیز ممکن است انجام گیرند. بازرسی ابعادی باید بدون تخریب یا تغییر سطح نمونه انجام گیرد. بازرسی باید قبل از تمیز کردن نهایی سطح انجام گیرد. نمونه های دارای نقایص سطحی نباید در آزمون بکار روند.

۶-۳-۷ بلافاصله قبل از آزمون، نمونه ها باید با سترون کننده بخار در دمای 120 ± 10 درجه سلیسیوس و فشار ۰/۱ مگاپاسکال سترون گردند تا شرایط سطحی واقعی کاشتنی شبیه سازی شود و قبل از آزمون، باید نمونه ها تا دمای اتاق خنک شوند (این روش سترون سازی اجباری نیست اما روش به کار رفته باید به طور یکسان در یک گروه آزمون مربوط انجام گیرد و در نتایج آزمون گزارش شود).

۷-۳-۷ زمان سپری شده در محیط آزمون مایع از آماده سازی سطح تا انجام آزمون، به علت رشد لایه غیر فعال، روی نتایج تاثیر می گذارد، بنابراین باید در گزارش آزمون ذکر شود.

۸ روشهای آزمون

۱-۸ آزمون خستگی محوری

این آزمون، روشی برای آزمون خستگی در یک محیط شبیه محیط فیزیولوژیک ارائه می کند. آزمون خستگی کشش - کشش محوری؛ در یک محفظه آزمون محیطی به عنوان روش استاندارد توصیه می شود. بارگذاری خستگی محوری باید مطابق استانداردهای ملی ایران ... ° و ...^۶ باشد که با یکی از انواع ماشینهای آزمون ذکر شده انجام می گیرد.

۲-۸ آزمون خستگی غیر محوری

1- Fillet under cutting

2- Residual stress

3-Non-destructive dye penetrant

1- Axial Tension - Tension Fatigue Test

۲- تا تدوین استاندارد ملی مربوط باید به استاندارد ASTM E 466-96 رجوع شود.

۳- تا تدوین استاندارد ملی مربوط باید به استاندارد ASTM E 467-98 رجوع شود.

آزمونهای خستگی خوردگی تحت شرایط متفاوت با آزمونهای کشش - کشش محوری می باشند. در بعضی موارد آزمونهای خمش، چرخشی - خمشی یا آزمون پیچش جایگزین روش کشش - کشش محوری می گردند. به جز آزمونهای مکانیکی، ترتیب شرایط جزئیات آزمون های این استاندارد تا حد امکان حفظ می شود. گزارش آزمون باید مطابق بند ۹ و شامل همه جزئیات حاصل از آزمون باشد.

۸-۲-۱ آزمون خستگی خمشی، چرخشی - خمشی یا آزمون پیچش

این آزمونها نیز در يك سلول محيطي مشابه انجام مي گيرند و هدف از انجام آنها ارزیابی خواص خستگی و خوردگی موادی است که بعنوان کاشتنی به کار خواهند رفت. این آزمونها تأثیرات اصلاح مواد و شرایط سطحی روی رفتار خستگی مواد کاشتنی را ارائه می کنند. روش بارگذاری روی قطعه کاشتنی ممکن است با این آزمون متفاوت باشد. برای تعیین رفتار خستگی کاشتنی ها و اجزاء آنها، آزمونهای جداگانه ای لازم است که طراحی ویژه و روش بارگذاری را در برگیرد.

۹ روش اجرای آزمون

- ۹-۱ محل گیرش نمونه باید طوری طراحی شود که نمونه هم محور با فکها قرار گیرد. باید سعی شود که از هرگونه خارج شدن نمونه از راستای محور فکها^۱ به علت خم شدگی (چرخش دسته) یا تغییر مکان محورهای تقارن نمونه جلوگیری شود.
- ۹-۲ آزمون خستگی محوری، باید بر اساس استانداردهای ملی ایران به شماره های ...^۲ و ...^۳ و ...^۴ باشد.

۱۰ بیان نتایج و گزارش آزمون

- ۱۰-۱ روش آماده سازی و خصوصیات نمونه، روش آزمون خستگی و نتایج باید مطابق استاندارد ملی ایران به شماره ...^۳ گزارش شود. حداقل اطلاعات و داده های زیر باید برای هر ترکیب محیط و فرکانس بارگذاری، ارائه شوند.

۱۰-۱-۱ مشخصات ماده

۱۰-۱-۱-۱ ترکیب شیمیایی

۱۰-۱-۱-۲ فرآیند تولید (ریخته گری، آهنگری، اکستروژن میله و...)

۱۰-۱-۱-۳ فرآیندهای مکانیکی / حرارتی (کار سرد، آنیل و غیره)

۱۰-۱-۱-۴ ریز ساختار

۱۰-۱-۱-۵ داده های شاخص (بطور مناسب)

۱۰-۱-۲ خصوصیات ماده

۱۰-۲-۱-۱ استحکام کششی نهایی


1- Misalignment

۲- تا تدوین استاندارد ملی مربوط باید به استاندارد ASTM E 4-99 رجوع شود.

۳- تا تدوین استاندارد ملی مربوط به استاندارد ASTM E 468-90 رجوع شود.

۴- تا تدوین استاندارد ملی مربوط به استاندارد ASTM E 1012-97 رجوع شود.

- ۲-۲-۱-۱۰ استحکام تسلیم
- ۳-۲-۱-۱۰ کشآیی تا انهدام
- ۴-۲-۱-۱۰ سختي
- ۳-۱-۱۰ نوع نمونه
- ۱-۳-۱-۱۰ شکل و ابعاد نمونه
- ۲-۳-۱-۱۰ روش ماشينکاري
- ۳-۳-۱-۱۰ آماده سازي و شرايط سطحي
- ۴-۳-۱-۱۰ سترون سازي (اگر بکار رفته باشد)
- ۴-۱-۱۰ برنامه آزمون خستگي
- ۱-۴-۱-۱۰ نوع آزمون خستگي
- ۲-۴-۱-۱۰ تجزيه و تحليل آماري
- ۳-۴-۱-۱۰ تغييرات ويژه
- ۴-۴-۱-۱۰ نوع ماشين
- ۵-۴-۱-۱۰ معيار انهدام
- ۶-۴-۱-۱۰ فرکانس و شکل موج
- ۵-۱-۱۰ شرايط محيطي
- ۱-۵-۱-۱۰ دما و رطوبت هواي آزمايشگاه
- ۲-۵-۱-۱۰ زمان وقفه بين آماده سازي نمونه و قرارگيري در محلول آزمون
- ۳-۵-۱-۱۰ ابعاد محفظه آزمون، ترکيب محلول آزمون، حجم مخزن، آهنگ جريان، دماي محلول، مقدار pH و زمان اندازه گيري pH .
- ۲-۱۰ نتايج آزمون خستگي بايد به صورت رسم (منحني S/N) براي هر ترکيب شيميايي موجود در محل آزمون و فرکانس بارگذاري ارائه شود، در منحنی ها بايد نقاط انهدام هر نمونه و محدوده گسترش منحنی مطابق شکل ۸ نشان داده شوند. داده هاي زیر بايد از هر منحنی S/N بدست آيد.
- ۱-۲-۱۰ استحکام خستگي در $۱۰^۴$ و $۱۰^۵$ دوره
- ۲-۲-۱۰ استحکام خستگي در $۱۰^۶$ دوره
- ۳-۲-۱۰ نشان دادن حد خستگي، در صورت امکان و
- ۴-۲-۱۰ گزارش خستگي در $۱۰^۷$ دوره در حالاتي که ماده بعنوان پروتز بکار خواهد رفت توصيه مي شود.
- ۳-۱۰ اگر روش آزمون آماري ويژه اي به کار مي رود، داده ها بايد مطابق با روشها ارائه شوند.



شکل ۸- یک نمونه از منحنی S/N

پیوست الف شرایط آزمون (اطلاعاتی)

الف-۱ به منظور ارزیابی تاثیر محیط، آزمونهای خستگی باید در هوا و در محیطی غیر از آن دقیقاً با همان شرایط انجام گیرند. که از طریق انجام آزمون موازی در واحدهایی با ترتیب بارگذاری مشخص یا آزمون مکرر پایداری در یک واحد آزمون بدست می آید.

الف-۲ محیط فیزیولوژیکی با محلول سالین ۰/۹ درصد و دمای 37 ± 1 درجه سلیسیوس شبیه سازی می شود. اهمیت این محلول آزمون، غلظت یون کلر است که در مبحث خوردگی فلزات، بیشترین

نوع تهاجم را دارد و در سیالات بدن نیز دارای همین غلظت می باشد. به علاوه محلول ایزوتونیک سالین ۰/۹ درصد در جراحی ها به منظور آبرسانی به کار می رود.

الف-۳ انواع دیگر محیط های فیزیولوژیک نظیر پروتئینها می توانند تأثیرات ممانعتی ایجاد کننده که با فعالیت یون کلر مقابله می کنند.

الف-۴ تأثیر محیط روی مقاومت به خستگی می تواند خیلی ملایم و فاقد هرگونه علامت خوردگی در مورفولوژی باشد. محیط ممکن است تنها روی عمر خستگی تأثیر بگذارد که بعضی اثرات روی رشد یا تخریب بیشتر لایه غیر فعال روی سطح فلز دارد.

الف-۵ تأثیرات محیطی ممکن است تنها در مقاطع ویژه ای در منحنی *wöhler* مشاهده شود.

الف-۶ از آنجا که کاشتنی ها از مواد مقاوم به خوردگی ساخته می شوند ممکن است خوردگی قابل مشاهده توسط میکروسکوپیهای نوری یا SEM پدید نیاید. بنابراین کاهش استحکام خستگی در محدوده دوره های بالای بارگذاری قابل توجه می باشد.

الف-۷ مقایسه رفتار سیستم مواد در محیط سالین و هوا به عنوان ارزیابی تأثیر محیط سالین به کار می رود.

الف-۸ فرکانس بارگذاری پیشنهادی یک هرتز مربوط به فرکانس تحمل وزن حین قدم زدن می باشد. که به منظور *Screening* فرکانسهای آزمون بالاتری را می توان به کار برد که ممکن است روی نتایج تأثیر بگذارند.

سوراخ

جهت حرکت صفحه اصلی

بیشینه تنش

بینه تنش

عمر خستگی, N , دوره

آزمون خستگی با نیروی محوری با فرکانس ۲۶/۷ هرتز،
 $S_u = 13 \text{ ksi}$ و $R=0$
آزمون در هوا و در دمای اتاق انجام گرفت.

آزمون بلکائی معنی دار
منهدم نمی شود

0.09925 = تخمین خطای استاندارد

0.9646 = ثابت اصلاحی

$$S_{max} = S_A + S_M$$

S_M

$S_{min} = \cdot / \wedge S_M \textcircled{?}$



ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN

Institute of Standards and Industrial Research of Iran

ISIRI NUMBER



**Implants for surgery - Metallic implant
materials - Corrosion fatigue - Test method**

1st. Revision